



Руководство по монтажу Индуктивный датчик с аналоговым выходом

efectorioo


# Использование по назначению

Индуктивные датчики с аналоговым выходом определяют бесконтактным способом расстояние между объектом и чувствительной поверхностью датчика. Рабочая зона (s) обозначена на приборе (значения указываются согласно стандартному измерению для мягкой стали; для других металлов необходимо знание соответствующего поправочного коэффициента). Аналоговый сигнал может быть напряжением (0...10 V) или токовым (4...20 mA) в зависимости от типа устройства.

#### Монтаж


#### а) монтаж заподлицо

Освободите место перед чувствительной поверхностью при монтаже в металле (рис. 1). Минимальное расстояние при монтаже нескольких выключателей одинакового типа (рис. 2).



#### b) Монтаж незаподлицо

Освободите место перед чувствительной поверхностью при монтаже в металле (рис. 3 и 4). Минимальное расстояние при монтаже нескольких выключателей одинакового типа (рис. 5).



## Электрическое подключение

К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики.

Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

Отключите электропитание. Подключайте датчик, как указано на табличке. Сопротивление нагрузки не должно быть выше или ниже указанного сопротивления в технических данных.


# Настройка / Эксплуатация

После установки и подключения, проверьте надежность функционирования датчика.

Приблизьте объект к датчику и проверьте сигнал при разных расстояниях от датчика до объекта.

При нахождении объекта в рабочей зоне датчика горит светодиод. Светодиод начинает мигать при нахождении объекта за пределами рабочей зоны.

### Выходные характеристики (график)



- 1: Диапазон работы (s)
- > Светодиод горит постоянно
- 2: Зона предупреждения / Ошибки > Светодиод мигает

S<sub>min</sub> = начальная точка рабочей зоны

 $S_{max}$  = конечная точка рабочей зоны