

## English

Photoelectric proximity sensor  
Operating instructions



# SICK

8017529.12HR 0819 COMAT

## WT100-2 with background blanking/ mit Hintergrund- unterdrückung

### Safety notes

- Read the operating instructions before commissioning.
- Connection, mounting, and setting may only be performed by trained specialists.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
- UL: Only for use in applications in accordance with NFPA 79. Adapters listed by UL with connection cables are available. Enclosure type 1.
- When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
- These operating instructions contain information required during the life cycle of the sensor.

### Correct use

The WT100-2 is an opto-electronic photoelectric proximity sensor (referred to as "sensor" in the following) for the optical, non-contact detection of objects, animals, and persons. If the product is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

Photoelectric proximity sensor with background suppression.

### Commissioning

- 1 Check the application conditions: Adjust the sensing range and the remission capability of the object according to the corresponding diagram [H] ( $x = \text{sensing range}, y = \text{operating reserve}$ ).

During this process, an object can only be detected in front of a background if the remission capability of the object is significantly higher than that of the background or if the distance between the object and the background is sufficiently long.

- 2 Mount the sensor using a suitable mounting bracket (see the SICK range of accessories).

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of  $< 0.5 \text{ Nm}$ . Note the preferred direction of the object relative to the sensor (see A).

- 3 The sensors must be connected in a voltage-free state ( $U_s = 0 \text{ V}$ ). The information in the graphics [B] must be observed, depending on the type of connection:

- Male connector connection: pin assignment

- Cable: core color

Only apply voltage / switch on the power supply ( $U_s > 0 \text{ V}$ ) once all electrical connections have been completed. The green LED indicator lights up on the sensor.

Explanations of the connection diagram (graphic B):

Switching output Q (according to graphic B):

WT100-2P (PNP: load -> M)

WT100-2N (NPN: load -> L+)

L = light switching

D = dark switching

- 4 Align the sensor with the object. Select the position so that the red emitted beam hits the center of the object. You must ensure that the optical opening (front screen) of the sensor is completely clear [E]. We recommend making the adjustments using an object with a low remission.

- 5 Sensor with potentiometer:

The sensing range is adjusted with the potentiometer (type:  $270^\circ$ ). Clockwise rotation: sensing range increased; counterclockwise rotation: sensing range reduced. We recommend placing the switching state in the object, e.g., see graphic F. Once the sensing range has been adjusted, the object is removed from the path of the beam, which causes the background to be suppressed and the switching output to change (see graphic C).

The sensor is adjusted and ready for operation. Refer to graphics C and G to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with graphic C, check application conditions. See section Fault diagnosis.

### Fault diagnosis

Table I indicates which measures are to be taken if the sensor stops working.

### Disassembly and disposal

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle the constituent materials (particularly precious metals).

### Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces


- check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.


Subject to change without notice. Specified product properties and technical data are not written guarantees.

Australia	+61 (3) 9457 0600	Netherlands	+31 (0) 30 229 25 44
Belgium	1800 33 48 02 -	New Zealand	+64 9 415 4549
Austria	+43 (0) 2236 62288-0	Norway	0800 222 278 - tollfree
Belgium/Luxembourg	+32 (0) 2 466 55 66	Poland	+48 22 539 41 00
Phone	+55 11 3215 4900	Romania	+40 356-17 11 20
Canada	+1 905.771.1444	Russia	+7 495 283 09 90
Ocean Republ.	+420 234 719 500	Singapore	+65 6744 3732
China	+56 (2) 2274 7430	Slovakia	+421 482 901 201
Phone	+86 20 2882 3600	Slovenia	+386 591 78849
Denmark	+45 45 82 64 00	South Africa	+27 10 060 0550
Finland	+358 9-25 15 800	South Korea	+82 2 785 6321/4
France	+33 1 64 62 35 00	Spain	+34 93 480 31 00
Germany	+49 (0) 2 11 53 010	Sweden	+46 10 110 10 00
Greece	+30 210 6825100	Switzerland	+41 41 619 29 39
Hong Kong	+852 2153 6300	Taiwan	+866 2-2375 6288
Hungary	+36 1 371 2680	Thailand	+66 2 645 0009
India	+91 22 6119 9900	Turkey	+90 (216) 528 50 00
Israel	+972 97110 11	United Arab Emirates	+971 (0) 4 88 65 878
Italy	+39 02 27 43 41	United Kingdom	+44 (0) 17278 31121
Japan	+81 3 5309 2112	USA	+1 800 325 7425
Malaysia	+603 8080 7425	Vietnam	+65 6744 3732
Mexico	+52 (472) 748 9451	SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-7918 Waldkirch	
		Detailed addresses and further locations at <a href="http://www.sick.com">www.sick.com</a>	


B2149




E




F



G




H




WT100-2X1xx

-2X3xx

C



C



Anzeige-LED / Fehlerbild /

LED indicator / fault pattern

grüne LED leuchtet nicht bzw. flackert /

green LED does not light up or flickers

Ursache /

Cause

Sensor ist noch betriebsbereit, aber die Betriebsbedingungen sind nicht optimal (Funktionsreservefaktor zwischen 0,9 und 1,1) /

Sensor is still ready for operation, but the operating conditions are not ideal (operating reserve factor between 0.9 and 1.1)

Maßnahme /

Measures

Betriebsbedingungen prüfen: Lichtstrahl (Lichtfleck) vollständig auf den Reflektoren ausrichten / Reinigung der optischen Flächen (Sensor und Reflektor) / Empfindlichkeit (Potentiometer) neu einstellen / Schaltabstand überprüfen und ggf. anpassen, siehe Grafik F / Check the operating conditions: Fully align the beam of light (light spot) with the reflectors / Clean the optical surfaces (sensor and reflector) / Readjust the sensitivity (potentiometer) / Check sensing range and adjust if necessary; see graphic F

grüne LED leuchtet nicht /

green LED does not light up

keine Spannung oder Spannung unterhalb der Grenzwerte /

no voltage or voltage below the limit values

Spannungsunterbrechungen /

Voltage interruptions

Sicherstellen einer stabilen Spannungsversorgung ohne Unterbrechungen /

Ensure there is a stable power supply without interruptions

grüne LED leuchtet nicht /

green LED does not light up

Sensor ist defekt /

Sensor is faulty

Wenn Spannungsversorgung in Ordnung ist, dann Sensor austauschen /

If the power supply is OK, replace the sensor

gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang /

yellow LED lights up, no object in the path of the beam

Abstand zwischen Sensor und Hintergrund ist zu gering /

Distance between the sensor and the background is too short

gelbe LED leuchtet nicht (für hellschaltende Geräte), bzw. gelbe LED leuchtet (für dunkelschaltende Geräte), Objekt ist im Strahlengang /

yellow LED does not light up (applies to light switching devices) or yellow LED lights up (applies to dark switching devices), object is in the path of the beam

Schaltabstand verringern, siehe Grafik F /

Reduce the sensing range, see graphic F

gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang /

yellow LED lights up (für hellschaltende Geräte), Objekt ist im Strahlengang /

yellow LED does not light up (applies to dark switching devices), object is in the path of the beam

Schaltabstand verringern, siehe Grafik F /

Reduce the sensing range, see graphic F

Empfindlichkeit ist zu gering eingestellt oder Abstand zwischen Sensor und Hintergrund beachten, siehe Grafik F /

Sensitivity is set too low or distance between the sensor and the object is too long

Schaltabstand vergrößern, Abstand zwischen Sensor und Hintergrund beachten, siehe Grafik F /

Increase the sensing range, take note of the distance between the sensor and the background, see graphic F

More representatives and agencies at [www.sick.com](http://www.sick.com) - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse [www.sick.com](http://www.sick.com) - Sujet à modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie

## Français

### Détecteur en réflexion directe

#### Notice d'instruction

### Consignes de sécurité

- Lire la notice d'instruction avant la mise en service.
- Confier le raccordement, le montage et le réglage uniquement à un personnel spécialisé.
- Il ne s'agit pas d'un composant de sécurité au sens des directives machines CE.
- UL : utilisation uniquement dans des applications selon la NFPA 79. Des adaptateurs listés UL avec câbles de connexion sont disponibles. Enclosure type 1.
- Protéger l'appareil contre l'humidité et les impuretés lors de la mise en service.
- Cette notice d'instruction contient des informations nécessaires pendant toute la durée de vie du capteur.

### Utilisation conforme

WT100-2 est un détecteur à réflexion directe optoélectronique (appelé capteur dans ce document) qui permet la détection optique sans contact d'objets, d'animaux et de personnes. Toute autre utilisation ou modification du produit annule la garantie de SICK AG.

Détecteur à réflexion directe avec élimination d'arrière-plan.

### Mise en service

- Vérifier les conditions d'utilisation : comparer la portée et les caractéristiques de réflectivité de l'objet à l'aide du diagramme [H] correspondant ( $x = \text{portée}, y = \text{réserve de fonctionnement}$ ).

Ce faisant, il n'est possible de détecter un objet devant un arrière-plan que si les caractéristiques de réflectivité de l'objet sont largement supérieures à celles de l'arrière-plan en question ou si la distance entre l'objet et l'arrière-plan est suffisante.

- Monter le capteur sur une équerre de fixation adaptée (voir la gamme d'accessoires SICK).

Respecter le couple de serrage maximum autorisé du capteur de < 0.5 Nm.

Tenir compte de la direction préférable de l'objet par rapport au capteur [voir A].

- Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension ( $U_b = 0$  V).

Selon le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas [B].

- Raccordement du connecteur : affectation des broches

- Câble : couleur des fils

Après avoir terminé tous les raccordements électriques, enclencher l'alimentation électrique ( $U_b > 0$  V). La DEL verte s'allume sur le capteur.

Explications relatives au schéma de raccordement (schéma B) :

Sortie de commutation Q (selon le schéma B) :

WT100-2P (PNP : charge -> M)

WT100-2N (NPN : charge -> L+)

$L = \text{commutation claire}$

$D = \text{commutation sombre}$

- Aligner le capteur sur l'objet. Sélectionner la position de sorte que le faisceau lumineux émis rouge touche l'objet en plein milieu. S'assurer que l'ouverture optique (vitre frontale) du capteur est parfaitement dégagée [voir E]. Nous recommandons de procéder au réglage avec un objet peu réfléchissant.

### Capteur avec potentiomètre :

La portée se règle avec le potentiomètre (réf. : 270°). Rotation vers la droite : augmentation de la portée, rotation vers la gauche : réduction de la portée. Nous recommandons de régler la portée sur l'objet, par ex. voir schéma F. Après le réglage de la portée, retirer l'objet de la trajectoire du faisceau, qui élimine l'arrière-plan et fait basculer la sortie de commutation (voir le schéma C).

Le capteur est réglé et prêt à être utilisé. Pour contrôler le fonctionnement, utiliser les schémas C et G Si la sortie de commutation ne se comporte pas comme indiqué sur le schéma C, vérifier les conditions d'utilisation. Voir la section consacrée au diagnostic.

### Diagnostic

Le tableau I présente les mesures à appliquer si le capteur ne fonctionne plus.

### Démontage et mise au rebut

La mise au rebut du capteur doit respecter la réglementation nationale en vigueur. Dans le cadre de la mise au rebut, veiller à recycler les matériaux (notamment les métaux précieux).

### Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au contrôle des visages et des connexions enfichables

Ne procéder à aucun modification sur les appareils.

Sujet à modification sans préavis. Les caractéristiques du produit et techniques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

## Português

### Sensor de reflexão

#### Manual de instruções

### Notas de segurança

- Ler as instruções de operação antes da colocação em funcionamento.
- A conexão, a montagem e o ajuste devem ser executados somente por pessoal técnico qualificado.
- Os componentes de segurança não se encontram em conformidade com a Diretiva Europeia de Máquinas.
- UL: Somente na utilização em aplicações de acordo com NFPA 79. Estão disponíveis adaptadores listados pela UL com cabos de conexão. Enclosure type 1.
- Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra impurezas e umidade.
- Este manual de instruções contém informações necessárias para toda a vida útil do sensor.

### Especificações de uso

WT100-2 é um sensor fotoelettrico de proximidade utilizado para a detecção óptica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. Qualquer utilização diferente ou alterações do produto provocam a perda da garantia da SICK AG.

Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo.

### Colocação em funcionamento

- Verificar as condições de uso: equiparar a distância de comutação e a refletividade do objeto com o respectivo diagrama [cp. H]. ( $x = \text{distância de comutação}, y = \text{reserva de função}$ ).

Um objeto só pode ser detectado à frente de um fundo, se a refletividade do objeto for significativamente maior do que a refletividade do fundo ou se a distância entre o objeto e o fundo for suficientemente grande.

- Montar o sensor numa cantoneira de fixação adequada (ver linha de acessórios da SICK).

Observar o torque de aperto máximo permitido de < 0.5 Nm para o sensor.

Observar a direção preferencial do objeto em relação ao sensor [cp. A].

- A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado ( $U_b = 0$  V). Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as informações contidas nos gráficos [cp. B]:

- Conector: Pin-out
- Cabo: Cor dos fios

Instalar ou ligar a alimentação de tensão ( $U_b > 0$  V) somente após a conclusão de todas as conexões elétricas. O indicador LED verde está aceso no sensor.

Explicações relativas ao esquema de conexões (Gráfico B):

Saída de comutação Q (conforme o gráfico B):

- WT100-2P (PNP: carga -> M)  
WT100-2N (NPN: carga -> L+)

$L = \text{comutação por luz}$

$D = \text{comutação por sombra}$

- Alinhar o sensor ao objeto. Posicionar, de forma que o feixe da luz de emissão vermelha incida sobre o centro do objeto. Certificar-se de que a abertura óptica (vidro frontal) do sensor esteja completamente livre [cp. E]. Recomendamos efectuar o ajuste com um objeto de baixa luminância.

- Sensor com poteniômetro:

A distância de comutação é ajustada com o poteniômetro (tipo: 270°). Giro para direita: aumento da distância de comutação; giro para esquerda: redução da distância de comutação. Recomendamos posicionar a distância de comutação no objeto, por ex., como no gráfico F. Após o ajuste da distância de comutação, o objeto é removido do caminho óptico, o fundo é suprimido e a saída de comutação se altera (ver gráfico C).

O sensor está ajustado e operacional. Utilizar os gráficos C e G para verificar o funcionamento. Se a saída de comutação não se comportar de acordo com o gráfico C, verificar as condições de uso. Ver secção Diagnóstico de erros.

### Diagnóstico de erros

A tabela I mostra as medidas a serem executadas, quando o sensor não estiver funcionando.

### Desmontagem e descarte

O descarte do sensor deve ser efectuado de acordo com as normas aplicáveis específicas de cada país. No âmbito do descarte, deve-se procurar o aproveitamento dos materiais recicáveis contidos (principalmente dos metais nobres).

### Manutenção

Os sensores SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se efete em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas
- uma verificação das conexões rosadas e dos conectores

Não são permitidas modificações no aparelho.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. As propriedades do produto e os dados técnicos especificados não constituem nenhum certificado de garantia.

schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di garanzia.

注意图 [参照 B] 中的信息：

- 插头连接：引线分配
- 导线：芯线颜色

完成所有电子连接后，才敷设或接通电源 ( $U_b > 0$  V)。传感器上的绿色LED灯亮起。

接线图 (图 B) 说明：

开关输出端 Q (根据图 B) :

WT100-2P (PNP : 负载 -> M)

WT100-2N (NPN : 负载 -> L+)

$L = \text{开灯}$

$D = \text{关灯}$

- 将传感器对准物体。选择定位，确保红色发射光束射中物体的中间。

此时，应注意传感器的光学开关 (前部玻璃) 处应无任何遮挡 [参照 E]。我们建议使用反射率较低的物体进行设置。

- 配电位的传感器

使用位电位 (型号 - 270°) 设置开关距离。向右旋转，降低开关距离；向左旋转，降低开关距离。我们建议开关距离高于应遮盖物体；例如，参见图 F。开关距离设置完成后，将物体从光路中移除，同时，将抑制背景并改变输出信号开关装置 (参见图 C)。

传感器已设置并准备就绪。参见图 C 和 G 检查功能。如果输出信号开关装置的动作不符合图 C，则须检查使用条件。参见故障诊断章节。

故障诊断

表 I 中列出了传感器无法执行某项功能时应采取的各项措施。

拆卸和废弃处理

必须根据当地特定的法律法规废弃处理传感器。如果其中含有可回收材料（尤其是贵金属），则必须在废弃处理时回收利用。

### 保养

SICK 传感器无需保养。

我们建议定期：

- 清洁镜头检测面
- 检查螺钉连接和插头连接

不得对设备进行任何改装。

如有更改，另行通知。所给出的产品特性和技术参数并非质保声明。

## Español

### Sensor fotoeléctrico de reflexión

#### Instrucciones de uso

### Instrucciones de seguridad

- Lea las instrucciones de uso antes de efectuar la puesta en servicio.
- La conexión, el montaje y el ajuste deben ser efectuados exclusivamente por técnicos especialistas.

No se trata de un componente de seguridad según la Directiva de máquinas de la UE.

- UL: solo para utilizar en aplicaciones según NFPA 79. Se encuentran disponibles adaptadores listados por UL con cables de conexión. Enclosure type 1.

Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta en servicio.

- Las presentes instrucciones de uso contienen información que puede serle necesaria durante todo el ciclo de vida del sensor.

### Desmontaje e descarte

O descarte do sensor deve ser efectuado de acordo com as normas aplicáveis específicas de cada país. No âmbito do descarte, deve-se procurar o aproveitamento dos materiais recicáveis contidos (principalmente dos metais nobres).

### Manutenção

Os sensores SICK não precisam de manutenção. Recomendamos que se efete em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas externas

- comprovar as uniones rosadas e as conexões.

No se permite realizar modificações em los aparatos.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Las propiedades y los datos técnicos del producto no suponen ninguna declaración de garantía.

### Uso conforme a las prescripciones

- Comprobar las condiciones de aplicación: comparar la distancia de comutación y la capacidad de remisión del objeto con el diagrama correspondiente [véase fig. H] ( $x = \text{distancia de comunicación}, y = \text{reserva de funcionamiento}$ ).

En este caso, los objetos situados delante del fondo solo podrán detectar si la capacidad de remisión del objeto es considerablemente superior a la del fondo o la distancia entre el objeto y el fondo es suficientemente grande.

- Montar el sensor en una escuadra de fijación adecuada [véase el programa de accesorios SICK].

Respetar el par de apriete máximo admisible del sensor de < 0.5 Nm.

Respetar la orientación preferente del objeto con respecto al sensor [véase fig. A].

- Los sensores deben conectarse sin tensión ( $U_b = 0$  V). Debe tenerse en cuenta la información de las figuras [B] en función de cada tipo de conexión:

- Conexión de enchufes: asignación de pines

- Cable: color del hilo

No conectar o aplicar la fuente de