

ENGLISH

Fork Sensor
with infrared light
Operating Instructions

Safety Specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

The WF Fork Sensor is an optoelectronic sensor, which works with a sender and receiver unit. It is used for detecting objects and marks optically and without contact.

Starting Operation

- 1 L: light-switching; if light received, output (Q) switches.
D: dark-switching, if light interrupted, output (Q) switches.
- 2 Connect and secure cable receptacle tension-free. The following apply for connection in **B**: brn=brown, blu=blue, blk=black, wht=white.

Connect cables.

- 3 Mount sensor to suitable holders.

Connect photoelectric switch to operating voltage (see type label); power indicator should light up.

Alignment of light received:

Set the control knob to max.

The LED signal strength indicator (yellow) lights constantly if the light reception is optimal. If it does not light or too little light is received, clean the WF.

Checking Object Detection

Place the object in the light beam path; the LED (red) must light. If it does not light, reduce the sensitivity by turning the rotary knob until the LED lights. After you remove the object, the LED signal strength indicator (yellow) must light again. If this does not happen, reduce the sensitivity until the threshold is set correctly.

Maintenance

SICK photoelectric switches do not require any maintenance. We recommend that you clean the optical interfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.


SICK

8 008 469.0702 GO KE


SENSICK WF

A


WF 2-B 4150
WF 15-B 4150
WF 30-B 4150
WF 50-B 4150
WF 80-B 4150
WF 120-B 4150





WF 225-B 4150




WF 2-B4210




1





3



2



B



We reserve the right to make changes without prior notification
Änderungen vorbehalten
Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine
Garantieerklärung dar
Sous réserve de modifications
Reservam-se alterações
Ret til ændringer forbeholder
Con riserva di modifiche
Wijzigingen voorbehouden
Reservado el derecho a introducir modificaciones
经改装

Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck);
Betriebsanzeige muss leuchten.

Justage Lichtempfang:

Drehknopf auf Max stellen.

Bei optimalem Lichtempfang leuchtet die Empfangsanzeige (gelb) permanent. Leuchtet sie nicht, wird kein oder zuwenig Licht empfangen. WF reinigen.

Kontrolle Objekterfassung:

Objekt in den Strahlengang bringen; die Anzeige (rot) muss leuchten. Leuchtet sie nicht, die Empfindlichkeit am Drehknopf so lange reduzieren, bis sie leuchtet. Nach Entfernen des Objektes muss die Empfangsanzeige (gelb) wieder aufluchten; ist dies nicht der Fall, Empfindlichkeit so lange reduzieren, bis die Schaltschwelle korrekt eingestellt ist.

Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen,
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

WF

	Fork width	Gabelweite	Passage	Distancia de detección	Gaffelbredde	-B4150	-B4210
Supply voltage U_V	Versorgungsspannung U_V	Tension d'alimentation U_V	Tensão de força U_V	Forsyningsspænding U_V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	
Output current I_{max}	Ausgangsstrom I_{max}	Courant de sortie I_{max}	Corrente de saída I_{max}	Udgangsstrøm I_{max}	100 mA	100 mA	
Signal sequence	Schaltfolge	Fréquence	Sequência de sinais	Signalfølge	500/s	10 000/s	
Response time	Ansprechzeit	Temps de réponse	Tempo de reação	Responsid	1 ms	30 µs	
Enclosure rating	Schutztart	Type de protection	Tipo de proteção	Tæthedgrad	IP 65	IP 65	
VDE protection class	VDE Schutzklasse	Classe de protection VDE	Classe de proteção VDE	VDE beskyttelsesklasse	III	III	
Circuit protection ¹⁾	Schutzschaltungen ¹⁾	Circuits de protection ¹⁾	Circuitos protetores ¹⁾	Beskyttelseskoblinger ¹⁾	B, C	B, C	
Ambient operating temperature	Betriebsumgebungstemperatur	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente de operação	Driftsomgivelses-temperatur	-20 ... + 60 °C	-20 ... + 60 °C	

¹⁾ B = Outputs protected against short circuits

C = Interference pulse suppression

¹⁾ B = Ausgänge kurzschlussfest

C = Störimpulsunterdrückung

¹⁾ B = Sorties protégées contre les courts-circuits

C = Suppression des impulsions parasites

¹⁾ B = Sai das protegidas contra curto circuito

C = Supressão de impulsos parasitas

¹⁾ B = Udgange kortslutningsresistent

C = Støjimpulsundertrykkelse

WF

	Invaco	Vorkafstand	Distancia de detección	叉形宽度	フォーク幅	-B4150	-B4210
Tensione di alimentazione U_V	Voedingsspanning U_V	Tension d'alimentation U_V	电源电压 U_V	投電電圧 U_V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	
Corrente di uscita max. I_{max}	Uitgangsstroom I_{max}	Courant de sortie I_{max}	输出电流 I_{max}	出力電流 I_{max}	100 mA	100 mA	
Sequenza signali	Signaletreeks	Secuencia de señales	信号流	開閉頻度	500/s	10 000/s	
Tempo di risposta	Aansprektaid	Tiempo de reacción	触发时间	応答時間	1 ms	30 µs	
Tipo di protezione (IEC 144)	Beveiligingswijze (IEC 144)	Tipo de protección (IEC 144)	保护种类 (IEC 144)	保護構造	IP 65	IP 65	
Classe di protezione VDE	VDE Beveiligingsklasse	Protección clase VDE	VDE 保 护 级 别	VDE 保護クラス	III	II	
Commutazioni di protezione ¹⁾	Beveiligingsschakelingen ¹⁾	Circuitos de protección ¹⁾	保护电路 ¹⁾	回路保護 ¹⁾	B, C	B, C	
Temperatura ambiente circostante	Bedrijfsomgevings-temperatur	Temperatura ambiente de servicio	工作环境·温度	使用周囲温度	-20 ... + 60 °C	-20 ... + 60 °C	

¹⁾ B = Uscite a prova di corto circuito

C = Soppressione impulsi di disturbo

¹⁾ B = Uitgangen beveiligd tegen kortsluiting

C = Storingimpuls-onderdrukking

¹⁾ B = Salidas resistentes al cortocircuito

C = Represión de impulso de interferencia

¹⁾ B = 输出端抗 过流 - 及 短路

C = 消除干 扰脉冲

DEUTSCH

Gabel-Lichtschranke
mit unsichtbarem Infrarotlicht
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gabel-Lichtschranke WF ist ein opto-elektronischer Sensor, der mit einer Sender- und Empfangseinheit arbeitet. Sie wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Objekten und Marken eingesetzt.

Inbetriebnahme

- 1 L: hellschaltend, bei Lichtempfang schaltet Ausgang (Q).
D: dunkelschaltend, bei Lichtunterbrechung schaltet Ausgang (Q).
- 2 Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben. Für Anschluss in **B** gilt: brn=braun, blu=blau, blk=schwarz, wht=weiß. Leitungen anschließen.
- 3 Sensor mit Befestigungsbohrungen an geeignete Halter montieren und grob ausrichten.

FRANÇAIS

Barrière lumineuse à fourche
avec rayons infrarouge
Instructions de Service

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

La barrière lumineuse à fourche WF est un capteur optoélectronique fonctionnant à l'aide d'une unité émettrice et réceptrice. On l'utilise pour la détection optique sans contact d'objets ou de repères.

Mise en service

- L: commutation claire, la sortie (Q) connecte à la réception de lumière.
D: commutation sombre, la sortie (Q) connecte lorsque le trajet lumineux est interrompu.
- Enfoncer la boîte à conducteurs sans aucune tension et la visser.
- Pour le raccordement dans **B** on a: bm=brun, blu=bleu, blk=noir, wht=blanc.
- Raccorder les conducteurs.

- Installer le capteur muni de trous de fixation sur des supports appropriés.

Appliquer la tension de service au capteur (voir inscription indiquant le modèle); le témoin de fonctionnement doit s'allumer.

Ajustement Réception de la lumière:

Régler le bouton rotatif en position Maxi.

Lorsque la réception est optimale, le témoin de réception (jaune) est allumé en permanence. Si ce n'est pas le cas, c'est que la lumière reçue est inexisteante ou insuffisante; nettoyer la WF.

Contrôle Détection d'objet:

Amener un objet sur la trajectoire du rayon lumineux: le témoin (rouge) doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, réduire la sensibilité au bouton tournant jusqu'à ce que le témoin s'allume. Lorsqu'on enlève l'objet, le témoin de réception (jaune) doit de nouveau s'allumer. Si ce n'est pas le cas, réduire la sensibilité jusqu'à ce que la valeur du seuil de commutation soit correcte.

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers

- de nettoyer les surfaces optiques,

- de contrôler les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise.

- Montar o sensor mediante os furos de fixação num suporte apropriado.
Ligar o sensor à tensão operacional (ver identificação do tipo); a luz operacional deve estar acesa.
Regulação recepção luz:
Botão giratório. Regular ao ponto máximo.

Ajustar o condutor da luz, até que o monitor monitor acenda em luz permanente.
Com a melhor recepção possível de luz, o display de recepção acende em luz permanente (amarela). Se a luz não acender, é sinal de que a recepção de luz é pouca ou insuficiente: limpar WF.

Controlo da captão do objecto:
Colocar o objecto no trajecto de incidência dos raios: a luz (vermelha) tem que acender. Se não acender, reduzir a sensibilidade no botão giratório, até a luz acender.
Depois de remover o objecto, a luz de recepção (amarela) volta a acender; se não for o caso, reduzir a sensibilidade, até ter regulado correctamente o ponto de ligação.

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção.
Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,

- a limpeza das superfícies óticas,
- e um controlo às conexões rosadas e uniões de conetores.

ITALIANO

Sensore a forcella
con luce infrarossa
ISTRUZIONI PER L'USO

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporco.
- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

Impiego conforme allo scopo

Il sensore a forcella WF è un sensore optoelettronico dotato di un'unità emittente e di un'unità ricevente. Viene utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di oggetti e demarcazioni.

Messa in esercizio

- L: commutazione a chiaro, con ricezione di luce commuta l'uscita (Q).
D: commutazione a scuro, con cessazione di luce commuta l'uscita (Q).
- Inserire scatola esente da tensione e avvitare stringendo. Per collegamento **B** osservare: bm=marrone, blu=blu, blk=nero, wht=bianco.

- Collegare i cavi.
Con i fori di fissaggio montare il sensore a un supporto adatto.

Allacciare sensore a tensione di esercizio (cf. stampigliatura); l'indicatore deve essere acceso.

Aggiustaggio ricezione luce:

Manopola in posizione Max.

Regolare il fotoconduttore/i fotoconduttori fino a quando l'indicatore di ricezione resta acceso permanentemente.

Quando la ricezione è ottimale l'indicatore di ricezione (giallo) è acceso con luce fissa. Se l'indicatore è spento, la ricezione è nulla o insufficiente: pulire il WF.

Verifica rilevamento oggetto:

Portare l'oggetto nel raggio di luce; l'indicatore (rosso) deve accendersi. Se non si accende, ridurre la sensibilità con la manopola finché si accende. Dopo la rimozione dell'oggetto deve riaccendersi l'indicatore di ricezione (giallo); se non si riaccende, ridurre la sensibilità con la manopola fino ad impostare il limite di commutazione corretto.

Manutenzione

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia

- di pulire regolarmente le superfici limite ottiche,
- di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a spina.

PORTEGUESES

Sensor de forquilha
com luz infra-vermelha
Instruções de operação

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Coneções, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo da umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Directiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

O sensor de forquilha WF é um sensor óptico-elétrónico, que trabalha com uma unidade emissora e receptora. É utilizado para captar opticamente objectos e marcas, à distância.

Comissionamento

- L: Ativado com luz, a saída (Q) está ativada quando recebe luz.
- Ativado quando escuro, a saída (Q) é ativada quando a luz está interrompida.

- Enfiar a caixa de cabos sem torções e aparafusá-la.

Para a ligação elétrica em **B** é: bm=marron, blu=azul, blk=preto, wht=branco.

Fazer a cablagem elétrica.

DANSK
Gaffelfotocelle
med infrarød lys
Driftsvejlening

Sikkerhedsforskrifter

- Driftsvejleningen skal gennemlæses før idrifttagning.
- Tilslutning, montage og indstilling må kun foretages af fragtigt personale.
- Apparatet skal beskyttes mod fugtighed og snuds ved idrifttagningen.
- Ingen sikkerhedskomponent iht. EU-maskindirektiv.

Beregnet anvendelse

Gaffelfotocellen WF er en opto-elektronisk sensor, der arbejder med en sende- og modtagenehed. Den anvendes til optisk, berøringsfri registrering af objekter og mærker.

Idrifttagning

- L: bliver lys, ved lysmodtagelse kobler udgang (Q).
D: bliver mørk, ved lysafbrydelse kobler udgang (Q).
2 Ledningsdåse monteres spændingsfri og skrues fast. For tilslutning i **B** gælder: bm=brun, blu=blå, blk=sort, wht=hvid. Ledninger tilslutter.
- Sensor med fastgørelseshuller monteres på egnede holdere. Føler forbinderes med driftsspænding (se typebetegnelse); driftslampe skal lyse. Justering lysmodtagelse: Drejeknap stilles på maks. Lysleder justeres, indtil modtagerevisning lyser permanent. Ved optimal lysmodtagelse lyser modtagereindikatoren (gul) permanent. Hvis den ikke lyser, modtages der intet eller for lidt lys: WF rengøres.

- Kontrol af objektregistering:

Placer objektet i strålegangen; indikatoren (rød) skal lyse. Hvis den ikke lyser, skal modtageligheden reduceres så længe, at den lyser. Når objektet fjernes, skal modtagereindikatoren (gul) lyse igen. Er det ikke tilfældet, reduceres modtageligheden så længe, at kobbingsgrænsen er indstillet korrekt.

Vedligeholdelse

SICK-fotoceller kræver ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler, at - de optiske grænseflader rengøres - forsruninger og stikforbindelser kontrolleres med regelmæssige mellemrum.

NEEDERLANDS

Vork-fotocel
met infraroodlicht
Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

- Lees voor de ingebruikneming de gebruiksaanwijzing.
- Aansluiting, montage en instelling alleen door vakbekwaam personeel uitvoeren.
- Apparaat voor ingebruikneming tegen vocht en verontreiniging beschermen.
- Geen veiligheidscategorie conform EU-machinerichtlijn.

Gebruik volgens bestemming

De vork-fotocel WF is een opto-elektronische sensor, die met een zend- en ontvangsteenheid werkt. De sensor wordt gebruikt voor het optisch, contactloos registreren van objecten en merken.

Ingebruikneming

- L: helderschakelen, bij lichtontvangst schakelt uitgang (Q).
D: donkerschakelen, bij lichtonderbreking schakelt uitgang (Q).

- Connector spanningsloos monteren en vastschroeven. Voor de aansluiting in **B** geldt: bm=bruin, blu=blauw, blk=zwart, wht=wit.

- Fotocel moet bevestigingsgaten aan een geschikte houder monteren.

Sensor onder spanning zetten (z. Typeplaatje); Aanduiding moet branden.

Uitrichten lichtontvanger:

Draaiknop op max. instellen. Lichtgeleider zolang uitrichten tot de ontvangststaanduiding permanent oplicht.

Bij een optimale lichtontvangst licht de aanduiding (geel) permanent op. Als de aanduiding niet oplicht wordt geen of te weinig licht ontvangen: WF reinigen.

Controle objectregisteratie:

Zet een object in de lichtsbundel; de aanduiding (rood) moet oplichten. Als de aanduiding niet oplicht moet de gevoeligheid m.b.v. de draaiknop zolang worden geduceerd tot de aanduiding oplicht. Na het verwijderen van het object moet de aanduiding (geel) opnieuw oplichten. Als dit niet het geval moet de gevoeligheid zolang worden geduceerd totdat de schakeldempel correct is ingesteld.

Onderhoud

SICK-fotocellen zijn onderhoudsvrij. Wij bevelen aan,

regelmatig

- de optische grensvlakken schoon te maken,
- schroef
- en langsverbindingen te controleren.

Poner el sensor en tensión de servicio (ver impresión tipográfica); debe encenderse la indicación de servicio.

Ajuste de recepción de luz:

Ajustar el botón giratorio al máx.

Ajustar el conductor de luz hasta que el indicador de recepción se mantenga permanentemente encendido.

Con una recepción óptima de luz se enciende permanentemente el indicador e recepción (amarillo). Si no se enciende, es que recibe muy poca o ninguna luz:

Limpie el WF.

Control de captación de objetos:

Colocar el objeto en el paso del haz; debe encenderse el indicador (rojo). Si no se enciende, reducir entonces la sensibilidad con el botón giratorio hasta que se encienda.

Al quitar el objeto debe encenderse de nuevo el indicador de recepción (amarillo); si no fuera así, reducir entonces la sensibilidad hasta que el umbral de conexión quede correctamente ajustado.

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK están libres de mantenimiento. Recomendamos a intervalos regulares

- limpiar las superficies ópticas limítrofes,
- controlar los prensaestopas y las conexiones de enchufe.

日本語

透過形光電スイッチ
赤外光源タイプ
取扱説明書

安全にご使用していただくために

▶この扱い説明書よく読んでからご使用下さい。

▶接続、取扱、組立、および設置に関しては、特に訓練を受けた専門の技術者の方のみが行って下さい。

▶定格電圧範囲を超えて使用しないで下さい。

▶誤接続をしたり、負荷を短絡させたりしないで下さい。

▶次の様な場所への設置は誤動作等の原因になる場合がありますのでご注意下さい。

一ほこり・水蒸気等の多い場所

一酸性ガスの発生する場所

一水・油・薬品等が直接飛散する場所

一振動・衝撃の激しい場所

一防腐防水についてのデータは操作時のものです

市販のスイッチングレギュレータをセンサの電源としてご使用の際は、フレームグランド端子を必ず接地して下さい。

▶センサの記録線を高圧線や動力線と同一配管しないで下さい。

▶電源投入時(約70ms)の過渡状態でのご使用は、避けで下さい。

▶安全規格には準拠しておりません。作業者の手、その他の身体の一部を常に係る用途には、ご使用にならないで下さい。

ご使用に際して

フォーク型光電スイッチ WF は光電センサであり、非接触にて光学的に