

Through-beam Photoelectric Sensor
with visible redlight
Operating Instructions

LASERKLASSE 1

EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007Maximum pulse power < 2,5 mW
Pulse length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nmComplies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Safety Specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

The WSE9L-3 through-beam photoelectric sensor is an optoelectronic sensor, that operates using a transmission unit (WS) and reception unit (WE). It is used for optical, non-contact detection of objects.

Starting Operation

- Fit the sender (WS) and receiver (WE) in suitable brackets. Suitable mounting brackets can be found in the SICK accessories range, for example.
- If using a plug version, connect the sensor to a cable socket without switching on the mains. If using a version with a connecting cable, connect the cables without switching on the power. The PIN/cable laying can be found in Diagram B (brn = brown, blu = blue, blk = black, wht = white). Then switch the operating voltage on.

Adjustment light reception:

Note maximum sensing distance.

Determine the receiver (WE) switch on/off point by means of horizontal and vertical adjustment of the sender (WS). Select the center point such that the red emitted light beam hits the receiver. If light receiving is optimum, the light receiver display (WE) lights up.

If the light receiver display does not light up or flashes, no light or too little light is being received. If this is the case, readjust the photoelectric sensor, clean it or check the application conditions.

Setting standard mode

Press teach-in pushbutton for > 2 seconds, until the yellow LED lights up again. Then release the teach-in pushbutton - sensitivity setting with performance reserve 4 is complete.

- PNP (Load → M): light path free, output (Q) HIGH
- NPN (Load → L+): light path free, output (Q) LOW
- Q inverted

Maintenance

SICK sensors do not require any maintenance. We recommend that you clean the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.

Modifications of devices may not be made.

SICK

8015317.ZYK5 1118 COMAT

WSE9L-3

Australia

Phone +61 (3) 9457 0600

Austria

Phone +43 (0) 2326 62288

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0) 2 466 55 66

Brazil

Phone +55 11 3215 4900

Canada

Phone +1 905.771.1444

Czech Republic

Phone +420 2 57 91 18 50

China

Phone +86 (2) 2274 7430

Denmark

Phone +45 45 82 64 00

Finland

Phone +358 9-25 15 800

France

Phone +33 1 64 62 35 00

Germany

Phone +49 (0) 2 11 53 01

Hong Kong

Phone +852 2153 6300

Hungary

Phone +36 1 371 2680

India

Phone +91-22-6119 8900

Israel

Phone +972-4-6881000

Italy

Phone +39 02 27 43 41

Japan

Phone +81 3 5309 2112

Malaysia

Phone +60 3-8080 7425

Mexico

Phone +52 (47) 748 9451

Netherlands


Phone +31 (0) 30 229 25 44

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-7918 Waldkirch


Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com

A




WSE9L-3xxxx




1




B

WSE9L-3P1xxx
WSE9L-3N1xxxWSE9L-3P22xx
WSE9L-3N22xxWSE9L-3P24xx
WSE9L-3N24xxWSE9L-3P3xxx
WSE9L-3N3xxx

WSE9L-3 (Empfänger/Receiver)



WSE9L-3 (Sender)




WSE9L


| Laser class | Laserklasse | Laser de classe | Classe de laser | -3Pxxx -3Nxxx |
|--|---|--|---|------------------------------|
| Operating range RW max. | Betriebsreichweite RW max. | Portée de travail RW max. | Alcance operacional RW max. | 0 ... 60 m |
| Light spot diameter/distance | Lichtfleckdurchmesser/Entfernung | Diamètre de la tache lumineuse/Distância | Diâmetro do ponto de luz/distância | < 1,0 mm/500 mm |
| Supply voltage U_V | Versorgungsspannung U_V | Tension d'alimentation U_V | Tensão de força U_V | 10 ... 30 V DC ¹⁾ |
| Output current I_{max} | Ausgangstrom I_{max} | Courant de sortie I_{max} | Corrente de saída I_{max} | ≤ 100 mA |
| Signal sequence min. | Signalfolge min. | Fréquence mini | Sequência min. de sinais | 1000/s |
| Response time | Ansprachzeit | Temps de réponse | Tempo de reação | ≤ 0,5 ms |
| Enclosure rating | Schutzart | Type de protection | Tipo de proteção | IP 66, IP 67, IP 69K |
| Protection class | Schutzklasse | Classe de protection | Classe de proteção | |
| Circuit protection | Schutzschaltungen ⁴⁾ | Circuits de protection | Circuitos protetores | A, B, C ²⁾ |
| Ambient operating temperature | Betriebsumgebungstemperatur | Température ambiante | Temperatura ambiente de operação | -10 ... +50 °C |
| Extended ambient operating temperature | Erweiterter Betriebsumgebungstemperatur | Température ambiante de service étendue | Temperatura ambiente operacional ampliada | -30 ... +55 °C ³⁾ |

¹⁾ Valeurs limites, protégé contre l'inversion de polarité.
²⁾ A = Raccordements U, protégés contre les inversions de polarité.
³⁾ A partir d'une température de 50 °C, une tension d'alimentation $V_{max} = 24$ V et un courant de sortie $I_{max} = 50$ mA sont autorisés.
⁴⁾ A = Valors límits, protegida contra la inversió de polaritat.
B = Entrades U, protegidas contra inversões de polaridade.
C = Supressión de impulsos parasites.
D = Protección contra la polaridad inversa.
E = Protección contra las inversions de polaridad.
F = Protección contra las inversions de polaridad.
G = Protección contra las inversions de polaridad.
H = Protección contra las inversions de polaridad.
I = Protección contra las inversions de polaridad.
J = Protección contra las inversions de polaridad.
K = Protección contra las inversions de polaridad.
L = Protección contra las inversions de polaridad.
M = Protección contra las inversions de polaridad.
N = Protección contra las inversions de polaridad.
O = Protección contra las inversions de polaridad.
P = Protección contra las inversions de polaridad.
Q = Protección contra las inversions de polaridad.
R = Protección contra las inversions de polaridad.
S = Protección contra las inversions de polaridad.
T = Protección contra las inversions de polaridad.
U = Protección contra las inversions de polaridad.
V = Protección contra las inversions de polaridad.
W = Protección contra las inversions de polaridad.
X = Protección contra las inversions de polaridad.
Y = Protección contra las inversions de polaridad.
Z = Protección contra las inversions de polaridad.

2



3



Einstellung Lichtempfang:

Maximale Reichweite beachten.

Ein-/Ausschaltpunkte des Empfängers (WE) durch horizontales und vertikales Schwenken des Senders (WS) ermitteln.

Mittelstellung so wählen, dass der rote Sendelichtstrahl auf dem Empfänger auft trifft. Bei optimalem Lichtempfang leuchtet die Lichtempfangsanzeige (WE).

Leuchtet die Lichtempfangsanzeige nicht oder blinkt sie, wird kein oder zu wenig Licht empfangen. Ist dies der Fall, Lichtschranke neu justieren, reinigen bzw. Einsatzbedingungen überprüfen.

Einstellung Standard-Modus

Teach-in-Taste > 2 s drücken, bis gelbe LED-Anzeige wieder aufleuchtet. Dann Teach-in-Taste loslassen, Einstellung der Empfänglichkeit mit Funktionsreserve 4 ist abgeschlossen.

- PNP (Last → M): Lichtweg frei, Ausgang (Q) HIGH
- NPN (Last → L+): Lichtweg frei, Ausgang (Q) LOW
- Q jeweils invertiert.

Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen,

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

FRANÇAIS

Barrière simple
avec lumière de rouge
Instructions de service

LASERKLASSE 1



Laser

1

EN/IEC 60825-1:2014

IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

La barrière lumineuse unidirectionnelle WSE9L-3 est un capteur optoelectronique fonctionnant au moyen d'un module émetteur (WS) et d'un module récepteur (WE). Elle s'utilise pour la saisie optique de choses sans aucun contact.

Mise en service

- 1** Monter l'émetteur (WS) et le récepteur (WE) sur des fixations appropriées. Chercher des équerres adaptées, par exemple dans la gamme d'accessoires de SICK.

Sur les versions enfichables, brancher le capteur hors tension sur un boîtier de connecteurs. Sur les versions avec câble de raccordement, raccorder les câbles, appareil hors tension. Le branchement des câbles/broches est disponible dans le schéma **B** (brn = brun, blu = bleu, blk = noir, wht = blanc). Puis mettre l'appareil sous tension.

Réglage de la réception lumineuse:

Tenir compte de la portée maximale. Calculer le point de commutation/de coupure du récepteur (WE) en faisant pivoter l'émetteur (WS) à l'horizontale/la verticale. Sélectionner la position médiane de sorte que le faisceau lumineux rouge touche le récepteur. En cas de réception optimale, le témoin de réception (WE) est allumé.

Si le témoin d'affichage de réception ne s'allume pas ou s'il clignote, c'est que peu ou pas de lumière est détectée. Si tel était le cas, procéder à un nouveau réglage de la barrière lumineuse, nettoyer la lentille ou contrôler les conditions d'utilisation.

Réglage en mode standard

Appuyer > 2 s sur la touche Teach-in jusqu'à ce que le témoin jaune se rallume. Relâcher la touche Teach-in, le réglage de la sensibilité avec la fonction de réserve 4 est maintenant terminé.

- 3** PNP (charge → M): portée du faisceau libre, sortie (Q) HIGH NPN (charge → L+): portée du faisceau libre, entrée (Q) LOW Q inversé à chaque position

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers,


- de nettoyer les surfaces optiques,
- de contrôler les assemblages vissés et les connections à fiche et à prise.

Il n'est pas permis d'effectuer des modifications sur les appareils.

PORTUGUÊS

Barreira de luz
com luz vermelha visível (do campo espectral visível)
Instruções de operação

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014

IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo da umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

A barreira de luz de uma via WSE9L-3 é um sensor optoelectrónico que trabalha com uma unidade emissora (WS) e uma unidade receptora (WE). Serve para a análise ótica, sem contacto, de objetos.

Comissionamento

- 1** Instale o emissor (WS) e o receptor (WE) em suportes adequados. Ângulos de fixação adequados podem ser encontrados p.ex. no programa de acessórios da SICK.

Para versões com conector, conecte o sensor com uma caixa de linha sem estar ligado à tensão. Para versões com cabo de conexão conecte os cabos sem tensão. A configuração dos pinos/cabos pode ser encontrada na ilustração **B** (brn = marrom, blu = azul, blk = preto, wht = branco). Em seguida, aplicar a tensão operacional.

2 Ajuste do alcance de detecção:

Observar o alcance de detecção máximo. Determinar os pontos de ligação/desligamento do receptor (WE), inclinando o emissor (WS) horizontal e verticalmente. Ajustar a posição central de modo que o raio vermelho da luz emitida incida sobre o receptor. O indicador de recepção de luz (WE) acende quando a recepção luminosa é a ideal.

Se o indicador de recepção luminosa não acender ou se piscar, pouca ou nenhuma luz está sendo captada. Se esse for o caso, reajustar, limpar e verificar as condições de operação da barreira de luz.

Modo de ajuste padrão:

Pressionar o botão de teach-in > 2 seg. até o indicador do LED amarelo reacender. Soltar o botão de teach-in; o ajuste de sensibilidade com a reserva de função 4 está finalizado.

- 3** PNP (carga → M): percurso de luz livre, saída (Q) HIGH NPN (carga → L+): percurso de luz livre, saída (Q) LOW Q respectivamente invertido

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,

- a limpeza das superfícies óticas,
- e um controle às conexões rosadas e uniões de conetores.

Não é permitido proceder a alterações nos equipamentos.

ITALIANO

Barriera luminosa a senso unico
con luce rossa visibile
Istruzioni per l'uso

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014

IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.
- No è elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a senso unico WSE9L-3 è un sensore optoelettronico dotato di un'unità di trasmissione (WS) e di un'unità di ricezione (WE). Viene impiegata per il rilevamento ottico a distanza di oggetti.

Messa in esercizio

- 1** Montare l'emettitore (WS) e il ricevitore (WE) su supporti idonei. Le informazioni relative agli angoli di inclinazione corretti sono reperibili ad es. nel catalogo accessori SICK.

Per le versioni a spina, collegare il sensore non ancora in tensione a una cassetta di conduzione. Per le versioni con cavo di collegamento, collegare i cavi non ancora in tensione. La disposizione dei contatti e dei cavi è reperibile nella figura **B** (brn = marrone, blu = blu, blk = nero, wht = bianco). Ora è possibile mettere in tensione l'apparecchio.

2 Impostazione della ricezione della luce:

Rispettare la distanza massima di ricezione.

Accertare il punto di attivazione/disattivazione del ricevitore (WE) muovendo orizzontale e in verticale l'emettitore (WS). Selezionare la posizione centrale in modo tale che il raggio di luce dell'emettitore raggiunga il ricevitore. In caso di ricezione ottimale, l'indicatore di ricezione della luce si accende (WE).

Se l'indicatore di ricezione non si accende o lampeggia, significa che la luce ricevuta è nulla o molto debole. In questo caso, regolare di nuovo la barriera fotoelettrica, pulirla e verificarne le condizioni di esercizio.

3 Impostazione modalità standard

Premere il pulsante Teach-in > 2 s, fino a che si illumina di nuovo l'indicatore LED giallo. Dopo di che rilasciare il pulsante Teach-in, l'impostazione della sensibilità con regolazione di funzione 4 è conclusa.

- 3** PNP (carico → M): percorso di luce libero, uscita (Q) HIGH NPN (carico → L+): percorso di luce libero, uscita (Q) LOW Q rispettivamente invertito

Manutenzione

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia


- di pulire regolarmente le superfici ottiche limite,
- e controllare regolarmente gli avitamenti e i collegamenti a spina.

Non è consentito apportare modifiche agli apparecchi.

ESPAÑOL

Barriera de luz unidireccional
con luz roja visible
Manual de Servicio

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014

IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Observaciones sobre seguridad

- Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en marcha.
- Conexión, montaje y ajuste solo por personal técnico.
- A la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.
- No es elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.

Empleo para usos debidos

La barriera fotoeléctrica unidireccional WSE9L-3 es un sensor optoelectrónico que trabaja con una unidad de transmisión (WS) y una unidad de recepción (WE). Se emplea para la detección óptica y sin contacto de objetos.

Puesta en marcha

- 1** Monte el emisor (WS) y el receptor (WE) en soportes adecuados. Hay disponibles ángulos de sujeción adecuados en el programa de accesorios de SICK.

Si las versiones con conector, conectar el sensor que no está en tensión a una caja de conexión. Para las versiones con cable de conexión, conectar los cables que no están en tensión. La disposición de los contactos y los cables es reperible en la figura **B** (brn = marrón, blu = azul, blk = negro, wht = blanco).

Después de conectar la tensión. En las versiones con cable de conexión, conectar los cables en tensión. En la figura **B** puede consultar la asignación de los cables y las patillas (brn = marrón, blu = azul, blk = negro, wht = blanco). Establezca la tensión de funcionamiento.

2 Ajuste de la recepción:

Observar la amplitud de exploración máxima. Determinar los puntos de conexión y desconexión del receptor (WE) moviendo el emisor (WS) en dirección horizontal y vertical.

Seleccione una posición intermedia, de manera que el haz de luz roja del emisor alcance al receptor. Si la recepción de luz es óptima, se ilumina el indicador de recepción (WE).

Si el indicador de recepción no se ilumina o parpadea, significa que no se recibe luz o que la cantidad recibida es insuficiente. En ese caso, vuelva a ajustar la barriera fotoeléctrica, limpiela y compruebe las condiciones de uso.

Ajuste modo estándar

Pulsar el botón de programación > 2 s, hasta que se vuelva a iluminar la indicación LED amarilla. Suelte el botón de programación; el ajuste de la sensibilidad con reserva de función 4 ha finalizado.

- 3** PNP (carga → M): trayectoria de la luz libre, salida (Q) HIGH NPN (carga → L+): trayectoria de la luz libre, salida (Q) LOW Q invertida respectivamente

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK están libres de mantenimiento. Recomendamos a intervalos regulares,


- limpiar las superficies ópticas límitrofes,
- limpiar las prensastopas y las conexiones de enchufe.

No deben realizarse cambios en los aparatos.

CHINESE

带可见红外光的
直光束光电开关
操作规程

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014

IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

安全使用说明

- 使用前阅读操作规程。
- 只允许专业人员进行接线,安装及调整。
- 使用时应防潮湿防污染。
- 按照EU-机器规程无保护元件。

参数使用

WSE9L-3放射式光电器是一种光电传感器，它有一个发射单元(WS)和一个受光单元(WE)。用于对物体进行非接触式光学检测。

投入使用

- 1** 将发射器(WS)和接收器(WE)安装在合适的支架上。合适的固定角板请参见SICK 配件产品系列。

如果是插接版本，则将传感器与导线插孔连接（确保无应力）。如果是带连接导线的版本，则连接导线（确保无应力）。布置PIN/布线时请参照图 **B** (brn = 棕色、blu = 蓝色、blk = 黑色、wht = 白色)

然后接通工作电压。

扫描范围