

English

Through-beam photoelectric sensor
Operating instructions

Safety notes

- Read the operating instructions before commissioning.
- Connection, mounting, and setting may only be performed by trained specialists.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
- UL: Only for use in applications in accordance with NFPA 79. These devices shall be protected by a 1A fuse suitable for UL Adapters listed by UL if connection cables are available. Enclosure type I.
- When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
- These operating instructions contain information required during the life cycle of the sensor.

Correct use

The WS / WE18-3 is an opto-electronic through-beam photoelectric sensor (referred to as "sensor" in the following) for the optical, non-contact detection of objects, animals, and persons. A sender (WS) and a receiver (WE) are required for operation. If the product is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

Commissioning

1 Observe the application conditions. Adjust the distance between the sender and the receiver according to the corresponding diagram [H] (x = sensing range, y = operating reserve).

If several through-beam photoelectric sensors which are installed next to one another are to be used, we recommend swapping the sender/receiver arrangement at every second through-beam photoelectric sensor and ensuring that there is sufficient distance between the through-beam photoelectric sensors. By doing this, mutual interference can be prevented (cf. F).

2 Mount sensors (sender and receiver) using suitable mounting brackets (see the SICK range of accessories). Align the sender and receiver with each other.

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of 1.3 Nm.

3 The sensors must be connected in a voltage-free state ($U_s = 0$ V). The information in the graphics [B] must be observed, depending on the connection:

- Male connector connection: pin assignment
- Cable: core color

Only apply voltage / switch on the power supply ($U_p > 0$ V) once all electrical connections have been established. The green LED indicator lights up on the sensor.

Explanations of the connection diagram (graphic B):

- Switching outputs Q and \bar{Q} (according to graphic B): WS / WE18-3P / K / V (PNP: load $> L_1$)
- WS / WE18-3P (NPN: load $> L_1$)
- TI / Test = test input (see Additional functions)
- WS / WE18-3Xx / -3X6x: Align the sender with the receiver. Select the position so that the red emitted light beam hits the receiver. Tip: Use white paper or a reflector as an alignment aid. The sender must have a clear view of the receiver, with no object in the path of the beam (see E).
- You must ensure that the optical openings (front screen) of the sensors are completely clear.
- WS / WE18-3Xx: Align the sender with the receiver. Select the position so that the infrared light (not visible) hits the receiver. The correct alignment can be detected via the LED indicator. Please refer to Graphics C and F to ensure this. The sender must have a clear view of the receiver, and no object may be in the optical path. You must ensure that the optical openings (front screen) of the sensors are completely clear.
- 5 Sensor with potentiometer:

The sensitivity is adjusted with the potentiometer (type: 360°). Clockwise rotation: operating reserve increased; counterclockwise rotation: operating reserve reduced. We recommend setting the potentiometer to "Maximal."

The sensor is adjusted and ready for operation. Refer to Graphics C and G to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with graphic C, check application conditions. See section Fault diagnosis.

Additional functions

Test input: The WS / WE18-3 sensor features a test input ("TI" or "Test" on the connection diagram [B]), which can be used to check whether the sensor is functioning correctly. If female cable connectors with LED indicators are used, you must ensure that the TI is assigned accordingly.

There must be no object between the sender and receiver; activate the test input (see the connection diagram [B], TI or V). The send LED is shut down or the detection of an object is simulated. Refer to Graphics C and G to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with Graphic C, check application conditions. See section Fault diagnosis.

Devices with special features

WS / WE18-3P430S03: sensing range: max. 60 m

Fault diagnosis

Table indicates which measures are to be taken if the sensor stops working.

Disassembly and disposal

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle the constituent materials (particularly precious metals).

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- Check the external lens surfaces.
- Check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical data are not written guarantees.

English

Through-beam photoelectric sensor
Operating instructions

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- UL: Nur zur Verwendung in Anwendungen in accordance with NFPA 79. Diese Geräte müssen mit einer für 30V DC geeigneten 1A-Sicherung abgesichert werden. Von UL gelistete Adapter mit Anschlusskabeln sind verfügbar.
- Erhältlich ist ein Adapter für UL.
- Werden bei der Inbetriebnahme vor Feuchtigkeit und Verunreinigung schützen.
- Das Betriebsanleitungs enthält Informationen, die während des Lebenszyklus des Sensors notwendig sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WS / WE18-3 ist eine optoelektronische Einweg-Lichtschranke (im Folgenden Sensor genannt) und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Sender (WS) und ein Empfänger (WE) erforderlich. Bei jeder anderen Verwendung und bei Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber der SICK AG.

Inbetriebnahme

1 Einzelbedingungen beachten: Distanz zwischen Sender und Empfänger mit dem angehefteten Diagramm (vgl. H) abgleichen (x = Schaltabstand, y = Funktionsreserve).

Beim Einsatz von mehreren Einweg-Lichtschranken, die nebeneinander installiert werden, empfehlen wir, bei jeder zweiten Einweg-Lichtschranke die Anordnung von Sender und Empfänger zu tauschen, um einen ausreichenden Abstand zwischen den Einweg-Lichtschranken einzuhalten. Damit können gegenseitige Beeinflussungen vermieden werden (vgl. F).

2 Sensoren (Sender und Empfänger) an geeignete Befestigungswinkel montieren (siehe SICK-Zubehör-Programm). Sender und Empfänger zueinander ausrichten.

Maximal zulässiges Anzugsdrehmoment des Sensors von 1.3 Nm beachten.

3 Anchluss der Sensoren muss spannungsfrei ($U_s = 0$ V) erfolgen. Je nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken [vgl. B] zu beachten:

- Steckerschluss: Pinbelegung
- Leitung: Adfärbe

Erst nach Anchluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungsversorgung ($U_p > 0$ V) anlegen bzw. einschalten. Am Sensor leuchtet die grüne Anzeige-LED.

Erläuterungen zum Anschlusschema (Grafik B):

- Schaltausgänge Q bzw. \bar{Q} (gemäß Grafik B): WS / WE18-3P / K / V (PNP: Last $> L_1$)
- WS / WE18-3N (NPN: Last $> L_1$)
- TI / Test = Testeingang (siehe Zusatzfunktionen)
- WS / WE18-3Xx / -3X6x: Sender auf Empfänger ausrichten. Positionierung so wählen, dass der rote Sendestrahl auf den Empfänger auft trifft. Weißes Papier oder Reflektor als Ausrichthilfe verwenden. Der Sender muss freie Sicht auf den Empfänger haben, es darf sich kein Objekt im Strahlengang befinden (vgl. E). Es ist darauf zu achten, dass die optischen Öffnungen (Frontscheiben) der Sensoren vollständig frei sind.
- WS / WE18-3Xx: Sender auf Empfänger ausrichten. Positionierung so wählen, dass das Infrarotlicht (nicht sichtbar) auf den Empfänger auft trifft. Die korrekte Ausrichtung kann nur über die Anzeige-LEDs erkannt werden. Siehe dazu Grafiken C und E. Der Sender muss freie Sicht auf den Empfänger haben, es darf sich kein Objekt im Strahlengang befinden. Es ist darauf zu achten, dass die optischen Öffnungen (Frontscheiben) der Sensoren vollständig frei sind.
- WS / WE18-3Xx: Sender auf Empfänger ausrichten. Positionierung so wählen, dass der Infrarotstrahl (nicht sichtbar) auf den Empfänger auft trifft. Der Sender muss freie Sicht auf den Empfänger haben, es darf sich kein Objekt im Strahlengang befinden. Zur Überprüfung der Funktion Grafik C und G heranziehen. Verhält sich der Schaltausgang nicht gemäß Grafik C, Einsatzbedingungen prüfen. Siehe Abschnitt Fehlerdiagnose.

4 Sensor mit Potentiometer:

Mit dem Potentiometer (Art: 360°) wird die Empfindlichkeit eingestellt. Drehung nach rechts: Erhöhung der Funktionsreserve, Drehung nach links: Verringerung der Funktionsreserve. Wir empfehlen, das Potentiometer auf "Maximal" zu stellen.

Sensor ist eingestellt und betriebsbereit. Zur Überprüfung der Funktion Grafik C und G heranziehen. Verhält sich der Schaltausgang nicht gemäß Grafik C, Einsatzbedingungen prüfen. Siehe Abschnitt Fehlerdiagnose.

5 Zusatzfunktionen

Testeingang: Der Sensor WS / WE18-3 über einen Testeingang ("TE" oder "Test" im Anschlussschema [B]), mit dem die ordnungsgemäße Funktion des Sensors überprüft werden kann: Bei Verwendung von Leitungsdosen mit LED-Anzeigen ist darauf zu achten, dass der TE entsprechend belegt ist. Es darf sich kein Objekt zwischen Sender und Empfänger befinden. Testeingang aktivieren (siehe Anschlusschema [B], TE nach 0 V). Sende-LED wird abgeschaltet bzw. es wird simuliert, dass ein Objekt erkannt wird. Zur Überprüfung der Funktion Grafik C und G heranziehen. Verhält sich der Schaltausgang nicht gemäß Grafik C, Einsatzbedingungen prüfen. Siehe Abschnitt Fehlerdiagnose.

Geräte mit besonderen Merkmalen

WS / WE18-3P430S03: Schaltabstand max. 60 m

Fehlerdiagnose

Tabelle 1 zeigt, welche Maßnahmen durchzuführen sind, wenn die Funktion des Sensors nicht mehr gegeben ist.

Demontage und Entsorgung

Die Entsorgung des Sensors hat gemäß den länder spezifisch anwendbaren Vorschriften zu erfolgen. Für die enthaltenen Wertstoffe (insbesondere Edelmetalle) ist im Rahmen der Entsorgung eine Verwertung anzustreben.

Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen
- Verschraubungen und Steckerverbindungen zu überprüfen

Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Deutsch

Einweg-Lichtschranke
Betriebsanleitung

A

1 Center of optical axis
2 Mounting hole Ø 4.1 mm
3 LED indicator yellow: status of received light beam
4 LED indicator green: power on
5 Potentiometer

B

WS / WE18-3X1xx / -3X2xx

①	brn	+ (L+)	blu	- (M)	blk	Test
②	wht	+ (L+)	blu	- (M)	blk	Q
①	brn	+ (L+)	blu	- (M)	blk	not connected
②	wht	+ (L+)	blu	- (M)	blk	not connected
①	brn	+ (L+)	blu	- (M)	blk	not connected
②	wht	+ (L+)	blu	- (M)	blk	not connected

-3X6xx

①	brn	+ (L+)	1	2	3	4	5	6	Test
②	wht	+ (L+)	1	2	3	4	5	6	Q (PNP)
①	brn	+ (L+)	1	2	3	4	5	6	Q (NPN)
②	wht	+ (L+)	1	2	3	4	5	6	D
①	brn	+ (L+)	1	2	3	4	5	6	Q (NPN)
②	wht	+ (L+)	1	2	3	4	5	6	D

C

D

E

F

G

H

I

Anzeige-LED / Fehlerbild / LED indicator / fault pattern

Ursache / Cause

Maßnahme / Measures

J

WS / WE18-3X3x / -3X6x

0 ... 15 m	0 ... 15 m	0 ... 15 m
0 ... 20 m	0 ... 20 m	0 ... 20 m
0 ... 30 m	0 ... 30 m	0 ... 30 m
0 ... 40 m	0 ... 40 m	0 ... 40 m
0 ... 50 m	0 ... 50 m	0 ... 50 m
0 ... 60 m	0 ... 60 m	0 ... 60 m

WS / WE18-3X1xx / -3X2xx

0 ... 15 m	0 ... 15 m	0 ... 15 m
0 ... 20 m	0 ... 20 m	0 ... 20 m
0 ... 30 m	0 ... 30 m	0 ... 30 m
0 ... 40 m	0 ... 40 m	0 ... 40 m
0 ... 50 m	0 ... 50 m	0 ... 50 m
0 ... 60 m	0 ... 60 m	0 ... 60 m

WS / WE18-3X1xx / -3X2xx

0 ... 15 m	0 ... 15 m	0 ... 15 m
0 ... 20 m	0 ... 20 m	0 ... 20 m
0 ... 30 m	0 ... 30 m	0 ... 30 m
0 ... 40 m	0 ... 40 m	0 ... 40 m
0 ... 50 m	0 ... 50 m	0 ... 50 m
0 ... 60 m	0 ... 60 m	0 ... 60 m

French	Português	Italiano	Español	中文	Japanese	Russian
barrière émetteur-récepteur Notice d'instruction	barreira de luz unidirecional Manual de instruções	Relè fotoelettrico unidirezionale Istruzioni per l'uso	Barrera fotoeléctrica unidireccional Instrucciones de uso	单向光柵 操作说明	透過形光電センサ 取扱説明書	Одноканальный фотомеханический барьер Руководство по эксплуатации
Consignes de sécurité		Notas de segurança		安全须知		Указания по безопасности
• Lire la notice d'instruction avant la mise en service. • Confier le raccordement, le montage et le réglage uniquement à un personnel spécialisé. • Si ne s'agit pas d'un composant de sécurité au sens de la directive machines CE. • UL: Solo su utilizar en aplicaciones a sensi de NFPa 79. Estos dispositivos deben ser protegidos con fusible de 1 A adecuado para 30 Vdc. Son disponibl adaptadores listados por UL con cable de collegamento. Enclosure type 1. • Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra impurezas e umidade. • Este manual de instruções contém informações necessárias para toda a vida útil do sensor.		• Prima della messa in funzionamento leggere le istruzioni per l'uso. • Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale tecnico specializzato. • Nessun componente di sicurezza non se encontram em conformidade com a Directiva Europeia de Máquinas. • UL: Solo per l'utilizzo in applicazioni ai sensi di NFPa 79. Questi dispositivos devono essere protetti con fusibile di 1 A adeguato per 30 Vdc. Sono disponibili adattatori elencati da UL con cavo di collegamento. Enclosure type 1. • Durante il funzionamento proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla sporcizia. • Queste istruzioni per l'uso contengono le informazioni che sono necessarie durante tutto il ciclo di vita del sensore fotoelettrico. detec4 core	• Lea las instrucciones de uso antes de efectuar la puesta en servicio. • Alcanciamiento, montaje y el ajuste deben ser ejecutados solamente por personal técnico especializado. • Los componentes de seguridad no se encuentran en conformidad con la Directiva Europea de Máquinas. • UL: Solo para su utilización en aplicaciones según la NFPa 79. Estos dispositivos deben ser protegidos con fusible de 1 A adecuado para 30 Vdc. Son disponibl adaptadores listados por UL con cable de collegamento. Enclosure type 1. • Alta messa in funzionamento proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla sporcizia. • Queste istruzioni per l'uso contengono le informazioni che sono necessarie durante tutto il ciclo di vita del sensor fotoelettrico. detec4 core	• 請在使用前仔细阅读操作说明。 • 只允許由專業人員進行接線、安裝和設置。 • 本設備非歐盟機械指令中定義的安全部件。 • UL規範適用於符合NFPa 79的應用。該設備應由一個適用於30V DC的UL認證保險絲進行保護。可用UL所列出的帶有連接線的連接器。Enclosure type 1。 • 在設備運行期間，應保持設備不受潮和污垢。 • 本操作說明包含了傳感器壽命週期中必需的各項信息。	• 請在使用前仔细阅读操作说明。 • 只允許由專業人員進行接線、安裝和設置。 • 本設備非歐盟機械指令中定義的安全部件。 • UL規範適用於符合NFPa 79的應用。該設備應由一個適用於30V DC的UL認證保險絲進行保護。可用UL所列出的帶有連接線的連接器。Enclosure type 1。 • 在設備運行期間，應保持設備不受潮和污垢。 • 本操作說明包含了傳感器壽命週期中必需的各項信息。	• Перед вводом в эксплуатацию изучите руководство по эксплуатации. • Подключение, монтаж и установку поручать только специалистам. • Установка не соответствует нормативным требованиям директивы о машинах. • UL: Только для использования в областях применения согласно NFPa 79. Эти устройства должны быть защищены предохранителем на 30 В постоянного тока. Доступны адаптеры с маркировкой UL и кабелем для соединения. Enclosure type 1. • При вводе в эксплуатацию защищать устройство от попадания грязи и влаги. • В данном руководстве содержатся сведения, необходимые для эксплуатации в течение всего жизненного цикла датчика.
Utilisation conforme		Uso conforme alle prescrizioni		正しこいご使用方法		Использование по назначению
WS / WE18-3 est une barrière émetteur-récepteur optoélectronique (appelée capteur dans ce document) qui permet la détection optique sans contact d'objets, d'animaux et de personnes. Un émetteur (WS) et un récepteur (WE) sont nécessaires pour son fonctionnement. Une autre utilisation ou modification du produit annule la garantie de SICK AG.		La WS / WE18-3 è una barriera emisore-ricevitore optoelettronica (doravant denominata "sensore") che permet la deteczione ottica senza contatto di oggetti, animali e persone. Per il funzionamento sono necessari un emettitore (WS) e un ricevitore (WE). Se viene utilizzata diversamente e in modo di modifica sul prodotto, decadre qualsiasi diritto alla garanzia nei confronti di SICK AG.	WS / WE18-3 é uma barreira emissor-receptor optoelectrónico (denominada "sensor") que permite a detecção óptica sem contacto de objectos, animais e pessoas. Para o funcionamento são necessários um emissor (WS) e um receptor (WE). Qualquer uso diferente ou alteração do produto provocam a perda da garantia da parte de SICK AG.	WS / WE18-3 是一种光电开关（下文简称“传感器”），用于物体、动物或人的非接触式光学检测。要配有一个发射器(WS)和一个接收器(WE)才可使用。如果滥用本产品或擅自更改产品，则SICK AG公司所作之质保承诺将均失效。	La WS / WE18-3 es una barrera emisor-receptor optoelectrónico (en lo sucesivo llamada sensor) empleada para la deteccción óptica y sin contacto de objetos, animales y personas. Para que funcione se precisa un transmisor (WS) y un receptor (WE). Cualquier uso diferente al previsto o modificación en el producto invalidará la garantía por parte de SICK AG.	WS / WE18-3 имеет оптоэлектронный однолучевым световым барьером (в дальнейшем называемый "сенсор") и используется для оптической бесконтактной регистрации объектов, животных и людей. Для эксплуатации необходимо применение передатчика (WS) и приемника (WE). При ином использовании или при внесении изменений в изделие подача любых гарантийных претензий от SICK AG исключена.
Mise en service		Coclação em funcionamento		正しくお使いください		Ввод в эксплуатацию
1 Respecter les conditions d'utilisation : comparer la distance entre l'émetteur et le récepteur avec le diagramme correspondant [voir H] (x = portée, y = réserve de fonctionnement). Si plusieurs barrières émetteur-récepteur sont installées aux côtés des autres, nous recommandons d'intervenir la place de l'émetteur et du récepteur une fois sur deux ou de laisser suffisamment d'espace entre les barrières émetteur-récepteur. Ceci permet d'éviter les interférences multiples [voir F].		1 Respetar las condiciones d'impiego: comparar la distancia entre el emisor y el receptor con el respectivo diagrama [cp. H] (x = distancia de comunicación, y = reserva de funcionamiento) [cf. H]. Si se emplean varias barreras fotoeléctricas unidireccionales instaladas uno a lado del otro, se consiglia di scambiare la disposición de emisores y receptores de cada una de las barreras para evitar interferencias recíprocas (fig. F).	1 使用条件に従事して下さい：発射器と受信器の間隔を対応する図[H]を参照して、距離(x=通信距離、y=機能余裕)を比較して下さい。他の複数の発射受信バリアーが並んで設置された場合は、2回に1度の間隔で位置を交換して下さい。これにより複数の干渉を防ぐ事ができます。[図F]を参照して下さい。	1 使用条件に従事して下さい：発射器と受信器の間隔を対応する図[H]を参照して下さい。他の複数の発射受信バリアーが並んで設置された場合は、2回に1度の間隔で位置を交換して下さい。これにより複数の干渉を防ぐ事ができます。[図F]を参照して下さい。	1 遵守するべき使用条件：発射器と受信器の間隔を対応する図[H]を参照して下さい。他の複数の発射受信バリアーが並んで設置された場合は、2回に1度の間隔で位置を交換して下さい。これにより複数の干渉を防ぐ事ができます。[図F]を参照して下さい。	1 Указания по безопасности: скорректировать расстояние между передатчиком и приемником в соответствии с соответствующим изображением [H] (x = расстояние до объекта, y = запас по времени). Если установлено несколько однолучевых фотомеханических барьеров, расположенных рядом друг с другом, рекомендуется поменять местами передатчик и приемник каждого второго однолучевого фотомеханического барьера, таким образом можно избежать взаимного возействия [см. рисунок F].
2 Monter les capteurs (émetteur et récepteur) sur des équerres de fixation adaptées (voir liste de accessoires de SICK). Aligner l'émetteur sur le récepteur. Respecter le couple de serrage maximum autorisé du capteur de 1.3 Nm.		2 Montar los sensores (emisor y receptor) en cantoneras de fijación adecuadas (ver lista de accesorios de SICK). Alinear el emisor con el receptor. Respetar el momento torcente máximo consentido del sensor de 1.3 Nm.	2 モーテルの接続: フィクスチャ用の金具に取り付けます。発射器と受信器を正しく組み立てます。[図B]を参照して下さい。	2 モーテルの接続: フィクスチャ用の金具に取り付けます。発射器と受信器を正しく組み立てます。[図B]を参照して下さい。	2 モーテルの接続: フィクスチャ用の金具に取り付けます。発射器と受信器を正しく組み立てます。[図B]を参照して下さい。	2 Установка: фиксирующие клеммы для крепления к блоку питания и кабелю для подключения к приемнику. Согласно изображению [B] крепление к фиксирующим клеммам.
3 Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension ($U_g > 0$). Voir le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas [B]: • Raccordement du connecteur: affectation des broches • Cabo: corrente dei fili		3 Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione ($U_g > 0$). Conforme al tipo di contesto, devono essere osservate le informazioni nei grafici [cp. B]: • Conector: Pin-out • Cabo: Corrente dei fili	3 モーテルの接続: 電源供給がない状態で接続する必要があります。[図B]を参照して下さい。	3 モーテルの接続: 電源供給がない状態で接続する必要があります。[図B]を参照して下さい。	3 Установка: подключение к блоку питания при отключенном питании ($U_g > 0$). Согласно изображению [B] должны быть соблюдены следующие параметры: • Соединение разъема: назначение контактов • Кабель: ток проводов	3 Установка: подключение к блоку питания при отключенном питании ($U_g > 0$). Согласно изображению [B] должны быть соблюдены следующие параметры: • Соединение разъема: назначение контактов • Кабель: ток проводов
Après avoir terminé tous les raccordements électriques, enclencher l'alimentation électrique ($U_g > 0$). La DEL verte s'allume sur le capteur. Explanations relatives au schéma de raccordement (schéma B): Sorties de commutation Q ou \bar{Q} (voir le schéma B): WS / WE18-3P / K / V(PNP: charge -> M) WS / WE18-3N (PNP: charge -> L+)		3 Explicaciones relativas al esquema de conexión (figura B): Salidas de comutación Q o \bar{Q} (conforme al gráfico B): WS / WE18-3P / K / V (PNP: carga -> M) WS / WE18-3N (PNP: carga -> L+)	3 電源を接続すると、LEDが点灯します。接続図の説明 (図B) を参照して下さい。	3 電源を接続すると、LEDが点灯します。接続図の説明 (図B) を参照して下さい。	3 Установка: подключение к блоку питания при отключенном питании ($U_g > 0$). Согласно изображению [B] должны быть соблюдены следующие параметры: • Соединение разъема: назначение контактов • Кабель: ток проводов	3 Установка: подключение к блоку питания при отключенном питании ($U_g > 0$). Согласно изображению [B] должны быть соблюдены следующие параметры: • Соединение разъема: назначение контактов • Кабель: ток проводов
4 Le test de toutes les fonctions supplémentaires (voir les fonctions supplémentaires)		4 3. 指示灯の接続: LEDを受光器に接続する。赤色の光を受光器に投射する。受光器は赤色の光を反射する。受光器とLEDとの間の距離を正確に保つ。[図C]を参照して下さい。	4 3. LEDの接続: LEDを受光器に接続する。受光器は赤色の光を反射する。受光器とLEDとの間の距離を正確に保つ。[図C]を参照して下さい。	4 3. LEDの接続: LEDを受光器に接続する。受光器は赤色の光を反射する。受光器とLEDとの間の距離を正確に保つ。[図C]を参照して下さい。	4 Установка: подключение к приемнику. Согласно изображению [C] должны быть соблюдены следующие параметры: • Соединение разъема: назначение контактов • Кабель: ток проводов	4 Установка: подключение к приемнику. Согласно изображению [C] должны быть соблюдены следующие параметры: • Соединение разъема: назначение контактов • Кабель: ток проводов
5 Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension ($U_g > 0$). Voir le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas [B]: • Raccordement du connecteur: affectation des broches • Cabo: corrente dos fios		4. 4. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 527. 528. 529. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 537. 538. 539. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 547. 548. 549. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 567. 568. 569. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 57				