

## Преобразователь давления

## СЕРИЯ TPS30

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тип с кабелем DIN43650-A Тип разъемом DT04-3P Тип разъемом M12 Датчик с головкой

Благодарим за выбор продукции Autonics.

Перед использованием прочтите следующие требования обеспечения безопасности.

## ■ Требования обеспечения безопасности

- ✗ В целях безопасной и надежной эксплуатации изделия и во избежание опасных ситуаций следует соблюдать требования обеспечения безопасности.
- ✗ Требования безопасности разбиты на категории следующим образом.
- ⚠ Опасно! Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам или смерти.
- ⚠ Внимание! Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению изделия.
- ✗ Символы, используемые в руководстве по эксплуатации и инструкции представляют собой следующее
- ⚠ Символ предупреждает об осторожности из-за особых обстоятельств, при которых может возникнуть опасность.

## ⚠ Внимание


1. Должно быть установлено бесперебойное устройство при работе с механизмами, использование которых несет риски получения травм или существенные финансовые потери. (например, управление ядерными установками, медицинское оборудование, транспортные средства, железная дорога, самолет, прибор для контроля горения, средства защиты, устройства для предотвращения преступлений/бездействий и т. д.)
2. Несоблюдение данных указаний может привести к травмам, пожарам или экономическому ущербу.
3. Не используйте устройство под воздействием огня и взрывоопасных газов, повышенной влажности, прямых солнечных лучей, тепломизуления, вибрации и усиленных нагрузок.
4. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию устройства. В случае необходимости свяжитесь с нами.
5. Укажите необходимый диапазон давлений и он будет использоваться в качестве стандартного диапазона давлений пользователя. (выберите "Z" в ©Диапазоне давлений)

## ⚠ Осторожно

1. Не используйте устройство за пределами показателей номинального давления.
2. Используйте устройство с учетом указанных технических характеристик.
3. Закройте кабель с области соединения проводов.
4. Оберегайте устройство от попадания внутрь пыли и остатков проводов.
5. Перед подсоединением проводов проверьте полярность измерительных зажимов.
6. При использовании моющих средств, вызывающих коррозию устройства, свяжитесь с нами.
7. Для очистки устройства не используйте моющие средства на водной или масляной основе. Для очистки устройства используйте сухую ткань.
8. Для защиты IP67 соединитель должен быть обеспечен кабелем более 07мм.

## ■ Соединения

Выход по напряжению (1-5 В постоянного тока) Выход по току (пост. ток 20 мА)



## ■ Поиск и устранение неисправностей

Ошибка	Поиск и устранение неисправностей
Нет сигнала на выходе	Проверьте источник питания. Проверьте полярность (+, -) при подключении проводов. Проверьте соединение.
Чересчурное колебание сигнала на выходе.	Проверьте источник питания. Проверьте нагнетающее давление. Проверьте линию давления.
Выход сигнала за пределы нулевой точки.	Проверьте источник питания. Убедитесь, что сопротивление для входа устройства с датчиком по току составляет более 700 Ом (при подаче 24 Вольт пост.тока) Проверьте точку измерения и расстояние передачи. Убедитесь, что сопротивление линии ниже 7000 Ом.

Представленные выше технические характеристики могут изменяться. Кроме того, продажа некоторых моделей может быть прекращена без уведомления.

## ■ Информация для заказа

TPS30	-	G	2	9	V	G8	-	00	(от 0 до 0.5 МПа)
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
① Наименование	TPS30	Датчик давления							
② Измерение давления	G	Манометрическое давление. Манометрическое давление в герметичном исполнении							
③ Кабель	A	Абсолютное давление							
1	1	Датчик с головкой							
2	2	типа соединителя DIN43650-A							
3	3	типа соединителя M12							
4	4	типа соединителя DT04-3P							
5	5	Кабельный вывод							
6	6	Манометрическое давление	Абсолютное давление						
7	7	от 0 до 0.1 МПа	от 0 до 0.1 МПа						
8	8	от 0 до 0.2 МПа	от 0 до 0.2 МПа						
9	9	от 0 до 0.7 МПа	от 0 до 0.7 МПа						
10	10	от 0 до 1 МПа	от 0 до 1 МПа						
11	11	от 0 до 2 МПа	от 0 до 2 МПа						
12	12	от 0 до 3.5 МПа	—						
13	13	от 0 до 5 МПа	—						
14	14	от 0 до 10 МПа	—						
15	15	от 0 до 20 МПа	—						
16	16	от 0 до 40 МПа	—						
17	17	от 0 до 50 МПа	—						
18	18	от 0 до 60 МПа	—						
19	19	Манометрическое давление в закупоренном корпусе							
20	20	от -0.1 до 0 МПа							
21	21	от -0.1 до 0.1 МПа							
22	22	от -0.1 до 0.7 МПа							
23	23	от -0.1 до 1 МПа							
24	24	от -0.1 до 2 МПа							
25	25	Прочее							
26	26	Выход по напряжению	1-5 В в постоянного тока (с учетом пульсаций 10 % (размах) макс.)						
27	27	Питание	Выход по напряжению: 8-36 В в постоянного тока (с учетом пульсаций 10 % (размах) макс.)						
28	28	Потребляемый ток	Выход по току: макс. 20 мА						
29	29	Время отклика	макс. 1 мс						
30	30	Системы защиты	Защита от обратной полярности						
31	31	Тип выхода	Выход по напряжению: 1-5 В в постоянного тока						
32	32	Температура компенсации	от -10 до 80°C						
33	33	Точность	Макс. ±0,5 % п.ш. (в том числе налипчивость, гистерезис, воспроизводимость)						
34	34	Налипчивость	Макс. ±0,2 % п.ш. Макс. ±0,2 % п.ш. S.						
35	35	Гистерезис	Макс. ±0,2 % п.ш.						
36	36	Температурное смещение нуля	Макс. ±0,1%п.ш./10°C (стандарт), Макс. ±0,25%п.ш./10°C (Макс.)						
37	37	Температурное смещение диапазонов измерений	—						
38	38	Температурные характеристики	от -25 до 100°C: Макс. ±1,5 % п.ш. от -40 до 125°C: Макс. ±2,5 % п.ш.						
39	39	Сопротивление при нагревании	Выход по току: 5000 (при подаче 24 В постоянного тока)						
40	40	Диэлектрическая прочность	500В (перем. 50/60Гц) 1 минуту						
41	41	Сопротивление изоляции	Свыше 100MΩ (при 500В постоянного тока)						
42	42	Внешняя напряженность	Выход по напряжению: 8-36 В в постоянного тока (с учетом пульсаций 10 % (размах) макс.)						
43	43	Время	Выход по току: макс. 30 мА						
44	44	Видность окруж. среды	—						
45	45	Темп. жидкости	от -40 до 125°C						
46	46	Вибрация	10г, от 20 до 2,000Гц						
47	47	Одиночная ударная нагрузка с ускорением	100г/мс						
48	48	Кругящий момент затяжки	Макс. 10Нм						
49	49	Степень защиты	-Датчик с головкой, датчик с разъемом M12, датчик с разъемом DT04-3P, датчик с кабелем: IP67 (стандарты IEC)						
50	50	Материал	Нерж. сталь (SUS 316L) / соединители: поливинилхлорид Г30						
51	51	Соединение	Выход по напряжению: +, -; Выход по току: +						
52	52	Сертификат	CE						
53	53	Масса	- Датчик с головкой: Около 330 г. (около 250 г.) - датчик с разъемом DIN43650-A, датчик с разъемом M12, датчик с разъемом DT04-3P: Около 130 г. (около 50 г.) Кабель около 200 г. (около 120 г.)						
54	54	Поп. пользовательский диапазон давлений	Поп. пользовательский диапазон давлений						

## ■ Технические характеристики

TPS30									
Серия		Манометрическое давление, Абсолютное давление					Манометрическое давление в закупоренном корпусе*1		
Тип давления		от 0 до 0.1					от 0 до 0,2		
Диапазон номинального давления		от 0 до 0,7					от 0 до 1		
Расширенный диапазон аналогового выхода (МПа)		от 0 до 1,1					от 0 до 2,2		