




ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (пневматического типа) СЕРИЯ PSQ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по технике безопасности

- Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации данного устройства неукоснительно соблюдайте указания по технике безопасности.
- Внимание!** Несоблюдение данных указаний может привести к несчастному случаю, в том числе со смертельными исходом.
- Осторожно!** Несоблюдение данных условий может привести к несчастному случаю или повреждению изделия.
- Знаки, используемые на изделии и в руководстве пользования, имеют следующее значение:
 - Требуется соблюдение осторожности и указывает на особые обстоятельства, при которых может возникнуть опасность.

- При эксплуатации данного прибора в составе механизмов, которые могут стать причиной тяжелых травм или значительного ущерба, следует использовать устройства защиты, (к таковым оборудованию относятся, например, атомные электростанции, медицинское оборудование, морские суда, наземные транспортные средства, железнодорожный транспорт, воздушные суда, устройства внутреннего сгорания, устройства безопасности, предохранительное/противопожарное оборудование и т.д.). Несоблюдение этого указания может привести к несчастному случаю, возгоранию или экономическому ущербу.
- Запрещается использовать изделие в средах с воспламеняющимися газами, поскольку данное изделие не относится в категорию взрывозащитного оборудования. В противном случае существует опасность взрыва.

Подключение цепей ввода/вывода



Монтаж

- В системе используется магнетический порт (штырь) типа Rc1/8. Позаботьтесь, что вы используете доступный в продаже видор подключаемый фитинг типа «О» катушки.
- Придерживайтесь гаечным ключом (12 мм) металлическую часть устройства, чтобы исключить чрезмерное физическое воздействие на корпус при подключении фитинга.
- Для устройств серии PSQ предусмотрены два разных кронштейна. Выберите подходящий кронштейн, исходя из условий вашей задачи.
- Сначала открутите шестигранный болт и установите кронштейн на устройство, зафиксировав шестигранный болт. В этом случае момент затяжки должен составлять не более 3 Нм. В противном случае существует риск повреждения деталей.

Ошибки и устранение неисправностей



Инф. на дисплее	Причина	Корректирующие мероприятия
ERR1	Настройка нулевой точки осуществляется при наличии внешнего давления на входе	Устраните внешнее давление и повторите попытку.
ERR2	Перегрузка по току на управляющем выходе	Устраните перегрузку по току путем регулировки сопротивления нагрузки.
ERR3	Диагностика функции автоматической установки чувствительности	Проверьте диапазон и установите значение [S1, S2]
ERR4	Неправильно введены пароли	Проверьте кабель датчика и схему подключения при копировании значений параметров.
ERR5	Примененное давление превышает верхнее предельное значение диапазона дисплея.	Установите давление в пределах диапазона отображения дисплея.
NNN	Значение коррекции функций автоматического смещения и дистанционного обнуления превышает верхнее предельное значение диапазона настройки.	Установите значения коррекции функций автоматического смещения и дистанционного обнуления в пределах диапазона настроек.
-LL-	Значение коррекции функций автоматического смещения и дистанционного обнуления ниже нижнего предельного значения диапазона настройки.	
-HL-	Отсутствие обнуления значений [L1, L2]	

Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с производства без предварительного уведомления.

Описание устройства


- Область отображения текущего значения (PV) (зеленый, красный, оранжевый) для заданного значения (состояния) Режим «РАБОТА»: отображение текущего значения (PV). Режим настройки: отображение параметров.
- Область отображения заданного значения (SV) (зеленый) Режим «РАБОТА»: отображение заданного значения, единиц измерения и т.д. Режим настройки: отображение заданного значения (SV).
- Индикатор выхода (OUT1, OUT2) (оранжевый): загорается при включении управляющего выхода.
- Кнопки [M] Режим «РАБОТА»: Чтобы войти в группу параметров N, нажмите и удерживайте кнопку [M] в течение более 2 секунд. Чтобы выйти в группу параметров 2, нажмите и удерживайте кнопку [M] в течение более 4 секунд. Режим настройки: Чтобы выбрать пункты настройки, нажмите кнопку M. Чтобы вернуться в режим «РАБОТА», нажмите и удерживайте кнопку [M] в течение более 2 секунд.

Размеры



Характеристики

Тип давления	Изобыточное давление (смешанное давление)
Тип	Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP
Модель	PSQ-C01-C1/R1/8 PSQ-C1C-R1/8 PSQ-C01-CU-R1/8 PSQ-C1C-R1/8
Номинальный диапазон давления	От -100 до 100 кПа От -100 до 1000 кПа
Диапазон отображения и задания давления	От -101,3 до 110 кПа От -101 до 1100 кПа
Мин. отображаемое значение	0,1 кПа 1 кПа
Макс. диапазон давления	В 2,5 раза больше номинального В 2,5 раза больше номинального В 2,5 раза больше номинального В 1,5 раза больше номинального
Рабочая среда	Воздух, некоррозионный газ
Электропитание	12-24 В±5% (двойная амплитуда пульсаций: не более 10%)
Допустимый диапазон напряжения питания	От 90 до 110% от номинального напряжения
Потребляемый ток	Не более 50 мА Не более 50 мА (выходной ток: не более 70 мА)
Выход управления	Выход с открытым коллектором NPN или PNP Напряжение нагрузки: не более 30 В * Ток нагрузки: не более 100 мА * Остаточное напряжение: не более 2 В
Интервал отсчета	Мин. интервал отсчета: 0,2 ± 0,2 % п. ш. ± мин. интервал отображения
Время отклика	Выберите одно из значений: 2,5 мс, 5 мс, 10 мс, 25 мс, 50 мс, 100 мс, 250 мс, 500 мс, 1000 мс, 5000 мс
Цепь защиты	Защита выходной цепи от короткого замыкания и превышения тока
Выход напряжения	Выходное напряжение: 1-5 В±2,5% п. ш. Линейный сигнал: не более ±1 % п. ш. Разрешение: 1/2000 Выходное полное сопротивление: прибл. 2400 Ом
Выход тока	Выходной ток: 4-20 мА пост. тока ±2,5% п. ш. Разрешение: 1/2000 Выходное полное сопротивление: прибл. 100 Ом
Внешний вход	Напряжение в состоянии «ВКЛ»: не более 0,4 В±5% Напряжение в состоянии «ВЫКЛ»: 3-5 В или разомкнутая цепь Разрешение: 1/2000 Выходное полное сопротивление: прибл. 100 Ом
Разрешение дисплея	Область отображения текущего значения (PV), область отображения заданного значения (SV): 12-сегментный ЖК-дисплей
Метод отображения данных	12-сегментный ЖК-дисплей
Мин. интервал отображения	МПа: 0,001 кПа: 0,1 кгс/см²: 0,001 бар: 0,001 фунт/кв. дюйм: 0,001 мм рт. ст.: 0,1 дюймов рт. ст.: 0,1 мм вод. ст.: 0,1
Точность отображения	Скорость: от 0 до 50°С: не более ±0,5% п. ш.; от -10 до 0°С: не более ±1% п. ш. Мин. 50 Мом (при измерении метрометром с напряжением 500 В) Диапазон: 1000 В, 50/60 Гц в течение 1 минуты Выбор: Амплитуда 1,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) в каждой оси X, Y, Z в течение 2 часов
Условия окр. среды	Температура: от -10 до 50°С, хранение: от -20 до 60°С Отн. влажность: от 30 до 80%; хранение: от 30 до 80%
Степень защиты	IP40 (стандарт M3K)
Материал	Передняя панель: поликарбонат, задняя панель: Поликарбонат, магнетический порт: латунь (нелегированная)
Сертификация	CE, RoHS
Масса/3	Прибл. 165 г (прибл. 80 г)



Функции


- Копирование параметров** Эта функция предназначена для копирования значений параметров из ведущего устройства в ведомое устройство 1:1. Ведущее и ведомое устройства должны иметь одинаковые характеристики.
- Вход функций автоматического смещения/дистанционного обнуления/удержания** По окончании копирования показаний в области отображения текущих значений ведущего и ведомого устройств отображается оранжевое провисание значения. Режимы настройки: изменение значения параметра.
- Регулировка шкалы аналогового выхода** Только для моделей, оборудованных выходом с открытым коллектором NPN или PNP и аналоговым выходом или внешним выходом. Установите для выхода напряжения и выхода тока текущее отображаемое значение; для выхода напряжения - в диапазоне 1-5 В [P-V] для выхода тока - в диапазоне 4-20 мА [P-C]
- Установка величины давления для выходного напряжения** $V = [P - IV]$ и величину давления; для выходного напряжения $5 В [P - 5V]$ и величину давления; для выходного тока $20 мА [P - 20]$ и величину давления. Диапазон значений [P-5V] 0% п. ш. ≤ [P - IV] ≤ 100% п. ш. Диапазон значений [P-20] 0% п. ш. ≤ [P - 5V] ≤ [P - IV] ≤ 10% п. ш. или [P - IV] ± 10% п. ш. [P - 5V] ± 100% п. ш.
- Установка величины давления для выходного тока** $I = [P - IV]$ и величину давления; для выходного тока $20 мА [P - 20]$ и величину давления. Диапазон значений [P-20] 0% п. ш. ≤ [P - IV] ≤ 100% п. ш. Диапазон значений [P-20] 0% п. ш. ≤ [P - 20] ≤ [P - IV] ± 10% п. ш. или [P - IV] ± 10% п. ш. [P - 20] ± 100% п. ш.
- Вход функций автоматического смещения/дистанционного обнуления/удержания** Только для моделей, оборудованных выходом с открытым коллектором NPN или PNP и аналоговым выходом или внешним выходом.
- Функция автоматического смещения [SHF L]** При изменении опорного значения давления дистанция использования функции автоматического смещения или дистанционного обнуления, активируемые посредством цифрового входа. Эти функции позволяют корректировать текущее давление относительно опорного давления и изменить уровень определения в соответствии с уровнем колесницы. Функции дистанционного обнуления и автоматического смещения аналогичны, однако при активации функции дистанционного обнуления осуществляется принудительное обнуление измеренного значения давления. При изменении настроек аналогового выхода и внешнего входа значение коррекции функции автоматического смещения [SHF L] и значение коррекции функции дистанционного обнуления [L1, L2] также сбрасываются в 0.
- Установка значения коррекции** Чтобы вручную установить заданное значение (SV) нажмите кнопку [M] или подайте на оранжевый провод напряжение величиной 0 В на время более 1 мс. Если для аналогового выхода/внешнего входа [L1, L2] в группе параметров 1 устанавливается значение [SHF L] или [L1, L2] нажмите кнопку [M] чтобы для выхода управления установить значение [SHF L] при этом [L1, L2] сбрасываются в 0.
- Удаление значения коррекции** Чтобы удалить установленное значение коррекции для функции автоматического смещения, нажмите и удерживайте кнопки [M] в течение более 1 секунды.
- Удержание [HOLD]** С помощью данной функции осуществляется удержание текущего значения и состояния выхода управления при подаче соответствующего сигнала.
- Время отклика (предотвращает дребезг контактов)** Изменяя время отклика, можно исключить дребезг сигнала на выходе управления. Предусмотрены 10 значений времени отклика: 2,5 мс, 5 мс, 10 мс, 25 мс, 50 мс, 100 мс, 250 мс, 500 мс, 1000 мс, 5000 мс. При увеличении времени отклика, определение будет более стабильным за счет увеличения значения цифрового фильтра.
- Цвет отображения текущего значения и выход с установленным цветом** Пользователь может привязать цвет отображения текущего значения к состоянию выхода. Предусмотрены 4 варианта (см. ниже). Для выхода с установленным цветом выберите одно из значений [OUE 1], [OUE 2] или [RL L].
- Заданное Цвет отображения текущего значения (PV) знач. SV)**
 - P-O-R В нормальном состоянии цвет зеленый. Когда выход с установленным цветом включается, значение отображается красным цветом.
 - G-O-R В нормальном состоянии цвет красный. Когда выход с установленным цветом включается, значение отображается зеленым цветом.
 - P-O-R В нормальном состоянии цвет зеленый. Когда выход с установленным цветом включается, значение отображается красным цветом.
 - G-O-R В нормальном состоянии цвет красный. Когда выход с установленным цветом включается, значение отображается зеленым цветом.
- Область отображения заданных значений** Система позволяет выбирать тип данных, отображаемых в области заданных значений (SV) в режиме «РАБОТА». Доступны 3 варианта: отображение заданного значения SV [S1, S2], отображение единиц измерения [U1, U2] (отсутствует двойная [O F F]).
- Удержание нижнего и верхнего пиковых значений** Эта функция предназначена для диагностики неисправностей системы, связанных с наличием паразитного давления, путем запоминания максимального и минимального значений выходного давления, возникающего в системе. Нажмите и удерживайте кнопку [M] в течение более 1 секунды в режиме «РАБОТА» и активируйте функцию удержания пиковых значений.
- Режим работы выхода**
 - Режим гистерезиса [HYS1]** Установка гистерезиса определения давления. Установка уровня обнаружения давления [HYS1] и гистерезиса [HYS2].
 - Режим вывода окна сравнения [L1, L2]** Определение давления в желаемом диапазоне. Установка верхнего предельного значения (уровня) и значения нижнего предельного значения (уровня) определения давления [L1, L2]. Значение гистерезиса фиксируется в виде мин. интервала отображения.
 - Режим автоматической регулировки чувствительности [RUE O]** Автоматически устанавливается соответствующая чувствительность определения давления. Выбирается по двум точкам давления. Установка значений [RUE O] и [RUE O]. Значения гистерезиса фиксируются в виде мин. интервала отображения. Уровни обнаружения давления [SE1] показан в приведенной ниже таблице.
 - Режим принудительного управления выходом [F OUE]** Независимо от установленного значения выхода сравнения фиксируется в состоянии ВКЛ и отображается текущее давление. Для режима работы Вых1 [U1, U2] (группы параметров 1) устанавливается значение [F OUE] и осуществляется возврат в режим «РАБОТА». В области отображения текущего значения (PV) показывается измеренное значение давления, а в области отображения заданного значения (SV) показывается [F OUE].
- Выход с открытым коллектором NPN или PNP - аналоговый выход или внешний вход**
 - Настройка шкалы аналогового выхода напряжения [P-V]** Установка предварительных заданных значений Вых1, Вых2
 - Настройка шкалы аналогового выхода тока [P-C]** Установка предварительных заданных значений Вых1, Вых2

В режиме гистерезиса выходного сигнала это значение может варьироваться.


Настройки для каждого режима



Предварительная настройка



Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP



Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP и аналоговым выходом или внешним выходом




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN и аналоговым выходом или внешним выходом




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором PNP и аналоговым выходом или внешним выходом




Режим работы выхода




Режим автоматической регулировки чувствительности [RUE O]



Режим принудительного управления выходом [F OUE]




Настройка параметров



Предварительная настройка




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP



Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP и аналоговым выходом или внешним выходом




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN и аналоговым выходом или внешним выходом



Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором PNP и аналоговым выходом или внешним выходом



Режим работы выхода




Режим автоматической регулировки чувствительности [RUE O]




Режим принудительного управления выходом [F OUE]




Настройка параметров



Предварительная настройка




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN или PNP и аналоговым выходом или внешним выходом




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором NPN и аналоговым выходом или внешним выходом




Модель, оборудованная выходом с открытым коллектором PNP и аналоговым выходом или внешним выходом



Режим работы выхода



Режим автоматической регулировки чувствительности [RUE O]



Режим принудительного управления выходом [F OUE]



Указанные выше технические характеристики могут изменяться, а отдельные модели могут сниматься с производства без предварительного уведомления.