

ENGLISH
Through-beam photoelectric sensor
with visible redlight (laser)
Operating Instructions

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Safety specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper use

The WSE4SLC-3Pxxxx(Axx) through-beam photoelectric sensor is an optoelectronic sensor, that operates using a transmission unit (WS) and reception unit (WE). It is used for optical, non-contact detection of objects.

Starting operation

- Fit the sender (WS) and receiver (WE) in suitable brackets. Suitable mounting brackets can be found in the SICK accessories range, for example:

Operation in standard I/O-Mode (SIO): The sensors must be connected in a voltage-free state ($V_S = 0\text{ V}$). The information in the graphs [B] must be observed, depending on the type of connection:

- Male connector connection: pin assignment

- Cable: core color

Operation in IO-Link mode (IOL): Connect the device to a suitable IO-Link master and integrate it into the control system via IODD / Function Block. Device-specific IODD and Function Block are available to download under the sensor order number at www.sick.com.

2 Adjustment light reception:

Note maximum sensing distance.

Determine the receiver (WE) switch on/off point by means of horizontal and vertical adjustment of the sender (WS). Select the center point such that the red emitted light beam hits the receiver. If light receiving is optimum, the light receiver display (WE) lights up.

If the light receiver display does not light up or flashes, no light or too little light is being received. If this is the case, readjust the photoelectric sensor, clean it or check the application conditions.

3 PNP (Load → M)

C = communication (e.g. IO-Link)

MF = Multifunction input / output (e.g. alarm output)

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly


- clean the external lens surfaces.
- check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

DEUTSCH

Einhweg-Lichtschranke
mit sichtbarem Rotlicht (Laser)
Betriebsanleitung

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximale Pulseistung: < 2,5 mW
Impulsdauer: 4 µs
Wellenlänge: 650 - 670 nm

Entspricht 21 CFR 1040.10
und 1040.11 mit Ausnahme von
Abweichungen nach
Laser-Hinweis 50, 24. Juni 2007

Sicherheitshinweise

- > Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- > Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- > Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- > Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Einweg-Lichtschranke WSE4SLC-3Pxxxx(Axx) ist ein optoelektronischer Sensor, der mit einer Sende- (WS) und Empfängereinheit (WE) arbeitet. Sie wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Inbetriebnahme

- 1 Montieren Sie Sender (WS) und Empfänger (WE) an geeigneten Halterungen. Geeignete Haltewinkel finden Sie z. B. im Zubehör-Programm von SICK.

Betrieb im Standard I/O-Modus (SIO): Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei ($V_U = 0\text{ V}$) erfolgen. Je nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken [vgl. B] zu beachten:

- Steckeranschluss: Pinbelegung
- Leitung: Adernfarbe

Betrieb im IO-Link-Modus: Gerät an geeigneten IO-Link-Master anschließen und per IODD / Funktionsblock im Master, bzw. in der Steuerung integrieren. IODD und Funktionsblock stehen unter www.sick.com unter der Bestellnummer zum Download bereit.

2 Einstellung Lichtempfang:

Maximale Reichweite beachten.

Ein-/Ausschaltpunkte des Empfängers (WE) durch horizontales und vertikales Schwenken des Senders (WS) ermitteln. Mittelstellung so wählen, dass der rote Sendelichtstrahl auf dem Empfänger auft trifft. Bei optimalem Lichtempfang leuchtet die Lichtempfangsanzeige (WE).

Leuchtet die Lichtempfangsanzeige nicht oder blinkt sie, wird kein oder zu wenig Licht empfangen. Ist dies der Fall, Lichtschranke neu justieren, reinigen bzw. Einsatzbedingungen überprüfen.

3 PNP (Last → M)

C = Kommunikation (z. B. IO-Link)

MF = Multifunktion, programmierbarer Ausgang

SICK

8020420.ZM24 1118 COMAT

WSE4SLC- 3Pxxxx(Axx)

Australia
Phone +61 (3) 9457 0600

Austria
Phone +43 (0) 2336 62288-0

Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0) 2 466 55 66

Brazil
Phone +55 11 3215 4900

Canada
Phone +1 905.771.1444

Czech Republic
Phone +420 2 57 91 18 50

Chile
Phone +56 (2) 2274 7430

China
Phone +86 20 2882 3600

Denmark
Phone +45 45 82 64 00

Finland
Phone +358 9-25 15 800

France
Phone +33 1 64 62 35 00

Germany
Phone +49 (0) 2 11 53 01

Hong Kong
Phone +852 2153 6300

Hungary
Phone +36 1 371 2680

India
Phone +91 22 619 8900

Israel
Phone +972-4-6881000

Italy
Phone +39 02 27 43 41

Japan
Phone +81 3 5309 2112

Malaysia
Phone +603-8086 7425

Mexico
Phone +52 (55) 748 9451

Netherlands
Phone +31 (0) 30 229 25 44

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com

New Zealand
Phone +64 9 415 0459

Norway
Phone +47 67 81 50 00

Poland
Phone +48 22 539 41 00

Romania
Phone +40 356-17 11 20

Russia
Phone +7 495 283 09 90

Singapore
Phone +65 6744 3732

Slovakia
Phone +421 482 901 201

Slovenia
Phone +386 591 78849

South Africa
Phone +27 (011) 472 3733

South Korea
Phone +82 2 786 6321

Spain
Phone +34 9 49 08 31 00

Sweden
Phone +46 10 110 10 00

Switzerland
Phone +41 41 619 29 39

Taiwan
Phone +886-2-2375-6288

Thailand
Phone +66 2 645 0009

Turkey
Phone +90 (216) 528 50 00



United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 88 65 878

United Kingdom
Phone +44 (0)17278 31121


USA
Phone +1 800 325 7425

Vietnam
Phone +84 9 6744 3732


A WSE4SLC-3Pxxxx(Axx)




1



2




3




B WSE4SLC-3P11xx WSE4SLC-3P12xx





WSE4SLC-3 (Receiver)



WSE4SLC-3 (Sender)



WSE4SLC-3P22xx WSE4SLC-3P32xx WSE4SLC-3P34xx



-3Pxxxx(Axx)

1

0 ... 60 m

< 1.0 mm/500 mm

10 ... 30 V DC¹⁾

≤ 100 mA

1.1

1000/s²⁾

300 ... 450 µs²⁾

IP 67, IP 68

◆ ◆ ◆

A, B, C³⁾

-10 ... +50 °C

-30 ... +55 °C⁴⁾

1

0 ... 60 m

< 1.0 mm/500 mm

10 ... 30 V DC¹⁾

≤ 100 mA


1.1

1000/s²⁾

FRANÇAIS

Barrière simple
avec lumière de rouge (laser)
Instructions de service

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

La barrière lumineuse unidirectionnelle WSE4SLC-3Px(Axx) est un capteur optoélectronique fonctionnant au moyen d'un module émetteur (WS) et d'un module récepteur (WE). Elle s'utilise pour la saisie optique de choses sans aucun contact.

Mise en service

- 1 Monter l'émetteur (WS) et le récepteur (WE) sur des fixations appropriées. Chercher des équerres adaptées, par exemple dans la gamme d'accessoires de SICK.

Fonctionnement en mode I/O standard (SIO) : Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension (UV = 0 V). Selon le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas [B] :

- Raccordement du connecteur : affectation des broches

- Câble : couleur des fils

Fonctionnement en mode IO-Link (IOL) : raccorder l'appareil au maître IO-Link approprié et l'intégrer au maître ou à la commande par IODD / bloc de fonctions. La DEL verte clignote sur le capteur. IODD et bloc de fonctions peuvent être téléchargés sous la référence de commande du capteur à l'adresse www.sick.com.

Réglage de la réception lumineuse :

Tenir compte de la portée maximale. Calculer le point de commutation/ouverture du récepteur (WE) en faisant pivoter l'émetteur (WS) à l'horizontale/la verticale. Sélectionner la position médiane de sorte que le faisceau lumineux rouge touche le récepteur. En cas de réception optimale, le témoin de réception (WE) est allumé.

Si le témoin d'affichage de réception ne s'allume pas ou s'il clignote, c'est que peu ou pas de lumière est détectée. Si tel était le cas, procéder à un nouveau réglage de la barrière lumineuse, nettoyer la lentille ou contrôler les conditions d'utilisation.

3 PNP (charge > M)

C = Communication (par ex. IO-Link)
MF = multifonction, sortie programmable

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien.

Nous recommandons, à intervalles réguliers


- de nettoyer les surfaces optiques,
- de contrôler les assemblages visés et les connections à fiche et à prise.

Il n'est pas permis d'effectuer des modifications sur les appareils.

PORTEGUES

Barreira de luz
com luz vermelha visível (campo espectral visível)
Instruções de operação

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento devem ser executadas as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

A barreira de luz de uma via WSE4SLC-3Px(Axx) é um sensor optoelectrónico que trabalha com uma unidade emissora (WS) e uma unidade receptora (WE). Serve para a análise ótica, sem contacto, de objetos.

Comissionamento

- 1 Instale o emissor (WS) e o receptor (WE) em suportes adequados. Ângulos de fixação adequados podem ser encontrados p.ex. no programa de acessórios da SICK.

Operação em modo I/O padrão (SIO) : A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado (UV = 0 V). Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as informações contidas nos gráficos [cp. B] :

- Conector: Pin-out

- Cabo: Cor dos fios

ESPAÑOL

Barrera de luz unidireccional
con luz roja visible (Láser)
Manual de Servicio

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Consejos de seguridad

- Leer las Instructions de Service antes la puesta en marcha.
- Instalación, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.


Utilización correcta

La barrera luminescente unidireccional WSE4SLC-3Px(Axx) es un sensor optoeléctrico funcionando con una unidad de transmisión (WS) y una unidad de recepción (WE). Se emplea para la detección óptica y sin contacto de objetos.

ITALIANO

Barriera luminosa a senso unico
con luce rossa visibile (laser)
Istruzioni per l'uso

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.
- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a senso unico WSE4SLC-3Px(Axx) è un sensore optoelettronico dotato di un'unità di trasmissione (WS) e di un'unità di ricezione (WE). Viene impiegata per il rilevamento ottico a distanza di oggetti.

2 Ajuste de la recepción:

Observe la amplitud de exploración máxima.

Determine los puntos de conexión y desconexión del receptor (WE) moviendo el emisor (WS) en dirección horizontal y vertical. Seleccione una posición intermedia, de manera que el haz de luz rojo del emisor alcance al receptor. Si la recepción de luz es óptima, se ilumina el indicador de recepción (WE).

Si el indicador de recepción no se ilumina o parpadea, significa que no se recibe luz o que la cantidad recibida es insuficiente. En ese caso, vuelva a ajustar la bariera fotoeléctrica, límpielo y compruebe las condiciones de uso.

3 PNP (carga > M)

C = comunicación (p. ej., IO-Link)

MF = salida multifunción programable

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK están libres de mantenimiento.

Recomendamos a intervalos regulares

- limpiar las superficies ópticas limítrofes,
- limpiar los prensastopas y las conexiones de enchufe.

No deben realizarse cambios en los aparatos.

中文

带可见红外光的
直光束光电开关(带激光)
操作规程

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

3 CPNP (负载 -> M)

C = 通信 (例如, IO-Link)

MF = 多功能、编程式输出

维护

SICK-光电器全部免维护。

我们建议,定期地


- 定期地清洁光学反光面，
- 检查螺丝拧紧和插头。

不得对设备进行任何改装。

РУССКИЙ ЯЗЫК

Однолучевой фоторельефный барьер
Руководство по эксплуатации

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Указания по безопасности

- Перед вводом в эксплуатацию изучите руководство по эксплуатации.
- Подключение, монтаж и установку поручать только специалистам.
- Не является оборудованием для обеспечения безопасности в соответствии с Директивой ЕС по работе с машинным оборудованием.
- При вводе в эксплуатацию защищать устройство от попадания грязи и влаги.

Использование по назначению

Однолучевой датчик WSE4SLC-3Px(Axx) является фотоэлектрическим датчиком, работающим с передатчиком (WS) и приемником (WE). Он применяется для оптической бесконтактной регистрации объектов.

Ввод в эксплуатацию

- 1 Смонтируйте передатчик (WS) и приемник (WE) на соответствующих держателях. Подходящие монтажные углы можно найти, например, в ассортименте принадлежностей компании SICK.

Смонтируйте передатчик (WS) и приемник (WE) на соответствующих держателях. Подходящие монтажные углы можно найти, например, в ассортименте принадлежностей компании SICK.

- штекер: назначение контактов
- кабель: цвет жил

Работа в режиме IO-Link (IOL): подключить устройство к подключенному ведущему устройству IO-Link и интегрируйте его в систему управления при помощи IODD/функционального модуля. IODD и функциональные модули для конкретных устройств можно найти по номеру артикула датчика и бесплатно загрузить на сайте www.sick.com

2 Настройка приема света

Учитывайте максимальную дальность действия.

Определите точки включения / выключения приемника (WE) путем поворота передатчика (WS) в горизонтальной и вертикальной плоскости. Выберите такое среднее положение, чтобы красный световой луч передатчика попадал на приемник. При оптимальном приеме света индикатор приема (WE) должен непрерывно гореть.

Если индикатор не горит или мигает, это значит, что прием света отсутствует или света недостаточно для приема. Если это так, то необходимо заново отыскать световую заслонку или, при необходимости, проверить соответствие условий эксплуатации.

3 PNP (Load -> M)

C = коммуникация (например, IO-Link)

MF = универсальная функция, программируемый выход

Техобслуживание

Датчики SICK не нуждаются в техобслуживании.

Рекомендуется регулярно

- очищать оптические ограничивающие поверхности
- проверять прочность разъемов и штекерных соединений

Запрещается вносить изменения в устройства.

Право на ошибки и внесение изменений сохранено. Указанные свойства изделия и технические характеристики не являются гарантией.