

ifm electronic




Montageanleitung
Einschweißadapter

DE


efector600®

E30108

704097 / 00 11 / 2014



Montage



1. Schweißen Sie den Adapter ein.



Der Adapter sollte nur von fachkundigem Personal eingeschweißt werden.

- ▶ Verwenden Sie ein Schweißverfahren, das für das Material (V4A, Material-Nr. 1.4404) geeignet ist.
- ▶ Achten Sie darauf, dass sich der Adapter nicht verzieht.
- ▶ Lassen Sie den Adapter abkühlen.

2. Fetten Sie folgende Teile ein: Mutter (1), Klemmring (2), Gewinde und Innenbohrung des Adapters (3).

3. Setzen Sie den Klemmring ein.



Das angefaste Ende (4) muss in den Adapter zeigen.

4. Schrauben Sie die Mutter ein.





5. Setzen Sie den Sensor (5) ein.

6. Ziehen Sie die Mutter mit der Hand fest und bringen Sie einen Markierungsstrich (6) an.

7. Schieben Sie den Sensor auf die gewünschte Tauchtiefe. Halten Sie ihn fest und ziehen Sie die Mutter mit einem Werkzeug um 1 volle Umdrehung an.

Wiederholmontage

Sie können den Sensor demontieren, um z. B. die Sensorspitze zu reinigen. Setzen Sie danach den Sensor wieder ein und ziehen Sie die Mutter fest an.



A: Fett

