

Through-beam Photoelectric Sensor
with laser light
Operating Instructions



SICK

WL12L-2

Australia
Phone +61 (3) 9457 0600
Austria
Phone +43 (0) 2336 62288-0
Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0) 466 55 66
Brazil
Phone +55 11 3215 9000
Canada
Phone +1 905.771.1444
Czech Republic
Phone +420 2 57 91 18 50
Chile
Phone +56 (2) 2274 7430
China
Phone +86 20 2882 3600
Denmark
Phone +45 45 82 64 00
Finland
Phone +358 9 25 15 800
France
Phone +33 1 64 62 35 00
Germany
Phone +49 (0) 2 11 53 01
Hong Kong
Phone +852 2133 6300
Hungary
Phone +36 1 371 2680
India
Phone +91 22 6119 8900
Israel
Phone +972 4 6881000
Italy
Phone +39 02 27 43 41
Japan
Phone +81 3 5309 2112
Malaysia
Phone +603 8080 7425
Mexico
Phone +52 (472) 748 9451
Netherlands
Phone +31 (0) 30 229 25 44
SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-79183 Waldkirch

New Zealand
Phone +64 9 415 0459
Norway
Phone +47 67 81 50 00
Poland
Phone +48 22 539 41 00
Romania
Phone +40 356 17 11 20
Russia
Phone +7 495 283 09 90
Singapore
Phone +65 6744 3732
Slovakia
Phone +421 482 901 201
Slovenia
Phone +386 591 78849
South Africa
Phone +27 (0)11 472 3733
South Korea
Phone +82 2 786 6321
Spain
Phone +34 93 480 31 00
Sweden
Phone +46 10 110 10 00
Switzerland
Phone +41 41 619 29 39
Taiwan
Phone +886 2 2375 6288
Thailand
Phone +66 2 645 0009
Turkey
Phone +90 (216) 528 50 00
United Arab Emirates
Phone +971 4 88 65 878
United Kingdom
Phone +44 (0)1728 31121
USA
Phone +1 800 325 7425
Vietnam
Phone +84 80 325 7425

Safety Specifications

- No safety component in accordance with EU machine guidelines.
- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Proper Use

The WS/WE12L-2 through-beam photoelectric sensor is an optoelectronic sensor, that operates using a transmission unit (WS) and reception unit (WE). It is used for optical, non-contact detection of objects.

Starting Operation

- ① The devices WE12L-2 have complementary switching outputs:

WE12L-2-P only:
Q: dark-switching, if light interrupted, output HIGH,
Q: light-switching, if light interrupted, output LOW.

WE12L-2-N only:
Q: dark-switching, if light received, output LOW,
Q: light-switching, if light received, output HIGH.

- ② The following apply for connection in **B**: brn = brown, blu = blue, blk = black, wht = white.

Connect cables.

- ③ Use mounting holes to mount WS and WE opposite each other and align roughly. Adjust for sensing range (see technical data at end of these operating instructions and see diagram; x = sensing range, y = operating reserve, F = focus).

Connect WS and WE to operating voltage (see type label).

Adjustment of light reception:

Set >Sensitivity< switch to max.

Determine on/off points of signal strength indicator (WE) by swivelling photoelectric sensor horizontally and vertically. With optimum light reception, signal strength indicator (WE) lights up. If it does not light up or if it flashes, not enough light is being received: readjust and/or clean WS and WE.

- ④ Object detection check:

Position the object.

Adjust the light spot diameter to the object size using the >Focus< control knob.

Remove the object.

Object detection check:

Move object into beam; signal strength indicator should go out. If it does not go out, reduce sensitivity using >Sensitivity< sensor until it goes out. It should light up again when object is removed; if it does not light up again, adjust sensitivity threshold is correctly set.

Options

The WS12L-2 devices have a test input (TE), with which proper functioning of the device can be checked. When the light path is clear between WS and WE (the LED signal strength indicator is lit), activate the test input (see the **B** connection diagram). This switches off the transmitter. At the same time, the LED signal strength indicator must switch off, and the switching state at the output must change.

Maintenance

SICK photoelectric sensors do not require any maintenance. We recommend that you clean the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.

DEUTSCH


Einweg-Lichtschranke
mit Laserlicht
Betriebsanleitung




Sicherheitshinweise

- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.


A WS/WE12L-2






WS12L-2 WE12L-2



1



4

B WS/WE12L-2-P430
WS/WE12L-2-N430
WS/WE12L-2-P410
WS/WE12L-2-N410

muss erlöschen. Leuchtet sie weiterhin, die Empfindlichkeit am Drehknopf >Sensitivity< so lange reduzieren, bis sie erlischt. Nach Entfernen des Objektes muss sie wieder aufleuchten; ist dies nicht der Fall, Empfindlichkeit so lange verändern, bis die Schaltschwelle korrekt eingestellt ist.

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

Optionen

Die Geräte WE12L-2 verfügen über einen Testeingang (TE), mit dem die ordnungsgemäße Funktion der Geräte überprüft werden kann. Bei freiem Lichtweg zwischen WS und WE (Empfangsanzeige leuchtet) den Testeingang aktivieren (s. Anschluss-Schema **B**); dadurch wird der Sender abgeschaltet. Gleichzeitig muss die Empfangsanzeige erlöschen, und der Schaltzustand am Ausgang muss sich ändern.

Wartung

WS/WE12L-2

SR sensing range	Reichweite RW	Portée RW	Alcance da luz RW	-P430	-N430	-P410	-N410
Light spot diameter/distance	Lichtfleckdurchmesser/Entfernung	Diamètre de la tache lumineuse/Distance	Diâmetro do ponto de luz/distância	150 mm/60 m	150 mm/60 m	1 mm/1 m	1 mm/1 m
Supply voltage V_s	Versorgungsspannung U_v	Tension d'alimentation U_v	Tensão de força U_v	10 ... 30 V DC ¹⁾			
Output current I_{max}	Ausgangsstrom I_{max}	Courant de sortie I_{max}	Corrente de saída I_{max}	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA
Signal sequence	Signalfolge	Fréquence	Sequência mídia de sinais	2500/s	2500/s	2500/s	2500/s
Response time	Antsprachzeit	Temps de réponse	Tempo de reação	Typ. 200 ms	Typ. 200 ms	Typ. 200 ms	Typ. 200 ms
Enclosure rating	Schutzart	Type de protection	Tipo de proteção	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Protection class	Schutzkategorie	Classe de protection	Classe de proteção	\	\	\	\
Circuit protection	Schutzschaltungen ²⁾	Circuits de protection ²⁾	Circuitos protetores ²⁾	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C
Ambient operating temperature	Betriebsumgebungstemperatur	Temperatura ambiente de operação	-10 ... +50 °C	-10 ... +50 °C	-10 ... +50 °C	-10 ... +50 °C	-10 ... +50 °C
1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)

-P430


80 m

80 m

10 m

FRANÇAIS

Barrière simple
à lumière laser
Instructions de Service



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 5.0 mW
Pulse length: 4 μs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Conseils de sécurité

- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.
- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.

Utilisation correcte

La barrière lumineuse unidirectionnelle WS/WE12L-2 est un capteur optoélectronique fonctionnant au moyen d'un module émetteur (WS) et d'un module récepteur (WE). Elle s'utilise pour la saisie optique de choses sans aucun contact.

Mise en service

① Les appareils WE12L-2 présentent des sorties logiques exclusives: WE12L-2-P uniquement:

Q: commutation sombre, sortie HIGH (inactive) lorsque le trajet lumineux est interrompu.

Q: commutation claire, sortie LOW (inactive) lorsque le trajet lumineux est interrompu.

WE12L-2-N uniquement:

Q: commutation sombre, sortie LOW (active) à la réception de lumière.

Q: commutation claire, sortie HIGH (active) à la réception de lumière.

② Pour le raccordement dans B on a: brn = brun, blu = bleu, blk = noir, wht = blanc. Raccorder les conducteurs.

③ Installer les modules WS et WE munis de trous de fixation sur un support (p.e. cornière de maintien SICK) l'un en face de l'autre et les aligner de façon grossière. Ce faisant, tenir compte de la portée (voir les caractéristiques techniques de la fin des présentes Instructions de Service ainsi que le diagramme; x = portée, y = hauteur suffisante, F = Foyer).

Appliquer la tension de service aux modules WS et WE (voir inscription indiquant le modèle). Le témoin de fonctionnement s'allume sur WS. Ajustement Réception de la lumière: Régler le bouton rotatif >Sensitivity< en position Maxi. Déterminer les points d'allumage et d'extinction du témoin de réception (WE) en pivotant horizontalement et verticalement la barrière optoélectrique. Lorsque la réception de la lumière est optimale, le témoin de réception (WE) reste allumé en permanence. Cas où n'est pas allumé ou s'il clignote, c'est que la barrière ne reçoit aucune ou trop peu de lumière: nettoyer ou ajuster à nouveau les modules WS et WE.

④ Contrôle Saisie de l'objet: Mettre l'objet en place. Adapter le diamètre de la tache lumineuse à la taille de l'objet au moyen du bouton rotatif >Focus<. Enlever l'objet.

Contrôle Saisie de l'objet: Placer l'objet sur la trajectoire du rayon; le témoin de réception (WE) doit s'éteindre. S'il reste allumé, réduire la sensibilité au bouton rotatif >Sensitivity< jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Lorsqu'on enlève l'objet, le témoin doit à nouveau s'allumer; si ce n'est pas le cas, modifier la sensibilité jusqu'à ce que le seuil de détection soit correctement réglé.

Options

Les appareils WS12L-2 disposent d'une Entrée Test (TE) permettant de contrôler leur fonctionnement correct. La trajectoire de la lumière étant libre entre les modules WS et WE (le témoin de réception est allumé) activer l'entrée test (voir schéma de raccordement B); ceci arrête l'émetteur. Simultanément, le témoin de réception doit s'éteindre et l'état logique de la sortie doit changer.

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers

- de nettoyer les surfaces optiques
- de contrôler les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise.

PORTUGUÊS

Barreira de luz
com luz de raios laser
Instruções de operação



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 5.0 mW
Pulse length: 4 μs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Instruções de segurança

- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.
- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.

Utilização devida

A barreira de luz de uma via WS/WE12L-2 é um sensor optoelettrônico que trabalha com uma unidade emissora (WS) e uma unidade receptora (WE). Serve para a análise ótica, sem contato, de objetos.

Comissionamento

① Os equipamentos WE12L-2 possuem saídas antivoltantes:

Somente WE12L-2-P:

Q: ativado quando escuro significa que a saída está HIGH, quando o raio de luz está interrompido.

Q: commutazione claire, sortie LOW (inactive) lorsque le trajet lumineux est interrompu.

WE12L-2-N:

Q: ativado quando escuro significa que, a saída está LOW quando recebe luz.

Q: ativado quando há luz significa que, a saída está HIGH quando recebe luz.

② Para a ligação elétrica em B é: brn = marrom, blu = azul, blk = preto, wht = branco. Fazer a cablagem elétrica.

③ Montar WS e WE sul suporte (es. suporte angolare SICK) usando os furos de fixação no suporte (p.ex. parafuso angular SICK) e ajustá-los mais ou menos. Atender ao alcance da luz (ver dados técnicos no final destas instruções de operação e ver diagrama; x = alcance da luz, y = reserva funcional, F = Foco).

Allacciare WS e WE a tensione d'esercizio (cf. stampigliatura).

Aggiustaggio ricezione luce:

Manopola >Sensitivity in posizione Max.

Individuare i punti di inserimento e di disinserimento dell'indicatore di ricezione (WE) orientando la barriera luminosa in orizzontale ed in verticale. Quando la ricezione è ottimale l'indicatore (WE) resta acceso. Se resta spento oppure lampeggia, non viene ricevuta luce oppure la luce è troppo poca. In questo caso riaggiustare WS e WE oppure pulire.

④ Controlo da exploração do objeto:

Posicionar o objeto. Com o botão rotativo, ajustar o diâmetro do ponto luminoso >foco< ao tamanho do objeto. Remover o objeto.

Controle de capturação do objeto: Introduzir o objeto no raio da luz; o sinal de recepção (WE) deve apagar. Caso continuar aceso deve reduzir a sensibilidade no botão rotativo >Sensitivity< até que o sinal apague. Retirado o objeto deve reacender; não acontecendo assim deve modificar a sensibilidade até que o limiar de ativação esteja ajustado corretamente.

⑤ Opções

Os aparelhos WS12L-2 dispõem de uma entrada de ensaio (TE), mediante a qual se pode controlar o funcionamento ordinário dos mesmos.

Ativar a entrada de ensaio quando o trajecto da luz entre WS e WE estiver desimpedido (o sinal de recepção da luz acende) (ver esquema elétrico B); a unidade emissora é desativada. Ao mesmo tempo deve apagar o sinal de recepção da luz e mudar o estado elétrico da saída.


⑥ Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,

- a limpeza das superfícies ópticas
- e um controlo às conexões rosadas e uniões de conetores.

ITALIANO

Barriera luminosa a senso unico
con luce laser
Instruzioni per l'uso



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 5.0 mW
Pulse length: 4 μs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Avvertimenti di sicurezza

- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.
- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Coneções, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a senso unico WS/WE12L-2 è un sensore optoelettronico dotato di un'unità di trasmissione (WS) e di un'unità di ricezione (WE). Viene impiegata per il rilevamento ottico a distanza di oggetti.

Messa in esercizio

① Gli apparecchi WE12L-2 hanno uscite di commutazione antivalenti:

Solo WE12L-2-P:

Q: ativado quando escuro significa que a saída está HIGH, quando o raio de luz está interrompido.

Q: commutazione a chiaro, con interruzione della luce uscita HIGH, quando o raio di luce è interrotto.

Solo WE12L-2-N:

Q: commutazione a chiaro, con ricezione di luce uscita LOW, quando o raio di luce è interrotto.

Somente WE12L-2-N:

Q: commutazione a chiaro, con ricezione di luce uscita HIGH, quando o raio di luce è interrotto.

② Per collegamento B osservare: brn = marrone, blu = blu, blk = nero, wht = bianco. Collegare i cavi.

③ Montare WS e WE sul supporto (es. supporto angolare SICK)

usando i fori di fissaggio di fronte al riflettore e orientare approssimativamente. Tenere conto della portata di ricezione (cf. Scheda tecnica alla fine di queste Istruzioni e il Diagramma; x = portata, y = riserva funzionale, F = Foco).

Allacciare WS e WE a tensione d'esercizio (cf. stampigliatura).

Aggiustaggio ricezione luce:

Manopola >Sensitivity in posizione Max.

Individuare i punti di inserimento e di disinserimento dell'indicatore di ricezione (WE) orientando la barriera luminosa in orizzontale ed in verticale. Quando la ricezione è ottimale l'indicatore (WE) resta acceso. Se resta spento oppure lampeggia, non viene ricevuta luce oppure la luce è troppo poca. In questo caso riaggiustare WS e WE oppure pulire.

④ Controllo da exploração do objeto:

Posicionar o objeto. Com o botão rotativo, ajustar o diâmetro do ponto luminoso >foco< ao tamanho do objeto. Remover o objeto.

Control de capturação do objeto: Introduzir o objeto no raio da luz; o sinal de recepção (WE) deve apagar. Caso continuar aceso deve reduzir a sensibilidade no botão rotativo >Sensitivity< até que o sinal apague. Retirado o objeto deve reacender; não acontecendo assim deve modificar a sensibilidade até que o limiar de ativação esteja ajustado corretamente.

⑤ Opções

Gli apparecchi WS12L-2 sono dotati di un'entrata di prova (TE), che permette di verificare il corretto funzionamento degli apparecchi.

Attivare l'entrata di prova (cf. schema B) con tragitto libero tra WS e WE (l'indicatore di ricezione è acceso); in questo modo viene spenta la fonte di luce. Allo stesso tempo deve spegnersi l'indicatore di ricezione e lo stato di commuizione all'uscita deve cambiare.


⑥ Manutenzione

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici limite ottiche

- di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a spina.

ESPAÑOL

Barriera de luz unidireccional
con luz laser
Manual de Servicio



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 5.0 mW
Pulse length: 4 μs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Observaciones sobre seguridad

- No es elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.
- Leer prima de la puesta en marcha.
- Alcance, montaje y regulación solo da parte de personal cualificado.
- Conexión, montaje y ajuste solo por personal técnico.
- A la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.

Empleo para usos debidos

La barriera fotoeléctrica unidireccional WS/WE12L-2 es un sensor optoelectrónico que trabaja con una unidad de transmisión (WS) y una unidad de recepción (WE). Se emplea para la detección óptica y sin contacto de objetos.

Puesta en marcha

① Instrumento WE12L-2 tiene salidas de conexión antivalentes:

Solo WE12L-2-P:

Q: cuando es oscuro significa que la salida está HIGH, cuando el rayo de luz está interrumpido.

Q: cuando es clara, salida LOW (inactive) cuando el trayecto lumínico es interrumpido.

Solo WE12L-2-N:

Q: cuando es clara, salida LOW, cuando el rayo de luz está interrumpido.

Q: cuando es oscura, salida HIGH, cuando el rayo de luz es continuo.

② Para conectar en B: brn = marrón, blu = azul, blk = negro, wht = blanco. Conectar los conductores.

③ Montar WS y WE sobre el soporte (es. soporte angular SICK) usando los agujeros de fijación de frente al reflector e orientar apropiadamente. Tener en cuenta la