

DPB. Цифровые датчики давления

Руководство пользователя

Благодарим за выбор продукции Delta Electronics. Перед началом использования датчика давления DPB, далее по тексту, - прибора, обязательно прочтите данное руководство.

■ Предупреждение

! DPB - это цифровой измеритель-преобразователь давления газов. Используйте его только в соответствие со спецификацией. Неподходящее давление или неправильное подключение могут привести к повреждению прибора и других устройств, сопряженных с ним.

- Не устанавливайте прибор вблизи с высоковольтным и высокочастотным оборудованием, с высоким уровнем электромагнитного излучения. Не используйте прибор в помещениях с присутствием следующих факторов: (а) пыль или газ, способный вызвать коррозию; (б) высокая влажность или радиация; (с) наличие вибраций и механических ударов.
- Датчики DPB рекомендуется применять только для измерения давления воздуха. Следует избегать измерения токсичных и легко-воспламеняемых газов, а также газов, способных вызвать коррозию.
- Перед монтажом и демонтажом прибора убедитесь, что с него снято электрическое питание, и источник давления выключен.
- Для монтажа вводного соединительного штуцера прибора используйте только те детали, которые по характеристикам совместимы с датчиком DPB во избежание ошибок измерения и проблем безопасности.
- Перед подачей напряжения питания проверьте его величину и полярность. Высокое напряжение может повредить прибор.
- Для очистки прибора используйте сухую ткань. Запрещается использовать кислотные и щелочные жидкости.

■ Передняя и задняя панели прибора



- Комплект поставки: датчик давления, сигнальный провод, наклейка, руководство пользователя
- Опции (закзываются отдельно): крепежные приспособления для щитового и внутреннего монтажа

■ Обозначение

DPB 1 2 3 - 4

Серия прибора	DPB
1 [2]	01: -100 кПа ~ 100 кПа 10: -100 кПа ~ 1000 кПа
3 Тип выходов	N: NPN выход; P: PNP выход
4 Тип штуцера	P: Наружный диаметр 1/8 PT, внутренний диаметр M5; N: Наружный диаметр 1/8 NPT, внутренний диаметр M5; G: Наружный диаметр G1/8, внутренний диаметр M5

■ Спецификация

Источник питания	Напряжение питания	12 ~ 24V DC +/- 10% не изолированное
	Потребляемая мощность	40mA макс.
Измерение давления	Измеряемая среда	Газы, не вызывающие коррозию
	Диапазон измерения	DPB01: -100 кПа ~ 100 кПа DPB10: -100 кПа ~ 1000 кПа


Макс. допустимое давление	DPB01: 200 кПа DPB10: 1500 кПа
Точность измерения	+/- 3% во всем диапазоне
Температ. погрешность	+/- 2% во всем диапазоне
Дисплей настройки	2-стр. ЖК-индикатор, 4 разряда для измеренного значения и 3.5 - для уставок
Дисплей состояния	ЖК-индикатор состояния выходов
Режимы индикации	Три цвета для различных режимов
Период обновления	100мс, 250мс, 500мс, 1000мс
Кол-во выходов	2 дискретных выхода (NPN или PNP транзисторы)
Выходы	NPN: 30V/100mA, остаточное напряжение 1.5V PNP: 30V/100mA, остаточное напряжение 1.5V
Аналоговый выход	1 ~ 5V: мин. сопротивление нагрузки 1000Ω 4 ~ 20mA: макс. сопротивление нагрузки 400Ω; линейная погрешность < 2%
Время отклика	2мс, 4мс, 10мс, 30мс, 50мс, 100мс, 250мс, 500мс, 1000мс, 5000мс
Выходная погрешность	Линейная погрешность: < +/- 2% во всем диапазоне
Размеры соединительного штуцера	P: Наружная резьба PT 1/8, внутренняя резьба M5 N: Наружная резьба NPT 1/8, внутренняя резьба M5 G: Наружная резьба G 1/8, внутренняя резьба M5
Ударопрочность	Макс. 100m/s ² 3 оси 6 направлений, 3 раза по каждой
Допустимая вибрация	10 ~ 500Гц, 10мм по 3 осям в течение 2 часов
Рабочая температура окружающей среды	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +65°C
Высота установки	< 2000м над уровнем моря
Допустимая влажность	35% ~ 80% RH (без конденсата)

■ Настройка параметров

- Переключение режимов:** при включении питания прибор будет находиться в режиме измерения, на дисплее будет индикация измеренного (PV) и заданного (SV) значений. Нажмите и удерживайте **SET** более 2 секунд для входа в «Режим быстрой настройки». Нажмите и удерживайте **SET** более 4 секунд для входа в «Режим расширенной настройки». Нажатие **SET** выведет из режимов настройки обратно в «Режим измерения».
- Настройка параметров:** во всех режимах, однократное нажатие **SET** выбирает параметр для изменения. Кнопки **▲ ▼** позволяют изменить значение, выбранного параметра.




■ Режим быстрой настройки:




*: Не будет отображаться у датчиков с низким давлением.

• Режим расширенной настройки:



(Совм. с «Цвет PV дисплея»)

• Режим измерения:



Режим OUT2:
гистерез. или
интервалный

Режим быстрой настройки	Режим расширенной настройки	Режим измерения
от1 : Выбор режима работы выхода OUT1	Sub : Настройка вспомогательного дисплея (Метод индикации SV)	I-H : Установка верхнего порога для OUT1 (в гистерезисном или интервальном режиме)
от2 : Выбор режима работы выхода OUT2	dSP : Выбор периода обновления индикации	I-L : Установка нижнего порога для OUT1 (в гистерезисном или интервальном режиме)
no1 : Выбор состояния (NO/NC) выходов OUT1 и OUT2	HYS : Установка гистерезиса	2-H : Установка верхнего порога для OUT2 (в гистерезисном или интервальном режиме)
no2 : Выбор состояния (NO/NC) выходов OUT1 и OUT2	on : Выбор состояния (NO/NC) выходов OUT1 и OUT2	2-L : Установка нижнего порога для OUT2 (в простом режиме)
on : Выбор состояния (NO/NC) выходов OUT1 и OUT2	off : Выбор состояния (NO/NC) выходов OUT1 и OUT2	I-P : Установка SV для OUT1 (в простом режиме)

SPd Установка времени отклика для выходов	dPY Выбор переключения цвета по состоянию выхода	2-H Установка верхнего порога для OUT2 (в гистерезисном или интервальном режиме)
Нажмите SET ▽	Нажмите SET ▽	Нажмите SET ▽
CLR Выбор цвета для PV дисплея	Loc Код настройки	2-L Установка нижнего порога для OUT2 (в гистерезисном или интервальном режиме)
Нажмите SET ▽	Нажмите SET ▽	Нажмите SET ▽
Unit Выбор единиц измерения давления	rSt Сброс на заводские установки	2-P Уставка SV для OUT2 (в простом режиме)
Нажмите SET ▶ Возврат к "выбору режима OUT1"	Нажмите SET ▶ Возврат к "настройке впомог. дисплея"	Нажмите SET ▶ Возврат к настройке выходов

■ Начальная настройка

- Единицы.** DPA позволяет измерять давление в различных единицах, таких как кПа, кгфут/см², бар, psi, мм.рт. ст. и дюйм рт. ст.. В режиме быстрой настройки вы можете, нажимая **SET**, найти параметр **Unit** и задать требуемые единицы измерения.
- Состояние выходов.** Вы можете выбрать одно из 2-х возможных состояний выходов DPA: N.O. (нормально-открытое) и N.C. (нормально-закрытое). В режиме быстрой настройки вы можете, нажимая **SET**, найти параметр **Pos** и задать требуемое состояние для выходов OUT1 и OUT2.
- Время отклика.** Это время задержки на изменение статуса выходов при достижении заданного давления. Например, при заданном времени отклика "50", выход прибора включится только через 50ms после достижения давлением заданной уставки. В режиме быстрой настройки вы можете, нажимая **SET**, найти параметр **SPd** и, используя кнопки **▲** **▼**, задать требуемое время отклика.

■ Режимы работы выходов

Прибор DPA имеет 3 режима работы выходов: простой, гистерезисный и интервальный

- Простой режим.** При заданном давлении P, когда измеренное давление превысит (P + dP), выход включится (ON), а когда давление станет меньше P, выход выключается (OFF). См. рис.1.
 - В параметре **1-P** (OUT1) или **2-P** (OUT2) режима измер-я, используя **▲** **▼**, задайте значение P.
 - В параметре **НУ5** режима расширенной настройки, используя **▲** **▼**, задайте значение "dP".




Рис. 1: Простой режим работы выходов

- Гистерезисный режим.** При заданных порогах давления Hi/Lo, когда измеренное давление превысит значение верхнего порога (Hi), выход включится, а когда давление станет меньше значения нижнего порога (Lo), выход выключится. (См. рис.2.)

- В параметрах **1-H** (OUT1 Hi), **1-L** (OUT1 Lo), **2-H** (OUT2 Hi) и **2-L** (OUT2 Lo) режима измерения, используя кнопки **▲** **▼**, задайте значения порогов Hi/Lo.




Рис. 2: Гистерезисный режим работы выходов

- Интервальный режим.** При заданных порогах давления Hi/Lo, когда измеренное давление будет находиться в интервале между нижним (Lo) и верхним (Hi) порогами, выход будет включен, а когда давление будет меньше Lo или больше Hi, выход будет выключен. (См. рис.3.)

- В параметрах **1-H** (OUT1 Hi), **1-L** (OUT1 Lo), **2-H** (OUT2 Hi) и **2-L** (OUT2 Lo) режима измерения, используя кнопки **▲** **▼**, задайте значения порогов Hi/Lo.
- В параметре **НУ5** режима расширенной настройки, используя **▲** **▼**, задайте значение "dP".




Рис. 3: Интервальный режим работы выходов

Примечание. Состояние выхода ON (вкл.) означает: для нормально-разомкнутого выхода - замкнутое состояние, для нормально-замкнутого - разомкнутое состояние.

■ Установка ноля

В режиме измерения при одновременном нажатии кнопок **▲** **▼** на дисплее будет индикация **0000**, и измерителю будет задано нулевое значение.

■ Функция блокировки кнопок

- Блокировка.** Одновременно нажмите **SET** и **▲** и удерживайте их в течение 2 сек до индикации: **Loc** **on**.
- Разблокировка.** Одновременно нажмите **SET** и **▼** и удерживайте в течение 2 сек до индикации: **Loc** **off**.
- Индикация в режиме блокировки.** Если вы нажмете любую из кнопок, когда прибор находится в заблокированном состоянии, на дисплее SV появится индикация **Loc**, которая означает, что кнопки прибора заблокированы.

■ Переключение цветов

Различные выходные состояния ("OUT1", "OUT2", "OUT1 и OUT2", "OUT1 или OUT2") прибора могут передаваться различными цветами.

1. В параметре **dPY** режима расширенной настройки кнопками **▲** **▼** выберите требуемое выходное состояние, которое должно индицироваться переключением цвета.
2. В параметре **CLR** режима быстрой настройки кнопками **▲** **▼** выберите цвет заданного состояния.

Примечание. Переключение цвета в выходном состоянии "OUT1 и OUT2" произойдет, когда оба выхода включены.

■ Функция копирования настроек

Функция позволяет скопировать параметры из ведущего DPA в ведомые.

1. **Подключение.** Соедините контакт 2 ведущего с кон. 3 ведомого прибора; кон. 3 ведущего с кон. 2 ведомого; кон. 5 ведущего и ведомого с (-) источником питания; кон. 1 ведущего и ведомого с +24V источника питания.

2. Настройка.

- a) Ведомый прибор. В параметре **CPY** режима расширенной настройки кнопками **▲** **▼** выберите значение **CP-5** (режим ведомого).
- b) Ведущий прибор. В параметре **CPY** режима расширенной настройки кнопками **▲** **▼** выберите значение **CP-n** (режим ведущего). Затем нажмите **SET** > 2 сек для выхода в режим измерения. Теперь на дисплее ведущего будет - **CP-n**, а ведомого - **CP-5**, что означает наличие связи. На **Loc** будет отображаться количество скопированных параметров. При завершении копирования на дисплее ведущего будет - **CP-n**, а ведомого - **CP-5**. Если число **0R** осталось без изменений, копирование не удалось.

После завершения копирования отключите приборы от питания и уберите, связывающие их соединения.

■ Коды настройки

Быстро настроить прибор DPA можно с помощью только одного параметра **Loc** в режиме расширенной настройки, введя в него соответствующий цифровой код **0000 Loc 0002** (см. нижеприведенные таблицы).

КОД	1 ^й разряд				2 ^й разряд			
КОД	Режим OUT1	Статус	Режим OUT2	Статус	Время отклика	Цвет	Реверсирование цвета для:	
0	Простой	NO	Простой	NO	2 мс	Красный, когда ВКЛ	OUT1	
1		NC		NC	4 мс		OUT2	
2	Гистерезисный	NO	Гистерезисный	NO	10 мс		OUT1 и OUT2	
3		NC		NC	30 мс		OUT1 или OUT2	
4	Интервал	NO	Интервал	NO	50 мс	Зеленый,	OUT1	


КОД	1 ^й разряд		2 ^й разряд		3 ^й разряд	4 ^й разряд	
	Режим OUT1	Статус	Режим OUT2	Статус			
5	Ьный	NC	ьный	NC	100 мс	Красный	когда ВКЛ
6	-	-	-	-	250 мс		OUT2
7	-	-	-	-	500 мс		OUT1 и OUT2
8	-	-	-	-	1000 мс		OUT1
9	-	-	-	-	5000 мс	Красный	OUT2
8	-	-	-	-	-		OUT1 и OUT2
6	-	-	-	-	-		OUT1
7	-	-	-	-	-		OUT2
8	-	-	-	-	-	Зеленый	OUT1 и OUT2
9	-	-	-	-	-		OUT1
8	-	-	-	-	-		OUT2
9	-	-	-	-	-		OUT1 и OUT2

КОД	6 ^й разряд		7 ^й разряд		8 ^й разряд
	Единицы давления	Период обновления	Вспомогательный дисплей	Гистерезис	
0	кПа	100 мс	Стандартный	0	Красный
1	кгфут/см ²		Выключен	1	
2	бар		Ед. измерения	2	
3	psi		Стандартный	3	
4	мм. рт. ст.	250 мс	Выключен	4	Зеленый
5	фут рт. ст.		Ед. измерения	5	
6	--		Стандартный	6	
7	-		Выключен	7	
8	-	500 мс	Ед. измерения	8	Зеленый
9	-		Стандартный	9	
8	-		Выключен	A	
9	-		Ед. измерения	B	

■ Монтаж

- Щитовой монтаж.** Вставьте прибор в отверстие и закрепите с помощью крепежного приспособления DPA-PFKit (заказывается отдельно).






■ Сообщение об ошибке

: Если 1/2 тока выходной нагрузки превышает 150 мА, проверьте причину такого роста тока нагрузки.

■ Назначение контактов



1. «+» питания (коричневый)
2. OUT1 - дискретный выход 1 (черный)
3. OUT2 - дискретный выход 2 (белый)
4. Нет функции (оранжевый)
5. «-» питания (синий)

Содержимое данного руководства может изменяться без предварительного уведомления пользователей. По вопросам технической поддержки и ремонта свяжитесь с вашим поставщиком или по эл. почте: support@stokltd.ru service@stokltd.ru