


Through-beam Photoelectric Sensor
with visible redlight
Operating Instructions

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2.5 mW
Pulse length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm
Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Safety Specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

The WSE9LC-3Pxxxx(Axx) through-beam photoelectric sensor is an optoelectric sensor, that operates using a transmission unit (WS) and reception unit (WE). It is used for optical, non-contact detection of objects.

Starting Operation

- 1** Fit the sender (WS) and receiver (WE) in suitable brackets. Suitable mounting brackets can be found in the SICK accessories range, for example.

Operation in standard I/O-Mode (SIO): The sensors must be connected in a voltage-free state ($V_S = 0 \text{ V}$). The information in the graphics **B** must be observed, depending on the type of connection:

- Male connector connection: pin assignment
- Cable: core color

Operation in IO-Link mode (IOL): Connect the device to a suitable IO-Link master and integrate it into the control system via IODD / Function Block. Device-specific IODD and Function Block are available to download under the sensor order number at www.sick.com.

2 Adjustment light reception:

Note maximum sensing distance. Determine the receiver (WE) switch on/off point by means of horizontal and vertical adjustment of the sender (WS). Select the center point such that the red emitted light beam hits the receiver. If light receiving is optimum, the light receiver display (WE) lights up.

If the light receiver display does not light up or flashes, no light or too little light is being received. If this is the case, readjust the photoelectric sensor, clean it or check the application conditions.

3 PNP (Load --> M)

C = communication (e.g. IO-Link)

MF = Multifunction input / output (e.g. alarm output)

Maintenance

SICK sensors do not require any maintenance.

We recommend that you clean


- the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.

Modifications of devices may not be made.

DEUTSCH

Einweg-Lichtschranke
mit sichtbarem Rotlicht (Laser)
Betriebsanleitung

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximale Pulseistung: < 2.5 mW
Impulsdauer: 4 µs
Wellenlänge: 650 - 670 nm

Entspricht 21 CFR 1040.10
und 1040.11 mit Ausnahme von
Abweichungen nach
Laser-Hinweis 50, 24. Juni 2007

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Einweg-Lichtschranke WSE9LC-3Pxxxx(Axx) ist ein optoelektronischer Sensor, der mit einer Sendee- (WS) und Empfangseinheit (WE) arbeitet. Sie wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Inbetriebnahme

- 1** Montieren Sie Sender (WS) und Empfänger (WE) an geeigneten Halterungen. Geeignete Haltwinkel finden Sie z. B. im Zubehör-Programm von SICK.

Betrieb im Standard I/O-Modus (SIO): Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei ($U_S = 0 \text{ V}$) erfolgen. Je nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken [vgl. B] zu beachten:

- Steckeranschluss: Pinbelegung
- Leitung: Adernfarbe

Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.

WSE9LC-
3Pxxxx(Axx)

Australia

Phone +61 (3) 9457 0600

Austria

Phone +43 (0) 2336 622880

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0) 2 466 55 66

Brazil

Phone +55 11 3215-4900

Canada

Phone +1 905.711.1444

Czech Republic

Phone +420 2 57 91 18 50

Chile

Phone +56 (2) 2274 7430

China

Phone +86 20 2882 3600

Denmark

Phone +45 45 82 64 00

Finland

Phone +358-9-25 15 800

France

Phone +33 1 64 32 35 00

Germany

Phone +49 (0) 2 11 53 01

Hong Kong

Phone +852 2153 6300

Hungary

Phone +36 1 371 2680

India

Phone +91-22-619 8900

Iceland

Phone +972-4-6881000

Italy

Phone +39 02 27 43 41

Japan

Phone +81 3 5309 2112

Malaysia

Phone +603-8080 7425

Mexico

Phone +52 (472) 748 9451

Netherlands

Phone +31 (0) 30 229 25 44

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com

New Zealand

Phone +64 9 415 0459

Norway

Phone +47 67 81 50 00

Poland

Phone +48 22 539 41 00

Romania

Phone +40 356-17 11 20

Russia

Phone +7 495 283 09 90

Singapore

Phone +65 6744 3732

Slovakia

Phone +421 482 901 201

Slovenia

Phone +386 591 78849

South Africa

Phone +27 (0)11 472 3733

South Korea

Phone +82 2 786 6321

Spain

Phone +34 93 480 31 00

Sweden

Phone +46 10 110 10 00

Switzerland

Phone +41 41 619 29 39

Taiwan

Phone +886 2-2375-6288

Thailand

Phone +66 2 645 0009

Turkey

Phone +90 (216) 528 50 00

United Arab Emirates

Phone +971 (0)4 88 65 878

United Kingdom

Phone +44 171 778 3121

USA

Phone +1 800 325 7425

Vietnam

Phone +86 6744 3732

WSE9LC-3Pxxxx(Axx)

12.2
(0.48)

18.3 (0.72)

5.2 (0.2)

3 (0.12)

23.6 (0.93)

3.7 (0.15)

50 (1.97)

0.2
(0.01)

8.5

8.5

49.8 (1.96)

22.1 (0.87)

52.5 (2.07)

5.2 (0.2)

19.6 (0.77)

8.5

8.5

49.8 (1.96)

22.1 (0.87)

52.5 (2.07)

5.2 (0.2)

19.6 (0.77)

8.5

8.5

49.8 (1.96)

22.1 (0.87)

52.5 (2.07)

5.2 (0.2)

19.6 (0.77)

8.5

8.5

49.8 (1.96)

22.1 (0.87)


52.5 (2.07)

5.2 (0.2)

FRANÇAIS

Barrière simple
avec lumière de rouge
Instructions de service

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

La barrière lumineuse unidirectionnelle WSE9LC-3Pxxxx(Axx) est un capteur optoélectronique fonctionnant au moyen d'un module émetteur (WS) et d'un module récepteur (WE). Elle s'utilise pour la saisie optique de choses sans aucun contact.

Mise en service

- 1** Monter l'émetteur (WS) et le récepteur (WE) sur des fixations appropriées. Chercher des équerres adaptées, par exemple dans la gamme d'accessoires de SICK.

Fonctionnement en mode I/O standard (SIO): Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension ($UV = 0V$). Selon le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas [B]:

- Raccordement du connecteur : affectation des broches

- Câble : couleur des fils

Fonctionnement en mode IO-Link (IOL): raccorder l'appareil au maître IO-Link approprié et l'intégrer au maître ou à la commande par IODD / bloc de fonctions. La DEL verte clignote sur le capteur. IODD et bloc de fonctions peuvent être téléchargés sous la référence de commande du capteur à l'adresse www.sick.com.

Réglage de la réception lumineuse:

Tenir compte de la portée maximale. Calculer le point de communication/de coupure du récepteur (WE) en faisant pivoter l'émetteur (WS) à l'horizontale/la verticale. Sélectionner la position médiane de sorte que le faisceau lumineux rouge touche le récepteur. En cas de réception optimale, le témoin de réception (WE) est allumé.

Si le témoin d'affichage de réception ne s'allume pas ou s'il clignote, c'est que peu ou pas de lumière est détectée. Si tel était le cas, procéder à une nouvelle réglage de la barrière lumineuse, nettoyer la lentille ou contrôler les conditions d'utilisation.

PNP (charge > M)

C = Communication (par ex. IO-Link)

MF = multifonction, sortie programmable

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers


- de nettoyer les surfaces optiques,
- de contrôler les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise.

Il n'est pas permis d'effectuer des modifications sur les appareils.

PORTUGUÊS

Barreira de luz
com luz vermelha visível (do campo espectral visível)
Instruções de operação

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

A barreira de luz de uma via WSE9LC-3Pxxxx(Axx) é um sensor optoelectrónico que trabalha com uma unidade emissora (WS) e uma unidade receptora (WE). Serve para a análise ótica, sem contato, de objetos.

Comissionamento

- 1** Instale o emissor (WS) e o receptor (WE) em suportes adequados. Ângulos de fixação adequados podem ser encontrados p.ex. no programa de acessórios da SICK.

Operação no modo I/O padrão (SIO): A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado ($UV = 0V$). Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as informações contidas nos gráficos [cp. B]:

- Conector: Pin-out
- Cabo: Cor das fios

Operação no modo IO-Link (IOL): conectar o dispositivo a um mestre IO-Link apropriado e integrá-lo no mestre ou no comando através de IODD / bloco funcional. O indicador LED verde está intermitente no sensor. O download da IODD e do bloco funcional pode ser efetuado em www.sick.com com o número de encomenda do sensor.

2 Ajuste do alcance de detecção:

Observar o alcance de detecção máximo. Determinar os pontos de ligação/desligamento do receptor (WE), inclinando o emissor (WS) horizontal e verticalmente. Ajustar a posição central de modo que o raio vermelho da luz emitida incida sobre o receptor. O indicador de receção de luz (WE) acende quando a receção luminosa é ideal.

Se o indicador de receção luminosa não acender ou se piscar, pouca ou nenhuma luz está sendo captada. Se esse for o caso, reajustar, limpar e verificar as condições de operação da barreira de luz.

3 PNP (carga > M)

C = Comunicação (por ex., IO-Link)

MF = Multifuncional, saída programável

Mantenimento

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,

- a limpeza das superfícies ópticas,
- e um controlo às conexões rosadas e uniões de conetores.

Não é permitido proceder a alterações nos equipamentos.

ITALIANO

Barriera luminosa a senso unico
con luce rossa visibile
Istruzioni per l'uso

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.
- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a senso unico WSE9LC-3Pxxxx(Axx) è un sensore optoelettronico dotato di un'unità di trasmissione (WS) e di un'unità di ricezione (WE). Viene impiegata per il rilevamento ottico a distanza di oggetti.

Messa in esercizio

1 Montare l'emettitore (WS) e il ricevitore (WE) su supporti idonei. Le informazioni relative agli angoli di inclinazione corretti sono reperibili ad es. nel catalogo accessori SICK.

Funzionamento in modalità I/O standard (SIO): Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione ($UV = 0V$). In base al tipo di collegamento si devono rispettare le informazioni nei grafici [cp. B]:

- Collegamento a spina: assegnazione pin
- Conduttore: colore filo

Funzionamento in modalità IO-Link (IOL): collegare il dispositivo a un IO-Link-Master adatto e integrare in base a IODD/blocco funzionale in Master o nel comando. Sul sensore lampeggia l'indicatore LED verde. IODD e blocco funzionale sono pronti al download all'indirizzo www.sick.com sotto il numero d'ordine del sensore.

2 Impostazione della ricezione della luce:

Rispettare la distanza massima di ricezione. Accertare il punto di attivazione/disattivazione del ricevitore (WE) muovendo in orizzontale e in verticale l'emettitore (WS). Selezionare la posizione centrale in modo tale che il raggio di luce dell'emettitore raggiunga il ricevitore. In caso di ricezione ottimale, l'indicatore di ricezione della luce si accende (WE).

Se l'indicatore di ricezione non si accende o lampeggia, significa che la luce ricevuta è nulla o molto debole. In questo caso, regolare di nuovo la barriera fotoelettrica, pulirla e verificarne le condizioni di esercizio.

3 PNP (carga > M)

C = comunicazione (ad es. IO-Link)

MF = multifunzione, uscita programmabile

Mantenimento

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia - di pulire regolarmente le superfici ottiche limite, - di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a spina. Non è consentito apportare modifiche agli apparecchi.

ESPAÑOL

Barrera de luz unidireccional
con luz roja visible
Manual de Servicio

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Observaciones sobre seguridad

- Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en marcha.
- Conexión, montaje y ajuste solo por personal técnico.
- A la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.
- No es elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.

Empleo para usos debidos

La barriera fotovoltaica unidireccional WSE9LC-3Pxxxx(Axx) es un sensor opto-electrónico que trabaja con una unidad de transmisión (WS) y una unidad de recepción (WE). Se emplea para la detección óptica y sin contacto de objetos.

Puesta en marcha

1 Monte el emisor (WS) y el receptor (WE) en soportes adecuados. Hay disponibles ángulos de sujeción adecuados en el programa de accesorios de SICK.

Funcionamiento en modo estándar E/S (SIO): Los sensores deben conectarse sin tensión ($UV = 0V$). Debe tenerse en cuenta la información de las figuras [B] en función de cada tipo de conexión:

- Conexión de enchufes: asignación de pins
- Cable: color del hilo

Funcionamiento en modo IO-Link (IOL): conectar el dispositivo al maestro IO-Link adecuado e integrarlo en el maestro o en el control con la ayuda de la hoja de datos IODD y el bloque de funciones. En el sensor parpadea el LED indicador verde. La hoja de datos IODD y el bloque de funciones pueden descargarse desde la página web www.sick.com indicando el número de pedido del sensor.

2 Ajuste de la recepción:

Observe la amplitud de exploración máxima. Determine los puntos de conexión y desconexión del receptor (WE) moviendo el emisor (WS) en dirección horizontal y vertical. Seleccione una posición intermedia, de manera que el haz de luz roja del emisor alcance al receptor. Si la recepción de luz es óptima, se ilumina el indicador de recepción (WE).

Si el indicador de recepción no se ilumina o parpadea, significa que no se recibe luz o que la cantidad recibida es insuficiente. En ese caso, vuelva a ajustar la barriera fotovoltaica, límpielo y compruebe las condiciones de uso.

3 PNP (carga > M)

C = comunicación (p. ej., IO-Link)

MF = salida multifunción programable

Mantenimiento

Las barreras fotovoltaicas SICK están libres de mantenimiento. Recomendamos que se faça, en intervalos regulares

- limpiar las superficies ópticas límites,

- limpiar los prensatostos y las conexiones de enchufe.

No deben realizarse cambios en los aparatos.

中文

带可见红外光的
直光束光电开关
操作规程

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

安全使用说明

- > 使用前阅读操作规程。
- > 只允许专业人员进行接线、安装及调整。
- > 使用时防潮、防腐、防污染。
- > 按照EU机器规程无保护元件。

参量使用

WSE9LC-3Pxxxx(Axx)放射式光电器是一种光电传感器，它有一个发射单元(WS)和一个受光单元(WE)。用于对物体进行非接触式光学检测。

投入使用

1 将发射器(WS)和接收器(WE)安装在合适的支架上。合适的固定角板请参见 SICK 配件产品系列。</p