


Montage



1. Souder l'adaptateur.



Der Adapter sollte nur von fachkundigem Personal eingeschweißt werden.

- ▶ L'adaptateur doit être soudé par du personnel qualifié. Utiliser une méthode de soudage qui est adaptée à la matière (acier inox n° matière 316L).
- ▶ Assurer que l'adaptateur ne se déforme pas.
- ▶ Laisser l'adaptateur refroidir.

2. Graisser les parties suivantes : écrou (1), bague de serrage (2), filetage et trou intérieur de l'adaptateur (3).

3. Insérer la bague de serrage.



L'extrémité chanfreinée (4) orientée vers l'adaptateur.

4. Visser l'écrou.



5. Insérer la sonde (5).

6. Serrer l'écrou manuellement et le marquer d'un trait (6).

7. Insérer la sonde jusqu'à la profondeur souhaitée. La tenir et serrer l'écrou en faisant 1 tour complet à l'aide d'une clé.

Maintenance de la sonde

Vous pouvez démonter la sonde afin de nettoyer par exemple sa partie sensible. Insérer la sonde de nouveau et serrer l'écrou.



FR

A: Graisse

