



■ Рекомендуемые аксессуары




Кольцевые магниты

Кольцевой магнит: OD17.4






Область применения: КН, КD, GB, МН
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Способ установки: стопорное кольцо
Момент предварительного натяга: максимум 1 Н·м

Кольцевой магнит: OD25.4





Область применения: КН, КD, КF, GB, МН
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Способ установки: стопорное кольцо
Момент предварительного натяга: максимум 1 Н·м

Кольцевой магнит: OD33






Область применения: КН, КD, КF, GB, МН
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Способ установки: М4Х18
Момент предварительного натяга: максимум 1 Н·м

Кольцевой магнит:
OD33-gasket





Область применения: КН, КD, КF, GB, МН
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Способ установки: М4Х18
Момент предварительного натяга: максимум 1 Н·м

Кольцевой магнит: OD63.5



Область применения: КН, КD, КF, GB, МН
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Способ установки: М4Х18
Момент предварительного натяга: максимум 1 Н·м

Кольцевой магнит: type-c





Область применения: КР
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Крепежный винт: М4Х18
Расстояние по вертикали: 3±1

■ Рекомендуемые аксессуары



Магниты

Подвесной магнит: type-m





Рабочая температура: -40 ... + 85 °C
Монтажный винт: M4
Горизонтальное отклонение: ±3 мм
Вертикальное расстояние: 2 - 4 мм

Подвесной магнит: type-n





Рабочая температура: -40 ... + 85 °C
Монтажный винт: M4
Горизонтальное отклонение: ±15 мм
Вертикальное расстояние: 5 - 12 мм

Подвесной магнит: type-L





Рабочая температура: -40 ... + 85 °C
Монтажный винт: M4
Горизонтальное отклонение: ±3 мм
Вертикальное расстояние: 2 - 4 мм

Слайдер магнит: type-v



Рабочая температура: -40...85°C
Монтажная резьба: M5

Слайдер магнит: type-s




Рабочая температура: -40...85°C
Монтажная резьба: M5

■ Рекомендуемые аксессуары

Поплавковые магниты

Поплавковый магнит: DL42




Область применения: измерительный стержень 10 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь 304/316

Применимая плотность: более 0,6 г / см³

Применимое давление: менее 2,5 МПа

Поплавковый магнит: CS28




Область применения: измерительный стержень 7 - 8 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь 304

Применимая плотность: более 0,6 г / см³

Применимое давление: менее 1,0 МПа

Поплавковый магнит: DL28




Область применения: измерительный стержень 7 - 8 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь 304

Применимая плотность: более 0,6 г / см³

Применимое давление: менее 2,5 МПа

Поплавковый магнит: CS45




Область применения: измерительный стержень 12 - 14 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь 304

Применимая плотность: более 0,6 г / см³

Применимое давление: менее 1,0 МПа

Поплавковый магнит: DL52



Область применения: измерительный стержень 12 - 14 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь 304

Применимая плотность: более 0,6 г / см³

Применимое давление: менее 2,5 МПа

Поплавковый магнит: D40
Float

