

Photoelectric Proximity Sensor
with background suppression
Operating Instructions

SICK

WTB4S-3 Standard Teach-in

8015653.10DT 1218 COMAT

Safety Specifications

- No safety component in accordance with EU machine guidelines.
- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.

Proper Use

The WTB4S-3 photoelectric proximity sensor is an optoelectronic sensor and is used for optical, non-contact detection of objects, animals, and people.

Starting Operation

① WTB4S-3Exxx and WTB4S-3Fxxx

D: dark-switching, output (Q) switches off if an object is in the sensing range.

WTB4S-3P1362 and WTB4S-3Px1xx

WTB4S-3N1362 and WTB4S-3Nx1xx

L: light-switching, output (Q) switches on if an object is in the sensing range.

WTB4S-3P1162 and WTB4S-3N1162

WTB4S-3Px262 and WTB4S-3Nx262

ANT: Antivolatile outputs Q and \bar{Q}

WTB4S-3Pxxx4 and WTB4S-3Nxxx4

L: light-switching, output (Q) switches on if an object is in the sensing range. Additional ET: Teach function per cable.

Connect ET cable ET (PIN 2) > S to V_L (output PNP).

Connect ET cable ET (PIN 2) > S to M (output NPN).

With following connectors only:

Connect and secure cable receptacle tension-free.

Only for versions with connecting cable:

The following apply for connection in B: brn = brown, blu = blue, blk = black, wht = white.

Connect cables.

② Mount sensor using the threaded bush with M3 screws. Maintain direction in which object moves relative to sensor (VR = advance direction).

Connect photoelectric proximity sensor to operating voltage.

③ Check application conditions such as sensing distance and reflectance of the object to be scanned and the background, and compare with characteristic curve in the diagram. (x = sensing distance, y = transition range between set sensing distance and reliable background suppression (z) in % of the sensing distance, Ro = reflecting object, Rh = reflecting background). Reflectance: 6 % = black, 18 % = gray, 90 % = white (with reference to standard white according to DIN 5033).

④ Setting the sensing distance

Place object in light beam (x = distance to object, y = distance to background), press teach button until the yellow LED indicator blinks. Sensor is ready to operate. Recommendation: If colours are detected differently or dark objects are detected, assign a safety margin to the sensing distance of 10 % of this distance.

Maintenance



SICK photoelectric sensors are maintenance-free. We recommend doing the following regularly:

- Clean the external lens surfaces,
- check the screw connections and plug-in connections.











No modifications may be made to devices.

Australia	Phone +61 (3) 9457 0600
Austria	Phone +43 (2) 2366 62288-0
Belgium/Luxembourg	Phone +32 (0) 2 466 55 66
Brazil	Phone +55 11 3215-4900
Canada	Phone +1 905 771 1444
Czech Republic	Phone +420 2 57 91 18 50
Denmark	Phone +45 2 274 7430
China	Phone +86 20 2882 3600
Germany	Phone +49 211 53 01
Hong Kong	Phone +852 2153 6300
Hungary	Phone +36 1 371 2680
India	Phone +91 22 119 8900
Ireland	Phone +353 1 64 62 35 00
Italy	Phone +39 0 27 43 41
Japan	Phone +81 3 5309 2112
Malaysia	Phone +603 8080 7425
Mexico	Phone +52 (472) 748 9451
Netherlands	Phone +31 (0) 30 229 25 44
New Zealand	Phone +64 9 415 0459
Norway	Phone +47 67 81 50 00
Poland	Phone +48 22 539 41 00
Romania	Phone +40 356-17 11 20
Russia	Phone +7 495 283 09 90
Singapore	Phone +65 6744 3732
Slovakia	Phone +421 482 901 201
Slovenia	Phone +386 591 78849
South Africa	Phone +27 (0)11 472 3733
South Korea	Phone +82 2 786 6321
Spain	Phone +34 93 480 31 00
Sweden	Phone +46 10 110 10 00
Switzerland	Phone +41 41 619 29 39
Taiwan	Phone +886 2-2375-6288
Thailand	Phone +66 2 645 0009
Turkey	Phone +90 (245) 528 50 00
United Arab Emirates	Phone +971 (0) 4 88 65 878
United Kingdom	Phone +44 (0)17278 31121
USA	Phone +1 800 325 7425
Vietnam	Phone +84 6744 3732

Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com



B WTB4S-3



DEUTSCH

Reflexions-Lichttaster
mit Hintergrundabblendung
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Reflexions-Lichttaster WTB4S-3 ist ein optoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt.

Inbetriebnahme

① WTB4S-3Exxx and WTB4S-3Fxxx

D: dunkelschaltend, Ausgang (Q) schaltet aus, wenn sich ein Objekt im Tastbereich befindet.

WTB4S-3P1362 and WTB4S-3Px1xx

WTB4S-3N1362 and WTB4S-3Nx1xx

L: hellenschaltend, Ausgang (Q) schaltet, wenn sich ein Objekt im Tastbereich befindet.

WTB4S-3P1162 and WTB4S-3N1162

WTB4S-3Px262 and WTB4S-3Nx262

ANT: Antivolatile outputs Q and \bar{Q}

WTB4S-3Pxxx4 and WTB4S-3Nxxx4

L: hellenschaltend, Ausgang (Q) schaltet, wenn sich ein Objekt im Tastbereich befindet. Zusätzlich ET: Teach-Funktion über Leitung.

Leitung ET (PIN 2) > S auf V_L legen (PNP-Ausgang)

Leitung ET (PIN 2) > S auf M legen (NPN-Ausgang)

Nur bei den Steckerversionen:
Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

Nur bei den Versionen mit Anschlussleitung:

Für Anschluss in B gilt: brn = braun, blu = blau, blk = schwarz, wht = weiß.

Leitungen anschließen.



WTB4S-3	Reichweite RW ¹⁾	Porträtrate RW ¹⁾	Alcance da luz RW ¹⁾	4 ... 180 mm
Reichweite RW ¹⁾	Lichtfleckdurchmesser/Entfernung	Diamètre de la tache lumineuse/Distance	Diameter do ponto de luz	6,5 mm/150 mm
Supply voltage V_S	Versorgungsspannung U_V	Tension d'alimentation U_V	Tensão de força U_V	10 ... 30 V DC ²⁾
Output current I_{max}	Ausgangsstrom I_{max}	Courant de sortie I_{max}	Corrente de saída I_{max}	100 mA
Signal sequence min.	Signalfolge min.	Fréquence min.	Sequência min. de sinais	1000/s
Response time	Ansprechzeit	Temps de réponse	Tempo de reação	500 ms
Enclosure rating (IEC 60529)	Schutztart (IEC 60529)	Type de protection (IEC 60529)	Tipo de proteção (IEC 60529)	IP 66, IP 67
Protection class	Schutzklasse	Classe de protection	Classe de proteção	◇
Circuit protection ³⁾	Schutzschaltungen ³⁾	Circuits de protection ³⁾	Circuitos protetores ³⁾	A, B, C
Ambient operating temperature ⁴⁾	Betriebsumgebungstemperatur ⁴⁾	Température ambiante de fonctionnement ⁴⁾	Temperatura ambiente de operação ⁴⁾	-40 ... +60 °C

WTB4S-3	Alicance RW ¹⁾	有效感距 RW ¹⁾	検出範囲 RW ¹⁾	4 ... 180 mm
Portata RW ¹⁾	Diámetro punto luminoso			

FRANÇAIS

Détecteur réflex
avec élimination de l'arrière-plan
Instructions de Service

Conseils de sécurité

- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.
- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.

Utilisation correcte

Le détecteur réflex WTB4S-3 est un capteur optoélectronique qui s'utilise pour la saisie optique de choses, d'animaux et de personnes sans aucun contact.

Mise en service

① WTB4S-3Exxx et WTB4S-3Fxxx

D : commutation sombre, la sortie (Q) déconnecte lorsqu'un objet se trouve dans la zone de détection.

WTB4S-3P1362 et WTB4S-3Px1xx

WTB4S-3N1362 et WTB4S-3Nx1xx

L : commutation claire, la sortie (Q) connecte lorsqu'un objet se trouve dans la zone de détection.

WTB4S-3P1162 et WTB4S-3N1162

WTB4S-3Px262 et WTB4S-3Nx262

ANT : sorties exclusives Q et \bar{Q}

WTB4S-3Px4x4 et WTB4S-3Nx4x4

L : commutation claire, la sortie (Q) connecte lorsqu'un objet se trouve dans la zone de détection. En plus ET : fonction Apprentissage au moyen du câble.

Appliquer la tension UV > 2 s au conducteur ET (Broche 2) (sortie PNP).

Appliquer la tension M > 2 s au conducteur ET (Broche 2) (sortie NPN).

Seulement pour les versions à connecteur:

Enficher la boîte à conducteurs sans aucune tension et la visser.

Seulement pour les versions à conducteur de raccordement:

Pour le raccordement dans B on a: brn = brun, blu = bleu,

blk = noir, wht = blanc.

Raccorder les fils.

② Monter le capteur en utilisant les douilles taraudées et les vis M3.

Respecter le sens de déplacement de l'objet par rapport au détecteur.

(VR = sens privilégié). Appliquer la tension de service au détecteur.

③ Vérifier les conditions d'utilisation telles que distance de détection et facteur de luminance du matériau à détecter et de l'arrière-plan, et les comparer à la courbe caractéristique du diagramme.

(x = distance de détection, y = plage de transition entre la distance de détection ajustée et une élimination certaine de l'arrière-plan (z) en % de la distance de détection, Ro = luminance objet, Rh = luminance arrière-plan). Luminance : 6 % = noir, 18 % = gris, 90 % = blanc (par rapport au blanc étalon selon DIN 5033).

④ Réglage Distance de détection

Placer l'objet sur la trajectoire du rayon (x = distance à l'objet, y = distance à l'arrière-plan), appuyer sur le bouton Apprentissage jusqu'à ce que la LED jaune clignote. Le capteur est prêt à fonctionner. Recommandation : si on doit détecter des objets sombres ou de différentes couleurs, il est recommandé pour plus de sécurité de majorer la distance de détection de 10 %.

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK sont sans entretien. Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- au nettoyage des surfaces optiques,

- au contrôle des liaisons visées et des connexions.

Ne procédez à aucune modification sur les appareils.

PORTUGUÊS

Foto-célula de reflexão no objeto com supressão do fundo
Instruções de operação

Instruções de segurança

- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.
- Antes do comissionamento devem ser lidas as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.

Utilização devida

A foto-célula de reflexão no objeto WTB4S-3 é um sensor optoelectrónico que é utilizado para a análise ótica, sem contacto, de objetos, animais e pessoas.

Comissionamento

① WTB4S-3Exxx e WTB4S-3Fxxx

D: comunicação escura, saída (Q) desconecta quando um objeto se encontra na área de exploração.

WTB4S-3P1362 e WTB4S-3Px1xx

WTB4S-3N1362 e WTB4S-3Nx1xx

L: comunicação clara, saída (Q) conecta quando um objeto se encontra na área de exploração.

WTB4S-3P1162 e WTB4S-3N1162

WTB4S-3Px262 e WTB4S-3Nx262

ANT: saídas alternativas Q e \bar{Q}

WTB4S-3Px4x4 e WTB4S-3Nx4x4

L: comunicação clara, saída (Q) conecta quando um objeto se encontra na área de exploração. adicionadamente ET: função teach através do condutor.

Aplicar o condutor ET (PIN 2) > seg. a U_v (saída PNP).

Aplicar o condutor ET (PIN 2) > seg. a M (saída NPN).

Vale somente para as versões com conectores:

Enfiar a caixa de cabos sem torções e aparafusá-la.

Só para os tipos com cabo de força:

Para a ligação elétrica em B é: brn = marrom, blu = azul,

blk = preto, wht = branco.

Fazer a cablagem elétrica dos cabos.

② Montar o sensor ou utilizar as buchas rosadas com parafusos M3. Manter o sentido do movimento do objeto em relação à tecla (VR = sentido preferencial). Ligar a tecla luminosa à voltagem operacional.

③ Controlar os parâmetros de operação, como sejam: raio de exploração, dimensões do objeto e capacidade de remissão, tanto do objeto a analisar, comparando-os com a linha característica do diagramma. (x = raio de exploração, y = espaço intermediário entre raio de exploração e plena iluminação do fundo)(z) em % do raio de exploração, Ro = remissão do objeto, Rh = remissão do fundo). Remissão: 6 % = preto, 18 % = cinzento, 90 % = branco (em relação ao branco normal segundo DIN 5033).

④ Ajuste da distância de exploração

Colocar o objeto na trajetória do raio (x = distância até o objeto, y = distância até o fundo), apertar o botão Teach até que o LED amarelo apresente luz intermitente. Sensor está em stand-by. Recomendação: caso sejam reconhecidos objetos de cores diferentes ou objetos escuros, recomenda-se dotar a distância de exploração de uma margem de segurança de 10 % da distância de exploração.

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas,

- uma verificação das conexões rosadas e dos conectores.

Não são permitidas modificações no aparelho.

ITALIANO

Sensore luminoso a riflessione con fondo invisibile
Istruzioni per l'uso

Avvertimenti di sicurezza

- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.
- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a riflessione WTB4S-3 è un sensore optoelettronico che viene impiegato per il rilevamento ottico a distanza di oggetti, animali e persone.

Messa in esercizio

① WTB4S-3Exxx e WTB4S-3Fxxx

D: commutazione a scuro, uscita (Q) disconetta quando un oggetto si trova nell'area di ricezione l'uscita (Q) disinserisce.

WTB4S-3P1362 e WTB4S-3Px1xx

WTB4S-3N1362 e WTB4S-3Nx1xx

L: commutazione a chiaro, uscita (Q) conecta quando un oggetto si trova nell'area di ricezione l'uscita (Q) commuta.

WTB4S-3P1162 e WTB4S-3N1162

WTB4S-3Px262 e WTB4S-3Nx262

ANT: uscite antivalenti Q e \bar{Q}

WTB4S-3Px4x4 e WTB4S-3Nx4x4

L: commutazione a chiaro, uscita (Q) conecta quando un oggetto si trova nell'area di ricezione l'uscita (Q) commuta. In aggiunta ET: funzione teach tramite cavo.

Posare il cavo ET (PIN 2) > 2 s su U_v (uscita PNP).

Posare il cavo ET (PIN 2) > 2 s su M (uscita NPN).

Solo con spine:

Inserire scatola esente da tensione e avitare stringendo.

Solo versioni con cavo di collegamento:

Per collegamento B osservare: brn = marrone, blu = blu,

blk = nero, wht = bianco.

Collegare i cavi.

② Montare il sensore con viti M3, utilizzando le boccole filettate.

Mantenere la direzione dell'oggetto in relazione al sensore (VR = direzione preferenziale).

Allacciare a tensione di esercizio.

③ Verificare le condizioni di impiego quali distanza di ricezione, e riflettente dell'oggetto e dello sfondo alla mano della curva caratteristica nel diagramma. (x = distanza di ricezione, y = ambito di passaggio tra distanza di ricezione impostata e mascheramento sfondo (z) in % della distanza di ricezione, Ro = riflettente oggetto, Rh = riflettente sfondo).

Riflettente: 6 % = nero, 18 % = grigio, 90 % = bianco (standard DIN 5033).

④ Impostazione distanza di ricezione

Portare l'oggetto nel raggio di luce (x = distância dall'oggetto, y = distância dallo sfondo), premere il tasto Teach finché il LED giallo comincia a lampeggiare. Il sensore è pronto per il funzionamento. Suggerimento: per rilevare oggetti di colori diversi o scuri, è consigliabile aumentare la distanza di ricezione di un margine di sicurezza del 10 %.

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK sono esentii da manutenzione.

Consigliamo di pulire in intervalli regolari

- le superfici limite ottiche,

- verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non è consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

ESPAÑOL

Barrera de luz de reflexión con enmascaramiento de fondo
Manual de Servicio

Observaciones sobre seguridad

- No es elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.
- Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en marcha.
- Allanamiento, montaje y regulación solo da parte de personal cualificado.
- Durante la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.

Empleo para usos debidos

El palpador fotoeléctrico de reflexión WTB4S-3 es un sensor optoelectrónico empleado para la detección óptica y sin contacto de objetos, animales y personas.

Puesta en marcha

① WTB4S-3Exxx y WTB4S-3Fxxx

D:暗时开 , 如果探测范围内有物件存在 , 输出端 (Q) 会关闭。

WTB4S-3P1362 和 WTB4S-3Px1xx

WTB4S-3N1362 和 WTB4S-3Nx1xx

L:亮时开 , 如果探测范围内有物件存在 , 输出端 (Q) 会开启。

WTB4S-3P1161 和 WTB4S-3N1161

WTB4S-3Px261 和 WTB4S-3Nx261

ANT : 非等价的输出端 Q 和 \bar{Q}

用滑块紧固。(无电)插上电缆插座, 拧紧。

只适用于带接头管线的型号 :

B : 直接的接头 : brn = 棕色 , blu = 蓝色 , blk = 黑色 , wht = 白色。

装接电缆。

② 安装传感器时，需使用带有 M3 型螺丝的螺丝衬套。物品的运动方向应与光探器适当相应。

(VR = 选择优化方向)。

将光探器接上工作电压

③ 检查工作状态，比如：感知距离，待测物的反射能力及背景的反射能力，并与图示中的特征曲线进行对比。(x = 感知距离, y = 渡过值占感知距离的 %)

这个渡过值指设置好的感知距离与较保险的背景消隐距(z)的差值, Ro = 物件反射能力, Rh = 背景反射能力)。

反射: 6 % = 黑色, 18 % = 灰色, 90