



Notice de montage
pour l'adaptateur


E30018

E30025

FR


701310 / 02 05 / 1999

Fig. 1



- Monter le raccord (A) dans le process et le serrer.

Fig. 2




Sonde de température TT :

- Faire glisser l'écrou (B) et le joint non fendu approprié (C) par la partie basse de la sonde (D).

Sonde de température TS :

- Faire glisser l'écrou (B) par la partie basse de la sonde.
- Ouvrir le joint fendu (C) en le dépliant et le placer sur le câble de la sonde (D).

Fig. 3



- Insérer la sonde jusqu'à la profondeur souhaitée et serrer l'écrou (B).

DE



Surpression admissible: max. 1 bar.