




Руководство по эксплуатации Датчик диффузного отражения с затемнением заднего фона

efectorzoo

O5H5xx



# 1 Предисловие

### 1.1 Используемые символы

- Инструкция
- > Реакция, результат
- [...] Название кнопки или обозначение индикации
- → Отсылка к соответствующему разделу
- Важное примечание

Несовместимость может привести к нарушению функций или помехам.


# 2 Применение в соответствии с назначением

Датчик диффузного отражения распознает предметы и материалы бесконтактным способом и оповещает о их наличии с помощью коммутационного сигнала.

Диапазон: → табличка прибора.

## 3 Установка


- ▶ Сориентируйте датчик диффузного отражения на распознаваемый объект.
- ▶ Закрепите его на кронштейне.



### Примечание:


Распознаваемые объекты должны перемещаться в поперечном направлении перед линзами датчика.

▶ Если они двигаются в других направлениях, то следует заранее проверить надежность функции переключения.



### RU

# 4 Рабочие элементы и индикация




## 5 Электрическое подключение


- К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты электрики.
  - ► Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.
  - ► Соблюдайте напряжение питания EN 50178.
- ▶ Отключите электропитание.
- ▶ Подключайте прибор согласно данной схеме:

#### Разъем

#### р-переключение




#### n-переключение




#### Кабель

### р-переключение



#### n-переключение




Цвета жил: BN = коричневый, BU = синий, BK = черный

# 6 Настройки

## 6.1 Настройка чувствительности

### Датчик должен переключаться при обнаружении объекта



## Датчик не должен переключаться при обнаружении объекта.

- ► Расположите объект (см. изображение 1) и нажимайте [OUT off].
- ▶ Уберите объект (см. изображение 2) и нажмите [OUT on].

Настройки можно также выполнить сначала без объекта (этап 1), затем с объектом (этап 2).

### 6.2 Настройка максимальной чувствительности

▶ Расположите датчик так, чтобы свет не отражался.

## Датчик должен переключаться при обнаружении объекта

▶ Сначала нажмите [OUT on], затем [OUT off].

## Датчик должен переключаться в случае, если объект не обнаружен.

► Сначала нажмите [OUT off], затем [OUT on].

## 6.3 Настройка

- > Светодиод быстро мигает, 8 Гц.
- Датчик возвращается в нормальный режим работы с неизменными значениями.

#### RU


### Возможные причины

- Недостаточная разница в измерениях
- Превышено максимальное время программирования (15 мин.)

## 6.4 Электронная блокировка

Прибор можно заблокировать с помощью электроники для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам. Прибор поставляется в разблокированном состоянии.

- ► Нажимайте [OUT on] и [OUT off] одновременно в течение 10 сек.
- > Подтверждение отображается с помощью изменения статуса светодиода.
- Для разблокировки повторите этот этап.



# 7 Эксплуатация

- ▶ Проверьте правильность функционирования прибора.
- > Индикация с помощью светодиодов.

# 8 Техобслуживание, ремонт, утилизация

- ▶ Линзы прибора необходимо оберегать от загрязнения.
- ► Не используйте растворители и очистители, которые могут повредить пластиковые линзы.
- По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

Ремонт устройства должен производить только производитель.

Технические данные и дополнительная информация представлена на интернетстранице

www.ifm.com → Выбор страны → К техническим данным: