

ENGLISH

Photoelectric proximity sensor
with foreground suppression
Operating Instructions

Safety specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper use

The WTF12-3 VGA photoelectric proximity sensor is an opto-electronic sensor for the optical, non-contact detection of objects.

Starting operation

- Q (light-switching):** at status "Object detected", switches output (Q at PNP: HIGH, at NPN: LOW)
- Q̄ (dark-switching):** at status "Object not detected", switches output (Q̄ at PNP: HIGH, at NPN: LOW).

2 With following connectors only:

Connect and secure cable receptacle tension-free.

Only for versions with connecting cable:

The following apply for connection in **B** (brn = brown, wht = white, blk = black, blu = blue).

Connect cables.

3 Mount photoelectric retro-reflective sensor to suitable holders (e. g. SICK mounting bracket).

Maintain direction in which object moves relative to sensor.

Connect photoelectric retro-reflective sensor to operating voltage (see type label).

4 Check application conditions such as sensing distance, size and reflectance of object to be detected as well as of background, and compare with characteristic in diagram.

(x = sensing distance, y = transition range between set sensing distance and reliable background suppression (z) in % of sensing distance. Ro = reflectance of object, Rh = reflectance of background). Reflectance: 6 % = black, 18 % = gray, 90 % = white (based on standard white to DIN 5033).

5 Alignment of light reception on a background (e. g., conveyor belt):

Align the light spot on the background. Press both teach-in keys at the same time (approx. 2 s) until the yellow signal strength indicator blinks. Background is detected.

Release the teach-in buttons; yellow LED lights continually.

Background is detected reliably.

If required, make precise corrections for adaptation to the application conditions.

Press "+" button (approx. 0.5 s): sensing distance is increased.

Press "-" button (approx. 0.5 s): sensing distance is decreased.

There is no teach-in if the keys are pressed < 0.5 s: manipulation protection.

The yellow LED lights 1x each time you press the keys.

The taught sensing range is stored.

6 Sensing range setting with double-teach key:

Position object in light beam. Object is detected correctly when the yellow LED switches off. If the yellow LED lights, press "+" (approx. 0.5 s). Sensing distance is increased.

Remove the object; the yellow LED must light.

If the LED does not light, realign the proximity switch, clean it and/or check the application conditions and repeat the alignment procedure.

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly

- clean the external lens surfaces;

- check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

SICK

8015650.10DB 1212 COMAT

WTF12-3 VGA Teach-in

Australia
Phone +61 (3) 9457 0600

Austria
Phone +43 (0) 2236 62288-0

Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0) 2 466 55 66

Brazil
Phone +55 11 3215 4900

Canada
Phone +1 905.771.1444

Czech Republic
Phone +420 2 57 91 18 50

Chile
Phone +56 (2) 2274 7430

China
Phone +86 20 2882 3600

Denmark
Phone +45 45 82 64 00

Finland
Phone +358 9-25 15 800

France
Phone +33 1 64 62 35 00

Germany
Phone +49 (0) 2 11 53 01

Hong Kong
Phone +852 2153 6300

Hungary
Phone +36 1 371 2680

India
Phone +91 22 6119 8900

Ireland
Phone +972-4-6881000

Italy
Phone +39 02 27 43 41

Japan
Phone +81 3 5309 2112

Malaysia
Phone +603-8080 7425

Mexico
Phone +52 (472) 748 9451

Netherlands
Phone +31 (0) 30 229 25 44

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com

New Zealand
Phone +64 9 415 0459

Norway
Phone +47 67 81 50 00

Poland
Phone +48 22 539 41 00

Romania
Phone +40 356-17 11 20

Russia
Phone +7 495 283 09 90

Singapore
Phone +65 6744 3732

Slovakia
Phone +421 482 901 201

Slovenia
Phone +386 591 78849

South Africa
Phone +27 (0)11 472 3733

South Korea
Phone +82 2 786 6321

Spain
Phone +34 9 3480 31 00

Sweden
Phone +46 10 110 10 00

Switzerland
Phone +41 41 619 29 39

Taiwan
Phone +886 2-2375-6288

Thailand
Phone +66 2 645 0009





Turkey
Phone +90 (216) 528 50 00

United Arab Emirates
Phone +971 (0) 486 65 878







United Kingdom
Phone +44 (0)17278 31121

USA
Phone +1 800 325 7425

Vietnam
Phone +84 9744 3732



B WTF12-3x11x3 WTF12-3x24x3



WTF12-3

Sensing range TW max.

Light spot diameter/distance

Supply voltage Vs

Output current Imax

Signal sequence

Response time

Enclosure rating

Protection class

Circuit protection

Ambient operating temperature

Tastweite TW max.

Lichtfleckdurchmesser/Entfernung

Versorgungsspannung Uv

Ausgangstrom Imax

Signalfolge

Ansprachezeit

Schutzart

Schutzklasse

Schutzschaltungen

Betriebsumgebungstemperatur

Distance de détection TW max.

Diamètre de la tache lumineuse/distancie

Tensão de força Uv

Courant de saída Imax

Fréquence

Temps de réponse

Type de protection

Classe de protection

Circuits de protection

Température ambiante

Raio de exploração TW máx.

Diametro do ponto de luz/distância

Tensão de força Uv

Corrente de saída Imax

Sequência min. de sinais

Tempo de reacção

Tempo de protecção

Classe de protecção

Circuitos protetores

Temperatura ambiente de operação

-Pxx33
-Nxx33

30 ... 175 mm¹⁾
2 mm/60 mm
7 mm/300 mm

10 ... 30 V DC²⁾
10 ... 30 V DC²⁾

≤ 100 mA<br

Détecteur réflex
avec élimination certaine du premier plan
Instructions de service

Foto-célula de reflexão no objeto
com imagem escurecida com segurança
Instruções de operação

Sensore luminoso a riflessione
con blanking del primo piano
Istruzioni per l'uso

Palpador fotoeléctrico de reflexión
con enmascaramiento seguro del fondo
Manual de Servicio

镜面反射型光电传感器
带前景抑制功能
操作规程

反射形光電スイッチ
前景抑制機能付き
取扱説明書

Conseils de sécurité

- Lire les instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

La barrière lumineuse à réflexion WTF12-3 VGA est un capteur optoélectronique qui sert à la détection visuelle d'objets, d'animaux ou de personnes sans contact direct.

Mise en service

- Q (commutation claire) : La sortie (Q en PNP : HIGH, en NPN : LOW) connecte si l'état est « Objet reconnu ».
Q (commutation sombre) : La sortie (Q en PNP : HIGH, en NPN : LOW) connecte si l'état est « Objet non reconnu ».

Seulement pour les versions à connecter :

Enficher la boîte à conducteurs sans aucune tension et la visser.
Seulement pour les versions à conductor de raccordement :

Pour le raccordement dans B (brn = brun, wht = blanc, blk = noir, blu = bleu).

Raccorder les fils.

3 Installer le détecteur muní de trous de fixation sur des supports appropriés (p. ex. cornière de maintien SICK).

Respecter les sens de déplacement de l'objet par rapport au détecteur.

Appliquer la tension de service au détecteur

(voir inscription indiquant le modèle).

4 Vérifier les conditions d'utilisation telles que distance de détection, taille de l'objet, facteur de luminance du matériel à détecter et de l'arrière-plan, et les comparer à la courbe caractéristique du diagramme.

(x = distance de détection, y = plage de transition entre la distance de détection et une élimination certaine de l'arrière-plan (z) en % de la distance de détection, Ro = luminance objet, Rh = luminance arrière-plan).

Luminance : 6 % = noir, 18 % = gris, 90 % = blanc

(par rapport au blanc étalon selon DIN 5033).

5 Réglage réception de la lumière sur arrièreplan (p. ex. convoyer) :

Pointez le spot lumineux sur l'arrière-plan. Appuyer simultanément sur les deux touches d'apprentissage (env. 2 s) jusqu'à ce que le témoin de réception jaune clignote : l'arrière-plan est détecté.

Relâcher les touches d'apprentissage : la LED jaune reste allumée en permanence : l'arrière plan est reconnu de façon sûre.

Au besoin, effectuez une correction fin pour adaptation aux conditions d'application :

Appuyer sur la touche «+» (env. 0,5 s) :

la distance de détection augmente.

Appuyer sur la touche «-» (env. 0,5 s) :

la distance de détection diminue.

Si on appuie < 0,5 s il ne se produit aucun apprentissage : protection contre les manipulations.

À chaque pression sur une touche, la LED jaune clignote 1x.

La distance de détection apprise est mise en mémoire.

6 Réglage de la distance de détection à l'aide de la double touche d'apprentissage :

Positionner l'objet dans la trajectoire du rayon lumineux. L'objet est reconnu correctement si la LED jaune s'éteint. Si la LED jaune reste allumée, appuyer sur «+» (env. 0,5 s). La distance de détection augmente. Eloigner l'objet, la LED jaune doit s'allumer.

Si elle ne s'allume pas, nettoyer ou ajuster de nouveau le détecteur réflex, ou contrôler les conditions d'utilisation, et répéter la procédure de réglage.

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK sont sans entretien.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au contrôle des liaisons visées et des connexions.

Ne procédez à aucune modification sur les appareils.

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Coneções, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas EN da União Europeia.

Utilização devida

A barreira de luz com reflexão WTF12-3 VGA é um sensor optoelectrónico utilizado para a detecção óptica, sem contacto, de objetos.

Comissionamento

- Q (comutação com luz): no estado de «Objeto reconhecido» ativa a saída (Q com PNP: HIGH; com NPN: LOW)
- Q (comutação com escuro): no estado de «Objeto não reconhecido» ativa a saída (Q com PNP: HIGH; com NPN: LOW).

2 Vale somente para as versões com conectores:

Enfiar a caixa de cabos sem torções e aparafusá-la.

Só para os tipos com cabo de força:

Para a ligação elétrica em B (brn = marrom, wht = branco, blk = preto, blu = azul).

Fazer a cablagem elétrica dos cabos.

3 Montar a foto-célula mediante os furos de fixação num suporte apropriado (p. ex. suporte angular SICK).

Observar o sentido do movimento do objeto para com o sensor.

Ligar a foto-célula à tensão operacional (ver identificação de tipo).

4 Controlar os parâmetros de operação, como sejam: raio de exploração, dimensões do objeto e capacidade de remissão, tanto do objeto a analisar como do fundo, comparando-os com a linha característica do diagrama.

(x = raio de exploração, y = espaço intermédio entre raio de exploração e plena iluminação do fundo) (z) em % do raio de exploração, Ro = remissão do objeto, Rh = remissão do fundo).

Remissão: 6 % = preto, 18 % = cinzento, 90 % = branco (em função do branco normal segundo DIN 5033).

5 Impostação da receção de luz contra um fundo (por ex. esteira transportadora):

Contemporaneamente premere ambos os botões Teach-in (ca. 2 s) até a sinalização amarela de receção piscar: nesse momento o fundo foi reconhecido.

Solte os botões Teach-in: a lâmpada LED amarela fica acesa continuamente: nesse momento o fundo estará seguramente reconhecido.

Caso necessário, faça um ajuste de precisão para adaptação às condições da aplicação:

Pressione o botão «+» (aprox. 0,5 seg.);

a distância de exploração será aumentada.

Pressione o botão «-» (aprox. 0,5 seg.);

a distância de exploração será diminuída.

6 Impostação da distância de testeggiamento através de dois botões Teach:

Posicionar o objecto nos fios luminosos. O objecto é rastreado corretamente se o LED giallo se acende. Se o LED giallo permanece acendendo, premere «+» (ca. 0,5 s). A distância de receção é aumentada.

Rimover o objecto, o LED giallo deve apagá-lo.

Se não se acende, ajustar a grade luminosa, limpá-la, controlar as condições de exploração e repetir a regulação.

Manutenção

Le barreira de luz SICK não requerem manutenção.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas

- uma verificação das conexões roscadas e dos conectores.

Não são permitidas modificações no aparelho.

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas

- uma verificação das conexões roscadas e dos conectores.

Não são permitidas modificações no aparelho.

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Connessioni, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Guardare l'apparecchio al riparo da umidità e polvere.
- No è elemento costruttivo di sicurezza secondo la Direttiva Macchine EN.

Impiego conforme allo scopo

La fotocella a riflessione WTF12-3 VGA è un sensore optoelettronico utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di oggetti.

Messa in esercizio

- Q (comutazione com luz): no estado de «Objeto reconhecido» ativa a saída (Q com PNP: HIGH; com NPN: LOW)
- Q (comutazione com escuro): no estado de «Objeto não reconhecido» ativa a saída (Q com PNP: HIGH; com NPN: LOW).

2 Solo con spine:

Inserir scatola esente de tensão e avitare stringendo.

3 Solo versioni con cavo di collegamento:

Per collegamento B (brn = marrón, wht = blanco, blk = negro, blu = azul).

4 Collegare i cavi.

5 Con i fori di fissaggio montare il sensore luminoso a un supporto adatto (supporto angolare SICK).

Mantenere la direzione di moto dell'oggetto in relazione al sensore.

Allacciare a tensione di esercizio (cf. stampigliatura).

6 Verificare le condizioni di impiego quali distanza di ricezione, dimensioni dell'oggetto e riflettanza dell'oggetto e dello sfondo alla mano della curva caratteristica nel diagramma.

(x = distanza di ricezione, y = ambito di passaggio tra distanza di ricezione impostata e mascheramento sfondo (z) in % della distanza di ricezione, Ro = riflettanza oggetto, Rh = riflettanza sfondo).

Riflettanza: 6 % = nero, 18 % = grigio, 90 % = bianco (branco standard DIN 5033).

7 Impostazione della ricezione di luce emissores de fundo (referida a um fundo).

Dirigir o ponto luminoso sobre o fundo. Contemporaneamente premere ambos os botões Teach-in (ca. 2 s) finsch l'indicador de receção amarela lampeggia: o fundo viene rivelato.

Rilasciare os botões Teach-in: a lâmpada LED amarela fica acesa continuamente: nesse momento o fundo estará seguramente reconhecido.

Se os botões Teach-in: a lâmpada LED amarela fica acesa continuamente: nesse momento o fundo estará seguramente reconhecido.

Caso necessário, faça um ajuste de precisão para adaptação às condições da aplicação:

Pressione o botão «+» (aprox. 0,5 seg.);

a distância de exploração será aumentada.

Pressione o botão «-» (aprox. 0,5 seg.);

a distância de exploração será diminuída.

8 Impostação da distância de testeggiamento através de dois botões Teach:

Posicionar o objecto nos fios luminosos. O objecto é rastreado corretamente quando a lâmpada LED amarela acende. Se a lâmpada LED amarela acender, pressione «+» (aprox. 0,5 s).

A distância de receção será aumentada. Remova o objecto;

a lâmpada LED amarela deverá acender.

Se a lâmpada LED amarela não acender, limpe e ajuste outra vez a exploração de luz, e repita o procedimento de ajuste.

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK non necessitano di manutenzione.

Consigliamo di pulire in intervalli regolari

- una pulizia delle superfici ottiche

- verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non è consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK no precisan mantenimiento.

En intervalos regulares, recomendamos

- limpiar las superficies ópticas externas

- comprobar las uniones rosadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Observaciones sobre seguridad

</div