


ENGLISH

Photoelectric Reflex Sensor
with visible redlight
Operating Instructions

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 μs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Safety Specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

The WL9(M)LC-3Pxxxx(Axx) photoelectric reflex sensor is an optoelectronic sensor and is used for optical, non-contact detection of objects. A reflector is required for operation.

Starting Operation

- 1** Fit the sensor and reflector in suitable brackets. Suitable mounting brackets can be found in the SICK accessories range, for example.

Operation in standard I/O-Mode (SIO): The sensors must be connected in a voltage-free state ($V_s = 0$ V). The information in the graphics [B] must be observed, depending on the type of connection:

- Male connector connection: pin assignment
- Cable: core color

Operation in IO-Link mode (IOL): Connect the device to a suitable IO-Link master and integrate it into the control system via IODD / Function Block. Device-specific IODD and Function Block are available to download under the sensor order number at www.sick.com.

- 2** Light receiver configuration:

observe maximum sensing range. Align sensor to suitable reflector within 90° angle. Select position so that the emitted light beam hits the center of the reflector. The sensor must have a clear view of the reflector, with no object in the path of the beam. The receiver indicator lights up with optimal light reception. If the light receiver display does not light up or flashes, no light or too little light is being received. If this is the case, readjust the photoelectric sensor, clean it or check the application conditions.

WL9xLC-3Pxxxx(Axx) (for non-transparent objects)

Standard mode setting:

Press teach-in pushbutton for > 2 seconds, until the yellow LED lights up again. Then release the teach-in pushbutton – sensitivity setting with performance reserve 4 is complete.

WL9xLG-3Pxxxx(Axx) (for transparent and non-transparent objects)

Mode setting for detection of transparent objects, with automatic switching threshold adjustment: Press teach-in pushbutton for > 2 seconds, until the yellow LED lights up again. Then release the teach-in pushbutton - setting for detection of transparent objects is complete. The sensor identifies the object that dampens the light by at least 8 %. Automatic switching threshold adjustment is activated.

3 PNP (Load → M)

C = communication (e.g. IO-Link)
MF = Multifunction input / output
(e.g. Teach-in input or alarm output)

Maintenance


SICK sensors do not require any maintenance. We recommend that you clean the external lens surfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.

Modifications of devices may not be made.

DEUTSCH

Reflexions-Lichtschranke
mit sichtbarem Rotlicht (Laser)
Betriebsanleitung

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximale Pulseleistung: < 2,5 mW
Impulsdauer: 4 μs
Wellenlänge: 650 - 670 nm

Entspricht 21 CFR 1040.10
und 1040.11 mit Ausnahme von
Abweichungen nach
Laser-Hinweis 50, 24. Juni 2007

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Reflexions-Lichtschranke WL9(M)LC-3Pxxxx(Axx) ist ein optoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Reflektor erforderlich.

SICK

8020413.ZM22 1118 COMAT

WL9L(G)C- 3Pxxxx(Axx)

Australia

Phone: +61 (3) 9457 0600

Austria

Phone: +43 (0) 2236 62288-0

Belgium/Luxembourg

Phone: +32 (0) 2 466 55 66

Brazil

Phone: +55 11 3215 4900

Canada

Phone: +1 905.771.1444

Czech Republic

Phone: +420 2 57 18 50

China

Phone: +86 (2) 2274 7430

Denmark

Phone: +45 45 82 64 00

Finland

Phone: +358 9-25 15 800

France

Phone: +33 1 64 62 35 00

Germany

Phone: +49 (0) 11 53 01

Hong Kong

Phone: +852 2153 6300

Hungary

Phone: +36 1 371 2680

India

Phone: +91-22-6119 8900

Israel

Phone: +972-4-6881000

Italy

Phone: +39 02 27 43 41

Japan

Phone: +81 3 5309 2112

Malaysia

Phone: +603-8080 7425

Mexico

Phone: +52 (473) 748 9451


Netherlands

Phone: +31 (0) 30 229 25 44


SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at www.sick.com



A WL9L(G)C-3Pxxxx(Axx)





WL9M4L(G)C-Pxxxx(Axx)





B WL9xxL(G)C-3P1xxx







WL9xxL(G)C-3P22xx



WL9xxL(G)C-3P24xx



WL9xxL(G)C-3P3xxx



3 PNP (Last → M)

C = Kommunikation (z. B. IO-Link)

MF = Multifunktion, programmierbarer Ausgang

Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen

Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen,

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.

WL9xxL


Laser class	Laserklasse	Laser de classe	Classe de laser	-C-3Pxxxx(Axx) GC-3Pxxxx(Axx)
Operating range RW max. (with reflector)	Betriebsreichweite RW max. (mit Reflektor)	Portée de travail RW max. (avec réflecteur)	Alcance operacional RW max. (com o refletor)	0 ... 12 m (PL80A) 0 ... 4,5 m (REF-AC1000) ¹⁾
Light spot diameter/distance	Lichtfleckendurchmesser/Entfernung	Diamètre de la tache lumineuse/distancia	Diâmetro do ponto de luz/distância	< 1,0 mm/500 mm
Supply voltage V_s	Versorgungsspannung U_v	Tension d'alimentation U_v	Tensão de força U_v	10 ... 30 V DC ²⁾
Output current I_{max}	Ausgangsstrom I_{max}	Courant de sortie I_{max}	Corrente de saída I_{max}	≤ 100 mA
Communication mode	Kommunikationsmodus	Mode de communication	Modo de comunicação	COM2 COM2
IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link	1.1 1.1
Signal sequence min.	Signalfolge min.	Fréquence mini.	Sequência mini. de sinais	1000/s ³⁾
Response time	Ansprechzeit	Temps de réponse	Tempo de reação	300 ... 450 µs ³⁾
Enclosure rating	Schutzart	Type de protection	Tipo de proteção	IP 66, IP 67, IP 69K
Protection class	Schutzklasse	Classe de protection	Classe de proteção	II
Circuit protection	Schutzzschaltungen	Circuits de protection	Circuitos protectores	A, B, C ⁴⁾
Ambient operating temperature	Betriebsumgebungstemperatur	Temperatur ambiante	Temperatura ambiente de operação	-10 ... +50 °C
Extended ambient operating temperature	Erweiterte Betriebsumgebungstemperatur	Temperatura ambiente de serviço étendue	Temperatura ambiente operacional ampliada	-30 ... +55 °C ⁵⁾

1) For reliable operation we recommend using the REF-AC1000 film or reflectors based on this film, such as P41F, PLV14-A, PLH25-M12 or PLH25-D12. Before using reflectors with larger triple structures, clarify their application Tripelstrukturen sollte nur nach vorheriger Applikationsklärung erfolgen.	1) Pour un fonctionnement sans faille, nous vous conseillons d'utiliser des films de réflexion REF-AC1000 ou des réflecteurs à base de ces films tels que P41F, PLV14-A, PLH25-M12 ou PLH25-D12. L'utilisation de réflecteurs dotés d'une structure triple plus grosse doit être réalisée qu'après demande d'éclaircissement à ce sujet uniquement.	1) Para un funcionamiento correcto y seguro, recomendamos a utilizar de folhas de reflexão REF-AC1000 ou refletores com essa base, como P41F, PLV14-A, PLH25-M12 ou PLH25-D12. É necessário ler as instruções de aplicação antes de utilizar refleletores com estrutura prismática grande.
2) Limits, reverse polarity protected.	2) Grenzwerte, verpolischer.	2) Valores limites, protegido contra polaridade inversa.
3) Operation in short-circuit protected network max. 8 A	3) Betrieb in kurzsitzgeschütztem Netzwerk max. 8 A	3)

FRANÇAIS

Barrière réflex
avec lumière de rouge
Instructions de service

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

Le capteur à réflexion photoélectrique WL9(M4)L(G)C-3Pxxxx(Axx) est un capteur opto-électronique. Il est utilisé pour la détection d'objets optique sans contact. Un réflecteur est nécessaire pour cette opération.

Mise en service

- Monter le capteur et le réflecteur sur un support approprié. Chercher des équerres adaptées, par exemple dans la gamme d'accessoires de SICK. Fonctionnement en mode I/O standard (SIO) : Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension (UV = 0 V). Selon le mode de raccordement, respecter les informations contenues dans les schémas [B] :
 - Raccordement du connecteur : affectation des broches
 - Câble : couleur des fils

Fonctionnement en mode IO-Link (IOL) : raccorder l'appareil au maître IO-Link approprié et l'intégrer au maître ou à la commande par IODD / bloc de fonctions. La DEL verte clignote sur le capteur. IODD et bloc de fonctions peuvent être téléchargés sous la référence de commande du capteur à l'adresse www.sick.com.

Réglage de la réception lumineuse:

Tenir compte de la portée maximale. Orienter le capteur avec un angle de 90° sur le réflecteur approprié. Sélectionner la position de sorte que le faisceau lumineux de l'émetteur touche le réflecteur en plein milieu. Le capteur doit disposer d'un champ de vision clair sur le réflecteur, il ne doit donc y avoir aucun objet dans la trajectoire du faisceau. La réception de la lumière est optimale lorsque le témoin de réception est allumé. Si le témoin d'affichage de réception ne s'allume pas ou s'il clignote, c'est que peu ou pas de lumière est détectée. Si tel était le cas, procéder à un nouveau réglage de la barrière lumineuse, nettoyer la lentille ou contrôler les conditions d'utilisation.

WL9xxLC-3Pxxxx(Axx) (pour des objets non-transparents)

Réglage en mode standard: Appuyer > 2 s sur la touche Teach-in jusqu'à ce que le témoin jaune se rallume. Relâcher la touche Teach-in, le réglage de la sensibilité avec la fonction de réserve 4 est maintenant terminé.

WL9xxLC-3Pxxxx(Axx) (pour des objets transparents et non-transparentes)

Réglage en mode standard: Appuyer > 2 s sur la touche Teach-in jusqu'à ce que le témoin jaune se rallume. Relâcher la touche Teach-in, le réglage de la sensibilité avec la fonction de réserve 4 est maintenant terminé.

WL9xxLC-3Pxxxx(Axx) (pour des objets transparents et non-transparentes)

Réglage en mode de détection d'objets transparents avec suivi de seuil:

Appuyer > 2 s sur la touche Teach-in jusqu'à ce que le témoin jaune se rallume. Puis relâcher la touche Teach-in, le réglage de détection d'objets transparents est maintenant terminé. Le capteur détecte les objets qui tamisent la lumière à 8 % au moins.

La fonction de suivi de seuil est activée.

3 PNP (charge -> M)

C = Communication (par ex. IO-Link)

MF = multifonction, sortie programmable

Maintenance

Les barrières lumineuses SICK ne nécessitent pas d'entretien.

Nous recommandons, à intervalles réguliers


- de nettoyer les surfaces optiques,
- de contrôler les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise.

Il n'est pas permis d'effectuer des modifications sur les appareils.

PORTEGUES

Barreira de luz com reflexão por espelho
com luz vermelha visível (do campo espectral visível)
Instruções de operação

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

A barreira fotoelétrica com reflexão WL9(M4)L(G)C-3Pxxxx(Axx) é um sensor optoelettrônico utilizado para a detecção ótica e sem contato de objetos. É necessário um refletor para o funcionamento.

Comissionamento

- Instale o sensor e o refletor em suportes adequados. Ângulos de fixação adequados podem ser encontrados p.ex. no programa de acessórios da SICK.

Operação no modo I/O padrão (SIO): A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado ($U_s = 0 V$). Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as informações contidas nos gráficos [cfr. B]:

- Conector: Pin-out

- Cabo: Cor dos fios

Operação no modo IO-Link (IOL): conectar o dispositivo a um mestre IO-Link apropriado e integrá-lo no mestre ou no comando através de IODD / bloco funcional. O indicador LED verde está intermitente no sensor. O download da IODD e do bloco funcional pode ser efetuado em www.sick.com com o número de encomenda do sensor.

2 Ajuste da recepção luminosa:

Observar o alcance de luz máximo. Alinhar o sensor sobre um refletor adequado formando um ângulo de 90°. Posicioná-lo de modo que o raio da luz emitida incida sobre o centro do refletor. O espaço entre o refletor e o sensor deve estar desimpedido; não pode haver nenhum objeto posicionado na trajetória do raio luminoso. Quando a recepção de luz é ideal, o indicador de recepção luminosa acende ou se piscar, pouca ou nenhuma luz está sendo captada. Se esse for o caso, realistar, limpar e verificar as condições de operação da barreira de luz.

Modo de ajuste padrão do WL9xxLC-3Pxxxx(Axx) (para objetos não transparentes):

Pressionar botão de teach-in > 2 seg, até o indicador do LED amarelo acender. Soltar o botão de teach-in; o ajuste de sensibilidade com a reserva de função 4 está finalizado.

Modo de ajuste do WL9xxLG-3Pxxxx(Axx) (para objetos transparentes e não transparentes):

Para detecção de objetos transparentes, com procedimento de ajuste do limiar de comutação:

Pressionar o botão de teach-in > 2 seg, até o indicador do LED amarelo acender. Soltar o botão de teach-in; o ajuste para detecção de objetos transparentes está finalizado. O sensor detecta objetos que reduzem a quantidade de luz em pelo menos 8%. O ajuste do limiar de comutação está ativado.

3 PNP (carga -> M)

C = Comunicação (por ex., IO-Link)

MF = Multifuncional, saída programável

Manutenção

As barreiras de luz SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,


- a limpeza das superfícies óticas,
- e um controle às conexões rosadas e uniões de conetores.

Não é permitido proceder a alterações nos equipamentos.

ITALIANO

Barriera luminosa a riflessione
con luce rossa visibile
Istruzioni per l'uso

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Avvertimenti di sicurezza

- Leggere prima della messa in esercizio.
- Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.
- Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.
- Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

Impiego conforme allo scopo

Il sensore fotoelettrico riflettente WL9(M4)L(G)C-3Pxxxx(Axx) è un sensore optoelettronico e viene impiegato per il rilevamento ottico a distanza di oggetti. Per l'esercizio è necessario un riflettore.

Messa in esercizio

- Montare il sensore e il riflettore su supporti idonei. Le informazioni relative agli angoli di inclinazione corretti sono reperibili ad es. nel catalogo accessori SICK.

Funzionamento in modalità I/O standard (SIO): Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione ($U_s = 0 V$). In base al tipo di collegamento si devono rispettare le informazioni nei grafici [cfr. B]:

- Collegamento a spina: assegnazione pin

- Collegamento: colore filo

Funzionamento in modalità IO-Link (IOL): collegare il dispositivo a un IO-Link-Master adatto e integrare in base a IODD/blocco funzionale in Master o nel comando. Sul sensore lampeggia l'indicatore LED verde. IODD e blocco funzionale sono pronti al download all'indirizzo www.sick.com sotto il numero d'ordine del sensore.

2 Impostazione ricezione della luce:

Rispettare la distanza massima. Orientare il sensore a un angolo di 90° rispetto al relativo riflettore. Scgliere la posizione in modo tale che il raggio di luce emesso colpisca il centro del riflettore. Il sensore deve avere una visuale libera sul traiettoria del raggio. In caso di ricezione ottimale della luce, l'indicatore di ricezione si accende. Se l'indicatore di ricezione non si accende o lampeggia, significa che la luce ricevuta è nulla o molto debole. In questo caso, regolare di nuovo la barriera fotoelettrica, pulirla e verificarne le condizioni di esercizio.

WL9xxLC-3Pxxxx(Axx) (per oggetti non trasparenti)

Impostazione modalità standard: premere il pulsante Teach-in > 2 s, fino a che si illumina di nuovo l'indicatore LED giallo. Dopo di che rilasciare il pulsante Teach-in, l'impostazione della sensibilità con regolazione di funzione 4 è conclusa.

WL9xxLG-3Pxxxx(Axx) (per oggetti trasparenti e non)

Impostazione modalità per riconoscere oggetti trasparenti con regolazione della soglia di comutazione: premere il pulsante Teach-in > 2 s, fino a che si illumina di nuovo l'indicatore LED giallo. Dopo di che rilasciare il pulsante Teach-in, l'impostazione per il riconoscimento di oggetti trasparenti è conclusa. Il sensore riconosce oggetti che attenuano la luce di almeno l'8%. La regolazione della soglia di comutazione è attiva.

3 PNP (carico -> M)

C = comunicazione (ad es. IO-Link)

MF = multifunzione, uscita programmabile

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK non richiedono manutenzione.

Si consiglia

- di pulire regolarmente le superfici ottiche limite,
- di controllare regolarmente gli avitamenti e i collegamenti a spina.

Non è consentito apportare modifiche agli apparecchi.

3 PNP (carga -> M)

C = comunicazione (p. ej., IO-Link)

MF = salida multifunción programable

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK están libres de mantenimiento. Recomendamos a intervalos regulares


- limpiar las superficies ópticas límitrofes,
- limpiar los prensastopas y las conexiones de enchufe.

No deben realizarse cambios en los aparatos.

日本語

反射形光電センサ
赤色光源タイプ
取扱説明書

LASERKLASSE 1



EN/IEC 60825-1:2014
IEC60825-1:2007

Maximum pulse power < 2,5 mW
Puls length: 4 µs
Wavelength: 650 - 670 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

安全上の注意事項

➢ 使用を開始する前に取扱説明書をお読みください。

➢ 接続、取付けおよび設定できるのは専門技術者に限ります。

➢ 装置を使用開始する際には、濡れたり汚れたりしないように保護してください。

➢ 本製品はEU機械指令の要件を満たす安全コンボーネントではありません。

➢ パーツ交換は、SICKの付属品プログラムで見つけることができます。

➢ 標準I/Oモード (SIO)による動作: センサーの接続は無電圧で ($UV = 0V$) 行わなければなりません。接続の種類に応じてグラフ [B] を参照し、接続用の情報を留意してください。

- コネクタ接続: ピン配置

- ケーブル: 端子の色

IO-Link